



Malang, 02 Februari 2024

Nomor : 134/I-PM/DIR/II/2024  
Lampiran : 3 Halaman  
Perihal : Pengajuan Perbaikan Tablet Samsung SM-X110 Graphite

Kepada Yth.

**Ibu Endang Susilowati**

**Direktur Utama PT. Disa Prima Medika**

di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terjadinya kerusakan pada Tablet Samsung SM-X110 Graphite (Alat Kontrol Pemeliharaan Alat Medis), maka kami mengajukan perbaikan pada pihak ke-3 yaitu Samsung Center Malang, selaku pemegang merk alat tersebut (Form Kerusakan Alat dan Form Kecelakaan Kerja terlampir)

Adapun spesifikasi alat : Samsung SM-X110 Graphite

Demikian surat pengajuan perbaikan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



**dr. Nur Mazidah**

Tembusan :

1. PLT Kabid Pelayanan Medis
2. Kabid Penunjang Medis
3. Kabid Umum dan Keuangan
4. Ka Ins IPSRS
5. Sekretariat

LAMPIRAN





## FORM KERUSAKAN DAN PENGANTIAN ALAT

Tanggal Pengaduan : 1 / 1 / 2024

Tanggal Penarikan Alat : 1 / 1 / 2024


Unit : IPSRS (alat medis)

Perihal \*) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

| No | Nama Barang                              | Identitas Barang                                                      |                                                                  |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | tablest alat PM, CM<br>medical Engineer. | Kode Inventaris<br>Merk<br>Type<br>Nomor Seri<br>Warna<br>Lain - lain | : Samsung<br>: SM - X110 Graphite<br>: R 96W3012 109L<br>: Hitam |

| Perbaikan                     |                                                                         | Analisa Kerusakan dan Rekomendasi    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tanggal / Jam<br>1 / 1 / 2024 | 1.<br>2.                                                                | - perbaiki ke service center Samsung |
| Spare part yang rusak         | LED, cover body, charging                                               |                                      |
| Human eror                    | : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak |                                      |

Lampiran \*) ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

| Melaporkan,                                                                       | Memeriksa,                                                                        | Mengetahui,                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| ( ..... )                                                                         | ( ..... )                                                                         | ( ..... )                                                                         | ( ..... )                                                                          |
| Ka. Unit                                                                          | Petugas Alat                                                                      | Ka. IPSRS                                                                         | Kabid<br>Umum dan Operasional                                                      |
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Ka. Gudang Umum/<br>Farmasi                                                        |

\*) Pilih (✓) salah satu.



Beri tanda ☒ pada pilihan jawaban yang sesuai

**1. IDENTITAS PELAPOR**

Nama : Salma Gita Pramesti, AMd.TEM  
Usia : 21 Tahun  
Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☒ Perempuan  
Unit Kerja : IPSRS  
No. Hp : 082335675455

**2. RINCIAN KEJADIAN**

Hari, tanggal : Kamis, 01 Februari 2024  
Jam : 06.25 WIB

**3. DESKRIPSI KEJADIAN**

Jenis Insiden : ☐ Tumpahan B3  
☐ Tumpahan Cairan Infeksius  
☐ Tertusuk jarum suntik  
☐ Tertusuk benda tajam  
☐ Luka iris  
☐ Percikan pada mukosa hidung, mulut, atau kulit  
☐ Percikan pada mata  
☐ Kontak dengan bahan berbahaya  
☐ Tersengat aliran listrik  
☒ Terjatuh (Tertabrak motor)  
☐ Terpeleset  
☐ Dislokasi atau keseleo  
☐ Memar  
☐ Luka bakar  
☐ Lainnya.....

Kondisi yang menimbulkan Insiden K3 : ☐ Pengamanan yang tidak sempurna  
☐ Penerangan yang tidak sempurna  
☐ Suasana kerja yang tidak aman  
☐ Perlengkapan yang digunakan tidak aman  
☐ Penggunaan peralatan yang tidak tepat  
☐ Penggunaan bahan yang berbahaya  
☐ Adanya prosedur / pengaturan yang tidak aman  
☐ Bising  
☒ **Lainnya, tertabrak motor saat berangkat kerja**

Sumber Penyebab Insiden : ☐ Mesin / Peralatan  
☐ Bahan kimia  
☐ Cairan Infeksius  
☐ Faktor lingkungan  
☐ Bahan mudah terbakar dan benda panas  
☐ Peralatan listrik  
☐ Benda tajam

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. KRONOLOGI KEJADIAN                                                | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Lainnya, eksternal (saat berangkat kerja)</b><br>: <u>Saat hendak berangkat kerja, saat menyebrang</u><br><u>jalan, tiba – tiba langfsung ditabrak sebuah</u><br><u>kendaraan bermotor yang dikendari oleh siswa</u><br><u>sekolah dengan kecepatan tinggi, sehingga</u><br><u>menyebabkan luka memar pada tangan kanan,</u><br><u>kaki kanan, dan mengakibatkan kepala belakang</u><br><u>sobek, sehingga dilarikan dan ditangani</u><br><u>ditindaklanjuti di IGD</u><br><br><br><br><br> |
| *Untuk jenis insiden diluar tumpahan dapat melanjutkan isian berikut |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Akibat                                                               | : <input checked="" type="checkbox"/> <b>Cedera (Kepala, Tangan Kanan, Kaki Kiri)</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Luka<br><input type="checkbox"/> Tumpahan Cairan Infeksius<br><input type="checkbox"/> Tumpahan B3<br><input type="checkbox"/> Lainnya, .....                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sebutkan bagian tubuh yang terluka                                   | : <u>Belakang Kepala, Tangan Kanan, Kaki Kanan</u><br><u>(Memar)</u><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tindakan yang dilakukan setelah kejadian                             | : <u>Dilakukan penjahitan di kepala yang sobek</u><br><u>(belakang kepala), tangan dan kaki yang memar</u><br><u>diberi injek anti nyeri</u><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. RUJUKAN BPJS KETENAGAKERJAAN                                      | : <input type="checkbox"/> Ya Diperlukan<br><input checked="" type="checkbox"/> Tidak Diperlukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Ket : Laporan ini diserahkan pada petugas K3RS (Unit RT), maks 1 x 24 jam bila memerlukan rujukan BPJS Ketenagakerjaan

DOKUMENTASI

