





PENGAJUAN TENAGA KERJA TUKANG RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NO : 258/ PSM/ 1- PM / UMM / 02026

Tanggal	02 Mei 2026						
Pengajuan Dari Unit*	Umum						
Alasan Pengajuan	Mendesak						
Rincian Kebutuhan							
1	No	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Lokasi	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Lama Pekerjaan	Material yang di perlukan (yang belum ada / tambahan)
	1	Perbaikan kramik dinding luar	Perbaikan	Depan Anggrek 3A.1	2 orang	Estimasi 30 hari	1. Kramik granit 2. Am 42 3. Am 82
	2	Perbaikan kramik dinding luar	Perbaikan	Depan Bugenvile 3A.2			
	3	Perbaikan kramik dinding luar	Perbaikan	Depan Anggrek 3A.5 - 6			
	4	Perbaikan kramik dinding luar	Perbaikan	Koridor depan lift 1 Lt 2			
	5	Perbaikan kramik dinding Dalam	Perbaikan	Bugenvile 2A.1			
	6	Perbaikan keramik dinding luar	Perbaikan	Belakang dispenser NS 2A			
	7	Perbaikan kramik dinding Dalam	Perbaikan	Dahlia 2B.10			
	8	Perbaikan kramik dinding luar	Perbaikan	Depan Dahlia 2B.5			
	9	Perbaikan kramik dinding Dalam dan kamar mandi	Rehab	Dahlia 2B.7			
	10	Perbaikan kramik dinding Dalam	Perbaikan	Gynecology			
2	Catatan	1. Pekerjaan perbaikan keramik di all titik yang sudah di ajukan menyesuaikan kondisi di lapangan (Terisi pasien atau tidaknya menunggu koordinasi dengan Karu dan kondisional area)					
Yang Mengajukan			Kabid Umum		Direktur RS		
							
Andy Bagus Setiawan			Wulandari		Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep		
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA							
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA							

Lampiran





depan lift 1 lt 2



Bugenvile 2A.1




Samping dispenser no 2a




dahlia 2B.10



depan dahlia 2B.5



Dahlia 2B.7



K.M Dahlia 2B.7



gynec maternitas