



PENGAJUAN TENAGA KERJA TUKANG RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA


NO :

Tanggal	05 Juni 2026
Pengajuan Dari Unit*	Umum
Sifat Pengajuan	Mendesak
Alasan Pengajuan	Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan sarana ibadah rumah sakit yang mengalami kerusakan akibat usia bangunan dan faktor lingkungan sehingga mengakibatkan rembesan di dinding masjid dan kebocoran plafon poli rehab. Perbaikan diperlukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, estetika, serta kelayakan fasilitas masjid sebagai sarana pelayanan penunjang bagi pasien, pengunjung, dan karyawan Rumah Sakit Prima Husada.

Rincian Kebutuhan

1	No	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Lokasi	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Lama Pekerjaan	Material yang di perlukan (yang belum ada / tambahan)
	1	Perbaikan dinding eksterior (bagian luar) dan interior (bagian dalam) Masjid yang mengalami retak-retak pada beberapa titik. Peremajaan dinding eksterior masjid belakang dan depan ✓	Pekerjaan Sipil dan Finishing Bangunan	Area Masjid RS Prima Husada	2-3 orang tukang	Estimasi 5-7 hari	Semen, pasir, plamir, cat dinding eksterior dan interior, kuas/roller, scaffolding serta material pendukung lainnya sesuai kebutuhan lapangan.
	2	Peremajaan dan pengecatan ulang dinding eksterior Masjid bagian depan dan belakang untuk meningkatkan estetika serta mencegah kerusakan lebih lanjut akibat cuaca. ✓	Pengecatan atau peremajaan Bangunan				Cat eksterior, cat dasar, plamir, amplas, kuas, roller, dan material pendukung lainnya.
	3	Perbaikan dan penggantian beberapa bagian plafon Masjid dan poli rehab yang jebol, rusak, serta berjamur akibat rembesan dinding dan kebocoran. ✓	Pekerjaan Plafon dan Finishing				Rangka plafon, papan gypsum/GRC, compound, sekrup, cat plafon, serta material pendukung lainnya.
2	Catatan		1. Pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan standar keselamatan kerja (K3), keamanan lingkungan rumah sakit, dan tidak mengganggu aktivitas pelayanan pasien. 2. Seluruh pekerjaan akan berada di bawah pengawasan Bidang Umum dan berkoordinasi dengan unit terkait.				



Yang Mengajukan  Andy Bagus Setiawan	Kabid Umum  Wulandari	Direktur RS  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep
TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		



Lampiran

1. Masjid (Retakan dinding bagian luar samping makam)



NOTE 40

24mm f/1.89 1/93s ISO50



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA



