



DATA BARANG TIDAK LAYAK PAKAI

GUDANG IPSRS - RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

NO	Nama Barang	Jumlah (pcs)	Merk/Type	Unit	Kondisi	Keterangan	Dokumentasi
1.	Lampu viewer	3	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
2.	Kursi Roda	3	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
3.	Exhaust	2	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
4.	Sandaran Bed	4	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
5.	Kursi Kantor	5	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
6.	Jet Cleaner	1	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
7.	Pencacah kertas	1	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
8.	Printer	1	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	



DATA BARANG TIDAK LAYAK PAKAI

GUDANG IPSRS - RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

NO	Nama Barang	Jumlah (pcs)	Merk/Type	Unit	Kondisi	Keterangan	Dokumentasi
9.	Selang Diswasher	1	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
10.	Kursi kayu	1	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
11.	Kipas angin	2	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
12.	Ban kursi Roda	4	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
13.	Ban Mobil	2	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
14.	AC	4	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
15.	Outdoor AC	2	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
16.	Tempat Sampah	5	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
17.	Mainan anak	4	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	

DATA BARANG TIDAK LAYAK PAKAI							
GUDANG IPSRS - RS PRIMA HUSADA SUKOREJO							
NO	Nama Barang	Jumlah (pcs)	Merk/Type	Unit	Kondisi	Keterangan	Dokumentasi
18.	Pompa	1	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
19.	Pemeras kain pel	2	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
20.	Palet kayu	1	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
21.	Jam dinding	1	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
22.	Power supply	2	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
23.	Tirai	1	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
24.	Filter genset	9	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	
25.	Dispenser	1	-	-	Tidak layak pakai	Pemusnahan Barang	

DATA BARANG YANG LAYAK PAKAI
GUDANG IPSRS - RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

1.	Lampu UV	7	-	-	Layak Pakai	Masih bisa di reparasi	
2.	Tiang infus monitor	6	-	-	Layak Pakai	Masih bisa di reparasi	
3.	Tiang infus	4	-	-	Layak Pakai	Masih bisa di reparasi	
4.	Instalasi oksigen	2	-	-	Layak Pakai	Masih bisa di reparasi	
5.	Barear gate (mesin)	2	-	-	Layak Pakai	Masih bisa di reparasi	
6.	Indikator oksigen	1	-	-	Layak Pakai	Masih bisa di reparasi	
7.	Rak obat farmasi	3	-	-	Layak Pakai	Masih bisa di reparasi	
8.	Filter	3	-	-	Layak Pakai	Masih bisa di reparasi	
9.	Meja	1	-	-	Layak Pakai	Masih bisa di reparasi	
10.	Papan nama stainless	1	-	-	Layak Pakai	Masih bisa di reparasi	



11.	Stand kaki bed IKO	1	-	-	Layak Pakai	Masih bisa di reparasi	
12.	Insect Killer	3	-	-	Layak Pakai	Masih bisa di reparasi	
13.	Rak Trolley Emergency	2	-	-	Layak Pakai	Masih bisa di reparasi	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 11 Juni 2026

Ka IPSRS,  (Anang Ma'ruf)	Kabid Umum  (Wulandari)	Kabid JangMed  (Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	Kabid Yanmed  (Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	Direktur  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
--	--	---	--	---