



PENGAJUAN TENAGA KERJA TUKANG RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NO : ____

Tanggal	24 Juni 2026
Pengajuan Dari Unit*	Umum
Sifat Pengajuan	Mendesak
Alasan Pengajuan	Dalam rangka menjaga keselamatan, kenyamanan, serta kelayakan sarana dan prasarana pelayanan rumah sakit, diperlukan pelaksanaan pekerjaan perbaikan pada beberapa ruang perawatan yang mengalami kerusakan berupa plafon berjamur, keramik dinding yang menggelembung (mlembung), serta kerusakan pada lantai dan dinding kamar mandi.

Rincian Kebutuhan

1							
	No	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Lokasi	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Lama Pekerjaan	Material yang di perlukan (yang belum ada / tambahan)
	1	Perbaikan Plafon Berjamur Kamar Mandi	Perbaikan Bangunan	B2A.3	2 orang	Menyesuaikan	1. Gypsum, rangka plafon, cat anti jamur, No drop transparan, skrup plafon, A+ 2. semen perekat AM 4A, Semen AM 82 apa bila butuh plester, nat keramik, kramik granit pearl white
	2	Perbaikan Kramik Dinding mlembung	Perbaikan Bangunan	2B.6			
	3	Perbaikan Plafon Berjamur Kamar Mandi	Perbaikan Bangunan	2B.9			
	4	Perbaikan Kramik Dinding Mlembung	Perbaikan Bangunan	2B.2			
	5	Perbaikan Kramik Dinding Kamar Mandi	Perbaikan Bangunan	B2A.4			
	6	Perbaikan Kramik Dinding Kamar Mandi Staff	Perbaikan Bangunan	IRNA 2A			
	7	Perbaikan Kramik Dinding dan lantai	Perbaikan Bangunan	2B.1			

2 Catatan	1. Pelaksanaan pekerjaan perbaikan keramik pada seluruh titik yang diajukan akan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan tingkat urgensi kerusakan. 2. Pelaksanaan pekerjaan di ruang perawatan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Ruangan terkait ketersediaan kamar, kondisi pasien, serta situasi pelayanan pada saat pekerjaan dilakukan. 3. Apabila kamar masih terisi pasien, maka jadwal pelaksanaan pekerjaan akan menyesuaikan dengan kondisi operasional rumah sakit guna menghindari gangguan terhadap pelayanan.
-----------	---

Yang Mengajukan	Kabid Umum	Direktur RS
		
Andy Bagus Setiawan	Wulandari	Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep

TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA




Lampiran

1. B2A.3



2. 2B.6





3. 2B.9



4. 2B.2





5. B2A.4



6. IRNA 2A





7. 2B.1

