

LAPORAN KEGIATAN AHLI K3 UMUM di Perusahaan Triwulan II Tahun 2026 Nomor : 1210/RSPHS/E-PTR/DIR/VII/2026 Hal : Laporan Kegiatan Ahli K3 Umum Lampiran : 2 (dua) lembar	Tanggal : 03 Juli 2026 Kepada Yth., Kepala Disnakertrans Bidang Pengawasan Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya (60234)																
I. IDENTITAS AHLI K3 UMUM Nama : Shafira Rahmanissa No. Sertifikat Ahli K3 : 5/030603/AS.01.03/II/2026 Nama Perusahaan : RS Prima Husada Sukorejo Alamat Perusahaan : Jl. Raya Surabaya-Malang Km 54 Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Jenis Usaha : Jasa Kesehatan Jabatan di Perusahaan : K3RS No Telp/Fax/Email : 0343-6745000																	
II. URAIAN KEGIATAN AHLI K3 1. Tanggal Pelaksanaan : (01/04/2026) s.d. (30/06/2026) 2. Lokasi Kegiatan : • Unit Kerja/Divisi : Semua Unit 3. Uraian Kegiatan : <table><tr><th>No</th><th>Objek Pemeriksaan</th><th>Kondisi Pemeriksaan / Temuan</th><th>Rekomendasi</th></tr><tr><td>1</td><td>Tempat Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)</td><td>Terdapat wadah bahan B3 yang sudah habis terpakai namun belum dibuang</td><td>Koordinasi unit untuk segera membuang wadah bahan B3 yang sudah habis terpakai sesuai prosedur</td></tr><tr><td>2</td><td>APAR (Alat Pemadam Api Ringan)</td><td>Beberapa APAR belum dilakukan pemeliharaan secara rutin</td><td>Koordinasi Security untuk dilakukan pemeliharaan rutin tanpa terlewat</td></tr><tr><td>3</td><td>Papan Emergency Unit</td><td>Belum dilakukan <i>update</i> secara rutin nama petugas pada papan emergency di unit</td><td>Koordinasi Unit untuk dilakukan <i>update</i> secara rutin nama petugas ketika keadaan darurat di papan yang tersedia</td></tr></table>		No	Objek Pemeriksaan	Kondisi Pemeriksaan / Temuan	Rekomendasi	1	Tempat Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Terdapat wadah bahan B3 yang sudah habis terpakai namun belum dibuang	Koordinasi unit untuk segera membuang wadah bahan B3 yang sudah habis terpakai sesuai prosedur	2	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Beberapa APAR belum dilakukan pemeliharaan secara rutin	Koordinasi Security untuk dilakukan pemeliharaan rutin tanpa terlewat	3	Papan Emergency Unit	Belum dilakukan <i>update</i> secara rutin nama petugas pada papan emergency di unit	Koordinasi Unit untuk dilakukan <i>update</i> secara rutin nama petugas ketika keadaan darurat di papan yang tersedia
No	Objek Pemeriksaan	Kondisi Pemeriksaan / Temuan	Rekomendasi														
1	Tempat Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Terdapat wadah bahan B3 yang sudah habis terpakai namun belum dibuang	Koordinasi unit untuk segera membuang wadah bahan B3 yang sudah habis terpakai sesuai prosedur														
2	APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Beberapa APAR belum dilakukan pemeliharaan secara rutin	Koordinasi Security untuk dilakukan pemeliharaan rutin tanpa terlewat														
3	Papan Emergency Unit	Belum dilakukan <i>update</i> secara rutin nama petugas pada papan emergency di unit	Koordinasi Unit untuk dilakukan <i>update</i> secara rutin nama petugas ketika keadaan darurat di papan yang tersedia														
III. Hal-hal yang perlu dilaporkan 1. Melakukan pengecekan inventaris kotak B3 dan pembuangan bahan B3 yang telah habis 2. Melakukan pemeliharaan APAR secara berkala 3. Melakukan update papan emergency unit secara rutin																	
Mengetahui, Direktur RS Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep	Pasuruan, 03 Juli 2026 Ketua P2K3,  Shafira Rahmanissa, S.KM																
Tembusan : 1. Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota/Prov. Setempat																	

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PERUSAHAAN : RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
ALAMAT : JL. RAYA SURABAYA MALANG KM 54,
DESA LEMAHBANG KECAMATAN SUKOREJO KAB. PASURUAN

No : 1210/RSPHS/E-PTR/DIR/VII/2026
Lamp : 2 lembar
Perihal : Laporan Triwulan II Tahun 2026

Kepada
Yth. Kepala Disnakertrans
Provinsi Jawa Timur
di- tempat

L A P O R A N P 2 K 3

A. DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
2. Jenis Usaha : Pelayanan Kesehatan
3. Alamat : Jl. Raya Surabaya-Malang KM 54, Desa Lemahbang
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Jawa Timur
Telp/Fax : 0343 - 6745000
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
4. Jumlah tenaga kerja : Laki-Laki = 157 orang
Wanita = 311 orang
TKA = 0 orang
Jumlah = 468 orang
Kepesertaan Jamsostek = 428 orang
5. P2K3 dibentuk : Tanggal 13 April tahun 2023
6. Jumlah pengurus : 28 orang

B. DATA K3

7. Data Personil K3 (jenis/klasifikasi, jumlah dan masa berlaku)
 - a. Ahli K3 = 1
 - b. Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja = 1
 - c. Auditor SMK= 0
 - d. Paramedis/ Petugas/ Teknisi/ Operator = 26
8. Data Kelembagaan/Unit/Organisasi (selain P2K3)
 - a. Unit Penanggulangan Kebakaran
Jumlah Anggota : 18 orang
 - b. Unit Tanggap Darurat
Jumlah Anggota : 12 orang
9. Data Sarana dan Prasarana K3 (jenis/klasifikasi, jumlah dan masa berlaku)
 - a. Peralatan/Mesin/Pesawat/Instalasi Peralatan
 - Pesawat Angkat Angkut : 0
 - Pesawat Uap dan Bejana Tekan : 0
 - Pesawat Tenaga dan Produksi : 0
 - Listrik : Genset 1
 - Penanggulangan Kebakaran
 - 1) APAR = 57 buah
 - 2) *Smoke detector* = 57 buah
 - 3) *Heat detector* = 1 buah
 - 4) Sprinkler = 24 buah
 - 5) Hidran = 13 buah
 - 6) *Fire alarm* = 13 buah
 - b. Bahan/Material Berbahaya
Terdapat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang meliputi alkohol, formalin, betadine, klorin dan bahan berbahaya lainnya yang sudah disimpan ditempat penyimpanan B3 dan diinspeksi secara berkala oleh PJ K3RS masing-masing unit.
 - c. Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 1) Kegiatan Medical Check Up Berkala kepada Karyawan Setahun Sekali.
 - d. Fasilitas Sanitasi dan Higine
 - 1) Penyediaan sarana cuci tangan
 - 2) Pembersihan berkala kepada semua area di Rumah Sakit

- 3) Disinfektan secara berkala unit- unit yang berisiko terkait infeksi.
- e. Fasilitas Kesejahteraan (Kantin/Ruang Makan,Tempat Ibadah, Laktasi, Rekreasi, dan lain-lain)
Terdapat kantin dengan 6 tenant yang berjualan, 1 masjid untuk tempat ibadah, 1 ruang laktasi dan 1 taman untuk area bermain anak-anak
- f. SOP (*Standar Operation Procedure*)/ *Safety Data Sheet (SDS)*
Disetiap tempat penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) selalu terdapat simbol, daftar inventaris, dan *Material Safety Data Sheet (MSDS)* yang dipergunakan untuk acuan dalam pengelolaan B3 yang ada.



Gambar 1. Tempat Penyimpanan B3 yang dilengkapi simbol B3


- g. Rambu/ Poster




Gambar 2. Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi

Terdapat beberapa simbol maupun poster, diantaranya rambu evakuasi meliputi jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu evakuasi ketika terjadi keadaan darurat. Rmabu-rambu terkait adanya pembangunan pun juga dijalankan ketika terdapat renovasi ataupun konstruksi bangunan.

10. Data Kecelakaan Kerja & Penyakit Akibat Kerja
a. Statistik



Data kecelakaan kerja pada Bulan April 2026 – Juni 2026 yaitu terdapat kecelakaan kerja sebanyak 3 kecelakaan di Bulan April 2026; 4 kecelakaan di Bulan Mei 2026; dan 0 kecelakaan di Bulan Juni 2026.



Data Penyakit Akibat Kerja (PAK) pada Bulan April 2026 - Juni 2026 yaitu tidak terdapat staf yang mengalami Penyakit Akibat Kerja /PAK (0 orang).

11. Data Penghargaan K3
- a. Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award)
 - b. Sistim Manajemen K3 (SMK3)
 - c. Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

C. KEGIATAN K3

12. Pelaksanaan Pembinaan/Penyuluhan/Penelitian
- Untuk pelaksanaan pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) Tahun 2025 telah dilakukan pada Juli – Agustus 2025. Untuk Agenda pelatihan terkait dengan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) Tahun 2026 akan diagendakan di Bulan Agustus 2026.
13. Pelaksanaan evaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja
- a. Potensi bahaya : kondisi jalan, kondisi pengendara lainnya, jarum suntik, cairan tubuh pasien
 - b. Kemungkinan cedera : terkena jarum suntik, terkena cairan tubuh pasien, terkena ampul, dan perilaku dan kondisi yang tidak aman ketika berkendara
 - c. Tindakan Pengendalian : melakukan pengendalian risiko dengan cara melakukan pekerjaan sesuai SPO yang berlaku, mitigasi risiko, menciptakan lingkungan yang aman dan selamat, dan menerapkan *safety*

riding.

14. Pelaksanaan analisa kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja
Kecelakaan kerja yang terjadi yaitu kecelakaan kerja yang terbanyak disebabkan karena Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) yang bisa disebabkan karena *unsafe action*, misalnya tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) berkendara misalnya helm, sarung tangan, dll, berkendara ketika mengantuk atau sangat lelah sehingga kurang berkonsentrasi dan juga dapat pula didukung karena faktor *unsafe condition* yaitu jalan yang licin sehingga mengakibatkan *slip* dan terjatuh atau pengendara lain yang lalai dalam berkendara sehingga mampu menyebabkan orang lain terjatuh.
15. Kondisi peralatan/*hygiene* perusahaan/ergonomi kerja/lingkungan kerja/gizi kerja dll
Pembagian makan tambahan di setiap hari Jumat kepada semua staf di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
16. Kegiatan pelayanan kesehatan kerja
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja –MCU sudah dilakukan yaitu pemeriksaan Kesehatan oleh Dokter Umum di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

D. HAMBATAN

Terkait kepatuhan tenaga kerja dalam penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang perlu ditingkatkan misalnya bekerja sesuai dengan SPO yang berlaku, melakukan pemeriksaan sarana secara berkala dan memakai Alat Pelindung Diri (APD) ketika bekerja ataupun berkendara serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan K3 di Rumah Sakit oleh pihak manajemen dari Rumah Sakit.

E. SARAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat terlaksana dengan baik dengan adanya kerjasama dari semua elemen, baik dimulai dari komitmen perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dukungan sistem, dukungan tenaga kerja, sarana dan prasarana yang menunjang dan kerjasama yang baik dari semua aspek dan pihak yang terdapat disuatu perusahaan.

Menyetujui,
Ketua P2K3,



Shafira Rahmanissa, S.KM

Pasuruan, 03 Juli 2026

Sekretaris P2K3,



Izaty Amalina R, S.Kep., Ners

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur RS Prima Husada Sukorejo
2. Kadisnaker Provinsi Jawa Timur
3. Dirjen PPK & K3 cq. Direktur Pengawasan
Norma K3, Kementerian Ketenagakerjaan RI

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERUSAHAAN : RS PRIMA HUSADA SUKOREJO ALAMAT PERUSAHAAN : JL. RAYA SURABAYA -MALANG KM 54 DESA LEMAHBANG KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN- JAWA TIMUR	KEPADA Yth. PIMPINAN RS PRIMA HUSADA SUKOREJO DI SUKOREJO-KAB. PASURUAN
---	--


REKOMENDASI

No : 1211/RSPHS/E-RKM/DIR/VII/2026

No	Bahaya Potensial	Kemungkinan Kecelakaan	Usulan/ Pemecahan/ Rekomendasi
1.	Terdapat wadah bahan B3 yang sudah habis terpakai namun belum dibuang	Ada risiko tidak sengaja pemakaian ulang wadah bahan B3 karena dianggap tidak memiliki residu (sisa bahan) dalam wadah akan memicu reaktivitas silang	Koordinasi unit untuk segera membuang wadah bahan B3 yang sudah habis terpakai sesuai prosedur
2.	Beberapa APAR belum dilakukan pemeliharaan secara rutin	Kegagalan penggunaan APAR saat keadaan darurat dan berisiko APAR berdebu dan kedaluarsa	Koordinasi Security untuk dilakukan pemeliharaan berkala
3.	Belum dilakukan <i>update</i> secara rutin nama petugas pada papan emergency di unit	Kendala kesalahan pembagian tugas ketika terjadi keadaan darurat	Koordinasi unit untuk dilakukan <i>update</i> secara rutin nama petugas ketika keadaan darurat di papan yang tersedia

Mengetahui,
Ketua P2K3

Shafira Rahmanissa, S.KM

Pasuruan, 06 April 2026
Sekretaris P2K3,

Izaty Amalina R, S.Kep., Ners

Tembusan Kepada Yth:

- Kadisnaker Kab / Kota
- Kadisnakertransduk Prov. Jatim

- Nama Perusahaan / P2K3 : RS Prima Husada Sukorejo
- A l a m a t : Jl. Raya Surabaya-Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan-Jawa Timur

REKAPITULASI LAPORAN KECELAKAAN

Waktu kejadian/ tanggal bulan	Data Korban							Faktor Kecelakaan				Perkiraan Kerugian			Sebab kecelakaan
	Nama	Jenis Kelami n (L/P)	Umur (Thn)	Akibat				Luka Pada	Sumber Kecelakaan	Type Kecela -kaan	Kondisi Mekanik Fisik Berbahaya	Tindakan Berbahaya	Mate -rial	Hari Kerja	
				Mati	Cacat Tetap	Sementa ra Tak Mampu Bekerja	Cidera Ringan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05 April 2026	Ratri Rahma Nirmala	P	24	-	-	√	-	Wajah, Tangan kiri, Kaki kanan	Ledakan Kompor	Ledakan	Menghidup- matikan secara berulang kompor saat ada bau gas	-	-	3	Unsafe Action dan Unsafe Condition
11 April 2026	Jamilatul Hidayah	L	25	-	-	-	√	Lengan kiri	Kecelakaan Lalu Lintas	Terjatuh	Roda kendaraan licin	-	-	0	Unsafe Condition
17 April 2026	Ayunda Ifchatul	P	27	-	-	√		Tangan	Kecelakaan Lalu Lintas	Terjatuh	Ditabrak mobil dari belakang	-	-	3	Unsafe Condition
22 Mei 2026	Yunika Mayasari	P	26	-	-	-	√	Telapak tangan kiri	Jarum Infus	Tertusuk jarum	Tidak teliti saat membereska n jarum suntik bekas	-	-	-	Unsafe Condition
22 Mei 2026	Junus F	L	25	-	-	-	√	Lengan dan punggung	Kecelakaan Lalu lintas	Terjatuh	bersenggol pengendara motor lain	-	-	-	Unsafe Action
24 Mei 2026	Yuris Tiara Vani	P	29	-	-	√	-	Tangan kiri	Kecelakaan Lalu lintas	Terjatuh	Kurang konsentrasi	-	-	0	Unsafe Action
Mei 2026	Farid Hamzah	L	31	-	-	-	√	Tangan	Pecahan Ampoule	Terkena Pecahan Ampoule	Pemecahan ampoule tidak sesuai	-	-	0	Unsafe Action

Waktu kejadian/ tanggal bulan	Data Korban							Faktor Kecelakaan				Perkiraan Kerugian			Sebab kecelakaan
	Nama	Jenis Kelami n (L/P)	Umur (Thn)	Akibat				Luka Pada	Sumber Kecelakaan	Type Kecela -kaan	Kondisi Mekanik Fisik Berbahaya	Tindakan Berbahaya	Mate -rial	Hari Kerja	
				Mati	Cacat Tetap	Sementa ra Tak Mampu Bekerja	Cidera Ringan								
											standar				
Tidak ada kecelakaan kerja staf pada bulan Juni 2026															


Mengetahui,
Ketua P2K3



Shafira Rahmanissa, S.KM

Pasuruan, 03 Juli 2026

Sekretaris,



Izaty Amalina R, S.Kep., Ners