

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	MEMATIKAN LAMPU INDIKATOR OPERASI		
	No. Dokumen 935.42/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
Pengertian	Lampu yang digunakan sebagai tanda bahwa operasi sudah selesai dilakukan.	
Tujuan	Sebagai acuan dalam melakukan tindakan saat selesai dilakukan operasi.	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 037.1/RSPHS/E-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi.	
Prosedur	1. Pindahkan pasien dari ruang kamar bedah menuju ruang pemulihan / <i>recovery room</i> . 2. Matikan saklar lampu indikator operasi pada koridor tengah ruang operasi 3. Cek apakah lampu indikator telah mati dengan melihat lampu indikator yang ada dikoridor tengah ruang operasi.	
Unit Terkait	IPSRs	