

BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 1330/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 02 Desember 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Pompa Submersible
Merk/Type Alat	:	Onitsuka OWS 207A
Spesifikasi	:	Pompa Celup
Ruang/Unit	:	IPAL
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Tidak Bisa Berputar
Analisa	:	Tidak Bisa Diperbaiki Karena Kumparan Terbakar
Perbaikan	:	Gulung ulang Ke Bengkel Dinamo Jupiter
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 02 Desember 2024

Teknisi  (Bambang Hermanto)	Plt.Kabid Umum dan Keuangan 2/12  (Restu Kurniawati, S.KM)	Kabid Pelayanan Medis  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	Direktur RSPHS  (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
---	--	--	--	---




Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 1330.1/RSPHS/I-PM/IPSRs/XII/2024

Tanggal	02 Desember 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	SP Pengerjaan Untuk Gulung barang Ke Bengkel Dinamo Jupiter (Pompa Submersible)				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Pompa Submersible (pengulungan barang hon)	1 unit	0	Pengulungan pompa .
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Mengalirkan Air Limbah: Pompa ini dapat memindahkan air limbah dari saluran drainase, kolam, atau tangki penyimpanan ke fasilitas pengolahan.			
3.	Penempatan alat**	1. IPAL			
4.	Merk/Tipe**	1. Onitsuka OWS 207A			
5.	Spesifikasi**	1. Pompa Celup			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (Bambang Hermanto)	 (Restu Kurniawati, S.KM)	 (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	 (Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI ALAT

