

LAPORAN KEGIATAN AHLI K3 UMUM di Perusahaan Triwulan IV Tahun 2024	Tanggal : 02 Januari 2025 Kepada Yth., Kepala Disnakertrans Bidang Pengawasan Jl. Dukuh Menanggal No. 124-126, Surabaya (60234)																
Nomor : 030/RSPHS/E-PTR/DIR/II/2025 Hal : Laporan Kegiatan Ahli K3 Umum Lampiran : 2 (dua) lembar																	
I. IDENTITAS AHLI K3 UMUM Nama : Restu Kurniawati No. Sertifikat Ahli K3 : 5/2779/AS.01.03/III/2022 Nama Perusahaan : RS Prima Husada Sukorejo Alamat Perusahaan : Jl. Raya Surabaya-Malang Km 54 Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Jenis Usaha : Jasa Kesehatan Jabatan di Perusahaan : K3RS No Telp/Fax/Email : 0343-6745000																	
II. URAIAN KEGIATAN AHLI K3 1. Tanggal Pelaksanaan : (01/08/2024) s.d. (31/12/2024) 2. Lokasi Kegiatan : • Unit Kerja/Divisi : Semua Unit 3. Uraian Kegiatan : <table><tr><th>No</th><th>Objek Pemeriksaan</th><th>Kondisi Pemeriksaan / Temuan</th><th>Rekomendasi</th></tr><tr><td>1</td><td>Hidran</td><td>Pemeliharaan Hidrant belum dilakukan dengan adekuat</td><td>Berkoordinasi dengan IPSRS dan melakukan monitoring evaluasi untuk melaksanakan pemeliharaan hidran dan alat pemadam kebakaran lainnya</td></tr><tr><td>2</td><td>Penggunaan APD bagi pekerja</td><td>Tidak digunakannya Alat Pelindung Diri (APD) pada beberapa unit sesuai SPO yang berlaku</td><td>Koordinasi dengan unit terkait untuk melakukan inventarisasi Alat Pelindung Diri (APD) ditiap unit</td></tr><tr><td>3</td><td>Kondisi Ruangan Unit – 5 R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)</td><td>Beberapa unit yang belum menerapkan 5 R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)</td><td>Berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Ruang terkait</td></tr></table>		No	Objek Pemeriksaan	Kondisi Pemeriksaan / Temuan	Rekomendasi	1	Hidran	Pemeliharaan Hidrant belum dilakukan dengan adekuat	Berkoordinasi dengan IPSRS dan melakukan monitoring evaluasi untuk melaksanakan pemeliharaan hidran dan alat pemadam kebakaran lainnya	2	Penggunaan APD bagi pekerja	Tidak digunakannya Alat Pelindung Diri (APD) pada beberapa unit sesuai SPO yang berlaku	Koordinasi dengan unit terkait untuk melakukan inventarisasi Alat Pelindung Diri (APD) ditiap unit	3	Kondisi Ruangan Unit – 5 R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)	Beberapa unit yang belum menerapkan 5 R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)	Berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Ruang terkait
No	Objek Pemeriksaan	Kondisi Pemeriksaan / Temuan	Rekomendasi														
1	Hidran	Pemeliharaan Hidrant belum dilakukan dengan adekuat	Berkoordinasi dengan IPSRS dan melakukan monitoring evaluasi untuk melaksanakan pemeliharaan hidran dan alat pemadam kebakaran lainnya														
2	Penggunaan APD bagi pekerja	Tidak digunakannya Alat Pelindung Diri (APD) pada beberapa unit sesuai SPO yang berlaku	Koordinasi dengan unit terkait untuk melakukan inventarisasi Alat Pelindung Diri (APD) ditiap unit														
3	Kondisi Ruangan Unit – 5 R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)	Beberapa unit yang belum menerapkan 5 R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)	Berkoordinasi dengan masing-masing Kepala Ruang terkait														

	4	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Belum melakukan inventarisasi update terkait Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di setiap unit	Berkoordinasi dengan unit terkait untuk melakukan update B3	
III. Hal-hal yang perlu dilaporkan 1. Perlu melakukan update terkait simbol dan inventaris Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 2. Perlu dilakukan pengecekan rutin terkait semua lata pada sistem utilitas di Rumah Sakit. 3. Perbaikan penataan unit sehingga ruangan menjadi Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin (5R).					
Mengetahui, Direktur RS Prima Husada Sukorejo  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS Pasuruan, 02 Januari 2025 Ketua P2K3,  Restu Kurniawati, S.KM					
Tembusan : 1. Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota/Prov. Setempat					

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA
PERUSAHAAN : RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
ALAMAT : JL. RAYA SURABAYA MALANG KM 54,
DESA LEMAHBANG KECAMATAN SUKOREJO KAB. PASURUAN

No	: 031/RSPHS/E-PTR/DIR/II/2025	Kepada
Lamp	: 2 lembar	Yth. Kepala Disnakertrans
Perihal	: Laporan Triwulan IV Tahun 2024	Provinsi Jawa Timur
		di- tempat

L A P O R A N P 2 K 3

A. DATA UMUM PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
2. Jenis Usaha : Pelayanan Kesehatan
3. Alamat : Jl. Raya Surabaya-Malang KM 54, Desa Lemahbang
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Jawa Timur
Telp/Fax : 0343 - 6745000
Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
4. Jumlah tenaga kerja : Laki-Laki = 204 orang
Wanita = 354 orang
TKA = 0 orang
Jumlah = 558 orang
Kepesertaan Jamsostek = 461 orang
5. P2K3 dibentuk : Tanggal 13 April tahun 2023
6. Jumlah pengurus : 28 orang


B. DATA K3

7. Data Personil K3 (jenis/klasifikasi, jumlah dan masa berlaku)
 - a. Ahli K3 = 1
 - b. Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja = 1
 - c. Auditor SMK= 0
 - d. Paramedis/ Petugas/ Teknisi/ Operator = 26
8. Data Kelembagaan/Unit/Organisasi (selain P2K3)
 - a. Unit Penanggulangan Kebakaran
Jumlah Anggota : 18 orang
 - b. Unit Tanggap Darurat
Jumlah Anggota : 12 orang
9. Data Sarana dan Prasarana K3 (jenis/klasifikasi, jumlah dan masa berlaku)
 - a. Peralatan/Mesin/Pesawat/Instalasi Peralatan
 - Pesawat Angkat Angkut : 0
 - Pesawat Uap dan Bejana Tekan : 0
 - Pesawat Tenaga dan Produksi : 0
 - Listrik : Genset 1
 - Penanggulangan Kebakaran
 - 1) APAR = 55 buah
 - 2) Smoke detector = 35 buah
 - 3) Heat detector = 1 buah
 - 4) Sprinkler : 12 buah
 - 5) Hidran = 10 buah
 - 6) Fire alarm : 14 buah
 - b. Bahan/Material Berbahaya
Terdapat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang meliputi alkohol, formalin, betadine, klorin dan bahan berbahaya lainnya yang sudah disimpan ditempat penyimpanan B3 dan diinspeksi secara berkala oleh PJ K3RS masing-masing unit.

- c. Pelayanan Kesehatan Kerja
 - 1) Kegiatan Medical Check Up Berkala kepada Karyawan Setahun Sekali
 - 2) Kebugaran meliputi senam, futsal dan badminton.
- d. Fasilitas Sanitasi dan Higine
 - 1) Penyediaan sarana cuci tangan
 - 2) Pembersihan berkala kepada semua area di Rumah Sakit
 - 3) Disinfektan secara berkala unit- unit yang berisiko terkait infeksi.
- e. Fasilitas Kesejahteraan (Kantin/Ruang Makan,Tempat Ibadah, Laktasi, Rekreasi, dan lain-lain)

Terdapat kantin dengan 6 tenant yang berjualan, 1 masjid untuk tempat ibadah, 1 ruang laktasi dan 1 taman untuk area bermain anak-anak
- f. SOP (Standar Operation Procedure)/ Safety Data Sheet (SDS)

Disetiap tempat penyimpanan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) selalu terdapat simbol, daftar inventaris, dan *Material Safety Data Sheet (MSDS)* yang dipergunakan untuk acuan dalam pengelolaan B3 yang ada.



Gambar 1. Tempat Penyimpanan B3 yang dilengkapi simbol B3

- g. Rambu/ Poster



Gambar 2. Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi

Terdapat beberapa simbol maupun poster, diantaranya rambu evakuasi meliputi jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu evakuasi ketika terjadi keadaan darurat. Rmabu-rambu terkait adanya pembangunan pun juga dijalankan ketika terdapat renovasi ataupun konstruksi bangunan.

- 10. Data Kecelakaan Kerja & Penyakit Akibat Kerja
 - a. Statistik



Data Kecelakaan Kerja Pada Bulan Oktober 2024 – Desember 2024 yaitu terdapat masing-masing 2 orang yang mengalami kecelakaan kerja diantara Oktober-Desember 2024 yaitu Oktober 2024 sebanyak 2 orang; November 2024 sebanyak 2 orang; Desember 2024 sebanyak 2 orang yang mengalami kecelakaan kerja.



Data Penyakit Akibat Kerja (PAK) pada Bulan Oktober2024-Desember 2024 yaitu tidak terdapat staf yang mengalami Penyakit Akibat Kerja /PAK (0 orang)

11. Data Penghargaan K3
- a. Kecelakaan Nihil (Zero Accident Award)

b. Sistim Manajemen K3 (SMK3)

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja

C. KEGIATAN K3

12. Pelaksanaan Pembinaan/Penyuluhan/Penelitian
- a. Materi : Pelatihan Manajemen Fasilitas dan Keselamatan MFK)

Narasumber : 1. Restu Kurniawati, S.KM

2. Suliyanto, Amd.Tekmed

3. Angela Wensi Flora Rosa, S.Kep., Ns

4. Erwan Saputra

5. Zainul Azhari

Peserta : Seluruh karyawan

b. Materi : Pelatihan dan Simulasi Penanggulangan Bencana

Narasumber : 1. BMKG Kabupaten Pasuruan

Peserta : Seluruh karyawan

Tanggal : 29 Agustus 2024

13. Pelaksanaan evaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja
 - a. Potensi bahaya : jarum suntik, ampul B3 lainnya, dan *unsafe action* dan *unsafe condition* ketika berkendara
 - b. Kemungkinan kecelakaan/cidera: terkena jarum suntik, terkena cairan tubuh pasien, terkena ampul, dan perilaku dan kondisi yang tidak aman Ketika berkendara
 - c. Tindakan Pengendalian: melakukan pengendalian risiko dengan cara melakukan pekerjaan sesuai SPO yang berlaku, mitigasi risiko, menciptakan lingkungan yang aman dan selamat, dan menerapkan *safety riding*.
14. Pelaksanaan analisa kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja
Kecelakaan kerja yang terjadi yaitu terkena tumpahan cairan kimia dan pecahan ampun yang kemungkinan besar disebabkan *unsafe action* misalnya terburu-buru dalam bekerja, kurang hati-hati, kurang teliti dll. Untuk kecelakaan kerja yang terbanyak disebabkan karena Kecelakaan Lalu Lintas (KLL) yang bisa disebabkan karena *unsafe action*, misalnya berkendara ketika mengantuk atau sangat lelah sehingga kurang berkonsentrasi dan juga dapat pula didukung karena faktor *unsafe condition* yaitu jalan yang licin sehingga mengakibatkan *slip* dan terjatuh atau pengendara lain yang lalai dalam berkendara sehingga mampu menyebabkan orang lain terjatuh.
15. Hasil pemeriksaan kondisi peralatan/hygiene perusahaan/ergonomi kerja/lingkungan kerja/gizi kerja dll
Pembagian makan tambahan di setiap hari Jumat kepada semua staf di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.
16. Kegiatan pelayanan kesehatan kerja
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja – Dijadwalkan program MCU pada staf secara berkala setiap setahun sekali sesuai dengan potensi risiko yang bisa terjadi kepada seluruh karyawan yang ada di Rumah Sakit dan disesuaikan dengan adanya anggaran dari PT yang menaungi RS Prima Husada Sukorejo.

D. HAMBATAN

Terkait kepatuhan tenaga kerja dalam penerapan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang perlu ditingkatkan misalnya meliputi kepatuhan dalam mengerjakan pekerjaan di tempat kerja sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan K3 di Rumah Sakit oleh pihak manajemen dari Rumah Sakit serta perlu ditingkatkan terkait pemeliharaan, supervisi pada semua sarana di Rumah sakit khususnya sistem utilitas utama di Rumah Sakit.

E. SARAN

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat terlaksana dengan baik dengan adanya kerjasama dari semua elemen, baik dimulai dari komitmen perusahaan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dukungan sistem, dukungan tenaga kerja, sarana dan prasarana yang menunjang dan kerjasama yang baik dari semua aspek dan pihak yang terdapat disuatu perusahaan.

Menyetujui,
Ketua P2K3,



Restu Kurniawati, S.KM

Pasuruan, 02 Januari 2025

Sekretaris P2K3,



Izaty Amalina R, S.Kep., Ners

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur RS Prima Husada Sukorejo
2. Kadisnaker Provinsi Jawa Timur
3. Dirjen PPK & K3 cq. Direktur Pengawasan
Norma K3, Kementerian Ketenagakerjaan RI

PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERUSAHAAN : RS PRIMA HUSADA SUKOREJO ALAMAT PERUSAHAAN : JL. RAYA SURABAYA -MALANG KM 54 DESA LEMAHBANG KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN- JAWA TIMUR	KEPADA Yth. PIMPINAN RS PRIMA HUSADA SUKOREJO Di SUKOREJO-KAB. PASURUAN
---	--

REKOMENDASI

No : 032/RSPHS/E-RKM/DIR/II/2025

No	Bahaya Potensial	Kemungkinan Kecelakaan	Usulan/ Pemecahahan/ Rekomendasi
1.	Pemeliharaan Hidran tidak dilakukan secara berkala	Hidran kemungkinan tidak berfungsi dengan optimal ketika terjadi keadaan darurat kebakaran	Melakukan pemeliharaan secara rutin dengan kolaborasi dengan IPSRS
2.	Penggunaan Alata Pelindung Diri (APD) belum dilaksanakan dengan adekuat	Staf terpapar dengan cairan tubuh manusia atau B3	Berkolaborasi dengan PPI terkait supervisi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)
3.	Kondisi Ruangan Unit – 5 R (Ringkas Rapi Resik Rawat Rajin)	Kecelakaan seperti terjatuh atau tersandung bahkan bisa mengakibatkan kecelakaan lainnya	Memberikan support system terkait penataan ruangan yang 5R
4.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) belum diupdate	Tertukar pengambilan B3 ketika dibutuhkan atau pengelolaan B3 yang tidak adekuat	Melakukan koordinasi antar sesama unit untuk melakukan update B3 serta pengelolaan B3 dengan baik.

Mengetahui,
Ketua P2K3



Restu Kurniawati, S.KM

Pasuruan, 02 Januari 2025

Sekretaris P2K3,



Izaty Amalina R, S.Kep., Ners

- Tembusan Kepada Yth:
1. Kadisnaker Kab / Kota
 2. Kadisnakertransduk Prov. Jatim

LAMPIRAN : II B

- Nama Perusahaan / P2K3 : RS Prima Husada Sukorejo

- A l a m a t : Jl. Raya Surabaya-Malang Km 54, Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan-Jawa Timur

REKAPITULASI LAPORAN KECELAKAAN

Waktu kejadian/ tanggal bulan	Data Korban							Faktor Kecelakaan				Perkiraan Kerugian			Sebab kecelakaan
	Nama	Jenis Kela min (L/P)	Umur (Thn)	Akibat				Luka Pada	Sumber Kecelakaan	Type Kecela -kaan	Kondisi Mekanik Fisik Berbahaya	Tindakan Berbahaya	Mate -rial	Hari Kerja	
				Mati	Cacat Tetap	Sementa ra Tak Mampu Bekerja	Cidera Ringan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
09 Oktober 2024	Lailatul Izmalia	P	25	-	-	√	-	Jejas pada perut, fraktur pelvis, fraktur coccygeus dan sacrum, laseri labia minor, rujuk rumah sakit tipe A	Kecelakaan Lalu lintas	Terjatuh	Tikungan tajam	Berdekatan dengan truk / blind spot	-	-	Unsafe Action dan Unsafe Condition
26 Oktober 2024	Siti Kholifah	P	26	-	-	-	√	Jari telunjuk kiri	Jarum	Tertusuk jarum	Pergerakan tidak terduga dari pasien	-	-	-	Unsafe Action
01 November 2024	M. Fahrur Rifqi	L	22	-	-	√	-	Kaki kanan dan tangan kanan	Kecelakaan Lalu lintas	Terjatuh	Tertabrak orang yang menyela ketika akan menyebrang di pertigaan	Terburu-buru	-	-	Unsafe Action dan Unsafe Condition
11 November 2024	Tansah Sinawang	P	22	-	-	-	√	Jari tengah kiri	Jarum	Tertusuk jarum	Kurang berhati-hati	-	-	-	Unsafe Action
12 Desember	M. Hilmi Toerida	L	26	-	-	-	√	Ibu jari sebelah kiri	Cutter	Terkena cutter	Kurang berhati-hati	-	-	-	Unsafe Action

Waktu kejadian/ tanggal bulan	Data Korban							Faktor Kecelakaan				Perkiraan Kerugian			Sebab kecelakaan
	Nama	Jenis Kela min (L/P)	Umur (Thn)	Akibat				Luka Pada	Sumber Kecelakaan	Type Kecela -kaan	Kondisi Mekanik Fisik Berbahaya	Tindakan Berbahaya	Mate -rial	Hari Kerja	
				Mati	Cacat Tetap	Sementa ra Tak Mampu Bekerja	Cidera Ringan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2024															
27 Desember 2024	Bina Anjani Rahmawati	P	25	-	-	-	√	Ibu jari	Pisau	Tergores	Kurang berhati-hati	-	-	-	Unsafe Action

Pasuruan, 02 Januari 2025

Mengetahui,
Ketua P 2 K 3



Restu Kurniawati, S.KM

Sekretaris,



Izaty Amalina R, S.Kep., Ners