

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 021/RSPHS/I-BAC/ILN/I/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 04 Januari 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Mesin cuci
Merk/Type Alat	:	Kanaba
Spesifikasi	:	-
Ruang/Unit	:	Laundry
Jumlah	:	1
Keluhan/Kendala	:	Valbelt kendor
Analisa	:	Proses pencucian linen tidak maksimal Ketika Dilakukan pengecekan oleh tim IPSRS vanbelt mengalami kendor
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 06 Januari 2024

Karu Laundry	Teknisi	Kabid Penunjang Medis	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RSPHS
 (Iham Eka)	6/1/25  (Saifuddin)	6/1/25  (Dwi Novianti Amd.AK., S.Ke)	6/1/25  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	06/01/2025  (Restu Kurniawati, S.KM)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



DOKUMENTASI ALAT



PENGAJUAN VANBELT MESIN CUCI KANABA UNIT LAUNDRY
RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR: 021.1/RSPHS/I-PM/ILN/I/2025

Tanggal	06 Januari 2025				
Pengajuan Dari Unit*	Laundry				
Alasan Pengajuan	Vanbelt mesin cuci sudah kendor				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Vanbelt mesin cuci	B 93 (2 pcs)	-	-
	2.				
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Untuk proses pencucian linen			-
3.	Penempatan alat**	Unit Laundry			-
4.	Merk/Tipe**	Menyesuaikan PT			-
5.	Spesifikasi**	Menyesuaikan PT			-
Yang Mengajukan		Mengetahui Wakil Kabid Jangmed	Kabid Pelayanan Medis	Mengetahui Kabid Umum dan Keu	Menyetujui Direktur
					
Ilham Eka Novianto Putro Amd.Kep		Rhizqita J. E. Rahmanda., Amd.PK.,S.KM	Heni Indra W,S.Kep,M.Kep	Restu Kurniawati, S.KM	dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
Vanbel terakhir diganti febrvari 2024					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

