



PENGAJUAN SELANG SPIRAL, BEARING DAN NOKSEAL
MESIN CUCI ELEKTROLUX UNIT LAUNDRY RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR: 183.1/RSPHS/I-PM/ILN/II/2025

Tanggal	19 Februari 2025				
Pengajuan Dari Unit*	Laundry				
Alasan Pengajuan	- Selang spiral rusak waktunya ganti - Bearing tidak berfungsi - Nok seal bocor				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Bearing (6207RB dan 6206ZE) dan Nok seal (ID 40mm, OD 72mm, T 12mm)	2 set	0	1 set untuk cadangan
	2.	Selang spiral	1 set	0	-
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	- Selang spiral untuk water level dan pembuangan - Bearing untuk as drum cuci - Nok seal untuk seal air drum			-
3.	Penempatan alat**	Unit Laundry			-
4.	Merk/Tipe**	Menyesuaikan PT			-
5.	Spesifikasi**	Menyesuaikan PT			-
Yang Mengajukan		Kabid Penunjang Medis	Kabid Pelayanan Medis	Mengetahui Kabid Umum dan Keu	Menyetujui Direktur
Ilham Eka Novianto Putro Amd.Kep		Dwi Novianti Amd.AK., S.Kes	Heni Indra W,S.Kep,M.Kep	Wulandari	dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
- Jika sudah ada master langsung input SIMRS, tidak cukup dilengkapi BAK saja					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

Bearing dan Nok seal



Selang spiral

