

IDENTITAS BUS (KENDARAAN)

Merk Bus	HINO
Type	X24359R-HRMRBD1
No Polisi	N 7003 TA
Nomor Uji Berkala	PS22014
Jenis Kendaraan	Bus
Model	Mobil Pelayanan Penunjang Laboratorium

FASILITAS BIS MCU

No	Nama Ruangan	Jumlah
1.	Ruang pemeriksaan dokter dan konsultasi	1
2.	Ruang pemeriksaan dokter dan konsultasi	1
3.	Ruang pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium	1
4.	Ruang Audiometri	1
5.	Ruang foto rontgen dengan pengaman timbal	1


FASILITAS UMUM

NO	Sarana Prasarana	Jumlah
1	AC di ruang pemeriksaan dokter	1
2	AC di ruang Radiologi	1
3	Kursi	3
4	Lemari	2
5	Wastafel	1
6	Bed pemeriksaan	1
7	Selimut	1
8	Bantal	1
9	Mobile X –Ray	1 Unit
10	DR dan Laptop	1 Unit

Hasil Dokumen Uji

No	Dokumen	Hasil Uji	Masa Berlaku
1	Uji Kesesuaian Mobile X-Ray	II/UK/B-01/II/25/E-040 A PRUK	06 Maret 2029
2	Uji Paparan Radiasi	II/PR/R-01/II/25/E-040 A PRUK	27 Februari 2026
3	Kalibrasi Alat	202409499	17 September 2025

Gambar Bis MCU



Ditetapkan di : Pasuruan
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo



dr Ifit Bagus Apriantono, M.MRS