






PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 424/PSPHS/1-PM/UMM/V/2025

Tanggal	23 Mei 2025				
Pengajuan Dari Unit*	Umum				
Alasan Pengajuan	Pengajuan Perbaikan & Perbaikan Internal Tukang (pekerjaan)				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Bantalan Tangan Kursi Roda	9	-	① Bursak Bantalan tangan kursi roda yang sudah jelek dan sobek dengan vendor pak awi
	2.	Perbaikan bangunan dinding RS eksterior/dinding luar bangunan, Perbaiki dinding hall Sakura yang retak dan rembes, perbaikan deag cor yang pecah/putus	1LS		② Menyesuaikan Kondisi Lapangan ③ Sudah dilakukan perbaikan oleh tukang internal (team pak yadi) tp tetap balik lagi => tetap mengembung
	3.	Vinil IKO 4 (Vinyl lantai)	1 LS		
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. sebagai alat bantu mobilitas bagi orang yang kesulitan berjalan, baik karena penyakit, cedera, cacat, atau masalah kesehatan lainnya 2. - Untuk perbaikan tembok dinding RS bagian luar dan dalam yg retak"/pecah sehingga ketika hujan air rembes Kedalam dan mengakibatkan kebocoran 3. Untuk memperbaiki Vinil lantai OK yang mlembung/masuk angin			
3.	Penempatan alat**	1. Lobby Utama PHS 2. - Dinding bangunan bagian belakang Rumah Sakit, bangunan dinding ruangan HALL SAKURA, pilar beton diatas ruangan bekas verif lantai 3 3. IKO 4			
4.	Merk/Tipe**	1. Tergantung Pengadaan Pt 2. Costum/Menyesuaikan 3. Costum/Menyesuaikan 4.			
5.	Spesifikasi**	1. Tergantung Pengadaan Pt 2. Costum/Menyesuaikan 3. Costum/Menyesuaikan			
Yang Mengajukan	Mengetahui PLT Kabid Umum	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Jangmed	Menyetujui Direktur	
					
Andy Bagus. s	Wulandari	Heni Indra W, S.Kep.Ns.M.Kep	Nur Lailatul Farida, S.Kep.,NS	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	

TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				
- Perbaikan vinyl dan dinding saran menggunakan vendor / pihak Re 3 ➡				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				

DOKUMENTASI





ATAS VERIF



BANGUNAN BELAKANG RS



NOTE 40

57mm f/1.8 1/200s ISO500