

Malang, 24 Agustus 2026

Nomor : 436/I-PNJ/DIR/VIII/2026
Lampiran : 2 Halaman
Perihal : Pengajuan Perbaikan Bantalan Matras CT Scan ke Pihak ke -3

Kepada Yth
dr. Sefrina Trisadi, Sp. DVE
Direktur PT. Disa Prima Medika
di Tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan rusaknya bantalan matras ct scan, maka kami mengajukan perbaikan bursak ke Bapak Sumar (Form Kerusakan Terlampir).
Maka kami mengajukan perbaikan ke pihak ke-3.

Demikian surat pengajuan in disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Penunjang Medis
3. Kepala Bagian Umum
4. Ka Ins IPSRS

LAMPIRAN

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
SAHABAT NEWYU SEHAT

PT. DISA PRIMA MEDIKA

FORM KERUSAKAN DAN PENGGANTIAN ALAT






Tanggal Pengaduan : 24, 8, 2026
 Tanggal Penarikan Alat :
 Unit : Radiologi

Perihal *) : ☒ Alat Medis ☐ Prasarana ☐ Gedung & Utilitas ☐ Kendaraan

No	Nama Barang	Kode Inventaris	Identitas Barang
	Bantalan kepala	Merk : Type : Nomor Seri : Warna : Lain - lain :	

Perbaikan		Analisa Kerusakan dan Rekomendasi
Tanggal/ Jam	1. 2.	
Spare part yang rusak	Bantalan	Pelapis bantalan ct-scan Sobek
Human eror	☐ Ya ☒ Tidak	

Lampiran *) : ☒ Bukti foto kerusakan ☐ Form Berita Acara Penarikan Alat

Melaporkan,	Memeriksa,	Mengetahui,		
 Ka. Unit Radiologi	 Petugas Alat	 Ka. IPSRS	 Kabid	 Ka. Gudang Umum/ Farmasi

*) Pilih (✓) salah satu.

Banjararum Selatan No 3 – 7 Singosari – Malang,
 Telp 0341 – 458679, 458916, Fax : 441874; Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



DOKUMENTASI



Hormat Kami,
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestiantini, M.Kes