



PENGAJUAN TENAGA KERJA TUKANG RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NO : 399/RSPTU/ 1-PM/ Umm / VII/ 2026

Tanggal	13 Juli 2026
Pengajuan Dari Unit*	Umum
Sifat Pengajuan	Mendesak
Alasan Pengajuan	ditemukan beberapa kerusakan pada area pelayanan yang berpotensi mengganggu keselamatan pasien, keluarga pasien, pengunjung, dan petugas serta dapat mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu diperlukan tenaga kerja tukang untuk segera melaksanakan pekerjaan perbaikan agar kondisi bangunan kembali aman, nyaman, dan sesuai dengan standar keselamatan fasilitas pelayanan kesehatan.

Rincian Kebutuhan

1	No	Nama Pekerjaan	Jenis Pekerjaan	Lokasi	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Lama Pekerjaan	Material yang di perlukan (yang belum ada / tambahan)
	1	Perbaikan Keramik Lantai Koridor Lorong	Perbaikan	Lorong ICU ✓	3 Orang Tukang	10 Hari	1.Keramik granit pearl white 2.Am 42 3.Nat keramik
	2	Perbaikan Kramik Lantai	Perbaikan	Andalusia ✓			
	3	Perbaikan Kramik dinding	Perbaikan	Kamar Mandi RM LT 2 ✓			
	4	Perbaikan Keramik Lantai	Perbaikan	Dahlia 2B.9 ✓			
	5	Perbaikan Kramik dinding	Perbaikan	Dahlia 2B.5 ✓			
	6	Perbaikan Kramik dinding	Perbaikan	Dahlia 2B.6 ✓			
	7	Perbaikan Kramik dinding	Perbaikan	Cempaka 2C ✓			
	8	Perbaikan Keramik Lantai Koridor	Perbaikan	Depan NS 3A	→ Dikerjakan tukang internal 		

2	Catatan	1. Selama proses pekerjaan wajib dipasang pembatas area kerja (safety barrier), rambu peringatan, dan memastikan area tetap aman bagi pengguna jalan. 2. Seluruh tenaga kerja wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar K3 Rumah Sakit dan menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis serta target waktu yang telah ditetapkan. 3. Pekerjaan perbaikan keramik di all titik yang sudah di ajukan menyesuaikan kondisi di lapangan (Terisi pasien atau tidaknya menunggu koordinasi dengan Karu)
---	---------	---

Yang Mengajukan	Kabid Umum	Direktur RS
Andy Bagus Setiawan	Wulandari	Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep

TANGGAPAN DARI KABID RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

TANGGAPAN DARI DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA




Lampiran

1. Lorong ICU



2. Hall Andalusia






3. KM rm lt.2




4. Dahlia 2B.9






5. Dahlia 2B.5



6. Dahlia 2B.6







7. Cempaka 2C





8. Depan NS 3A

