



LAPORAN KEJADIAN

|   |                      |                                   |
|---|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | Kejadian             | Body Ambulance PHM Tergores       |
| 2 | Unit Kerja           | Driver                            |
| 3 | Nama staff           | Agus Suhartono                    |
| 4 | Tanggal Kejadian     | 8 Juni 2026                       |
| 5 | Temuan kejadian atas | Ambulance APV                     |
| 6 | Kerugian             | Stiker body tergores              |
| 7 | Barang Bukti         | Foto dan goresan pada body stiker |

I. KRONOLOGIS KEJADIAN

| TANGGAL     | KRONOLOGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BUKTI (FOTO)                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 Juni 2026 | Pada pukul 18.40, driver an. Agus mendapatkan order antar pasien pulang dari RS. Petugas meresponnya dengan mengeluarkan ambulance dari tempat parkir mobil ambulance, karena area parkir yang sempit tanpa sengaja body mobil ambulance sebelah kanan pojok belakang menyerempet pojok belakang mobil wuling PHS yang diparkir, sehingga menimbulkan goresan pada stiker mobil ambulance APV, dan mobil wuling PHS sedikit tergores |  |

II. HASIL TELUSUR

|    |                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Parkir Pasien / Keluarga yang kurang baik (kurang mundur mentok) sehingga area jalan depan mobil lebih sempit dari biasanya |
| 2. | Driver an, Agus Suhartono, melaporkan kepada atasan dan membuat laporan kronologis (sesuai SPO)                             |

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

|    |                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Area jalan lebih sempit karena penempatan parkir yang kurang sempurna dari mobil pasien |
| 2. | Haluan driver kurang sempurna saat mengeluarkan mobil ambulance APV                     |


IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

|                                          |
|------------------------------------------|
| Stiker body mobil ambulance APV tergores |
|------------------------------------------|

V. LANGKAH YANG DILAKUKAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eksternal :</b> Meminta maaf ke driver PHS                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Internal :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Unit Driver : Melaporkan kejadian ke atasan, membuat kronologis, memoles mandiri body ambulance APV.</li><li>Unit parkir : Memastikan mobil terparkir dengan benar, sudut parkir depan IGD sebaiknya di steril dari kendaraan pasien / keluarga.</li></ul> |

Malang, 8 Juni 2026

| Yang Melaporkan,                                                                                                                                                     | Diketahui Oleh,                                                                                                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>( Agus Suhartono )                                                            | Kepala Bidang umum<br><br>(drg. Endy Wira Pradana ) | SDM RS<br><br>(Susan Rahmawati, S. Sos) |
| Disetujui,<br>Direktus RS Prima Husada Malang<br><br>dr. Resti Lestantini, M. Kes |                                                                                                                                        |                                                                                                                              |