



I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	SU'UDI
2	Kejadian	Terjadinya gesekan
3	Unit Kerja yang terlibat	DRIVER
4	Tanggal Kejadian	26\06\2024

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
26\06\2024	10.40	Kronologi kejadian Ambulan Apv No.Polisi : N 1464 EK No.Rangka : MHYGDN42VJJ401439 No.Mesin : G15 AID419257 Tgl kejadian 26 JUNI 2024 Pada pukul 10.40 WIB Saya berangkat untuk tambah angin ban Ambulan Apv dari RS prima Husada Sukorejo Menuju tempat Tambah angin ban yang ada di suwayuwo dengan mengendarai mobil Ambulan APV Nomor polisi N 1464 EK. Setibanya di suwayuwo ternyata tempat tambah anginnya tutup dan akhirnya saya menuju Sengon agung untuk tambah anginnya,Tepatnya di daerah sengon jalan agak melambat dikarekan ada mobil truk di sisi kiri jalan patah as terus ada sopir truk lambay kan tangan ada orang mau nyebrang di Karenakan jalan nya sempit terus saya berhenti sejenak,saat saya jalan melambat dari sisi kiri tiba tiba ada pemotor melaju langsung memotong di depan mobil yang saya Kendarai,dan saya menghindar ke sebelah kanan untuk menghindari pemotor tersebut..Dengan jarak yang terlalu dekat pemotor tersebut tersenggol bumper mobil yang saya kendarai dan mobil yang saya kendarai mengenai trotoar jalan yang mengakibatkan kan ban depan sebelah kanan robek akibat benturan pembatas jalan tersebut. Demikian kronologi ini saya buat sesuai dengan kejadian tersebut.	Su'udi

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH






1. Terjadinya gesekan antara mobil yang saya kendarai dengan pembatas tengah yang di akibatkan oleh pemotor

IV.KERUGIAN YANG DITIMBULKAN


1. Ban sobek sebelah kanan depan.



V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Ruang Unit	- Lebih berhati-hati saat berkendara - Pastikan jalan yang dilalui aman dan selesaikan akibat adanya ke maceban	
Kepala Ruang Unit	- Ban diganti yang baru karna kondisi Ban sudah tidak bisa dipakai karna sobek	
Kabid Umum dan keuangan.	1. Segera buat kronologi dan kejadian 2. Lebih safety riding.	19/7 2024 
*Kepala Keuangan RS	Mengikuti kebijakan dari PT. terkait penggantian ban	19/7 24 
*Kabid Pelayanan Medik	1. Hati-hati dalam berkendara dan kronologi harus segera dibuat 2. Mengikuti kebijakan PT terkait penggantian Ban	19/7 24 
*Kabid Keperawatan	Hati-hati dalam berkendara + Pakaian	19/7 24 
*Kabid Penunjang Medik	1. Pastikan jalan yang dilalui aman, pastikan 2. Penanganan sesuai kebijakan PT	19/7 24 
*SDM RS	Lebih berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan, terutama saat jalan ramai.	20/7 24 

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada


dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Pembuat Kronologi


(Su'udi)

Catatan Direktur : _____

