

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 1168/RSPHS/I-BAC/NEONA/X/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 8 Oktober Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Sensor Oxymetri
Merk/Type Alat	:	Oxy 9 Wave (Neonate)
Ruang/Unit	:	NICU
Jumlah	:	3 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Sensor Oxymetri Kondisi eror
Analisa	:	1. Setelah di lakukan Pengecekan terdapat kerusakan pada sensor nya putus dan tidak aktif mengakibatkan eror pada Oximetri
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 8 Oktober 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	10/10 2024 	10/10 		
(Sulyanto Amd Tek Med)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA

NOMOR:1167/RSPHS/I-PM/NEONA/X/2024

Tanggal	09 September 2024				
Pengajuan Dari Unit*	NICU				
Alasan Pengajuan	Pergantian Alat				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Neonate Finger Sensor SPO2	5	2	3 Pergantian alat 2 Backup X
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Untuk memantau SPO2 setiap pasien bayi			
3.	Penempatan alat**	NICU			
4.	Merk/Tipe**	MEDRE SN: GD20200824001904			
5.	Spesifikasi**	Contoh Alat Terlampir			
Yang Mengajukan		Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui PLT Kabid Umum dan Keu ,	Menyetujui Direktur
					
(Ns.Ayu Mayang P,S.Kep)		Dwi Novianti, Amd.AK,S.Kes	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	Restu Kurniawati, S.KM	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
Hanya membutuhkan 3 → sesuai alat yang rusak					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN
DOKUMENTASI ALAT

