






PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA

NOMOR : 1272.1 / RSPHS / 1- PM / IPSRS / XI / 2024

Tanggal	12 November 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Untuk keperluan kamar mandi umum Lantai 1 wanita				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Hand dryer	1 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Fungsi utama dari hand dryer adalah untuk menghilangkan kelembapan pada tangan secara cepat, yang membantu mencegah penyebaran bakteri dan menjaga kebersihan.			
3.	Penempatan alat**	1. Kamar mandi umum lt 1 wanita			
4.	Merk/Tipe**	1. Krisbow			
5.	Spesifikasi**	1. Krisbow			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
12/11/24  (Sulyanto Amd TekMed)	14/11/2024  (Restu Kurniawati, S.KM)	 (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	 (Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI ALAT





BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 1272/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XI/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 12 November 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Hand Dryer Kamar Mandi Wanita Lantai 1
Merk/Type Alat	:	krisbow
Spesifikasi	:	Krisbow
Ruang/Unit	:	Umum
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Sensor Tidak Bisa Mendeteksi
Analisa	:	Tidak Bisa Diperbaiki Karena Kumparan / Lilitan Putus
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 12 November 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Suliyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

