



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
SEMESTER 1 TAHUN 2026
(Periode Januari - Juni 2026)**

KATA PENGANTAR

RS Prima Husada sebagai Rumah Sakit yang bergerak dibidang kesehatan mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 49 ayat (f) angka "6" yang menyatakan bahwa kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri atas: menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Atas dasar hal tersebut, RS Prima Husada bermaksud melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan/pelaksanaan ijin lingkungan Semester 1 (periode Januari – Juni) Tahun 2026.

Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan ini dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada Juli dan Januari sebagai bentuk penataan dan kepatuhan RS Prima Husada terhadap Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Format penyusunan laporan ini mengacu pada Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

Kami berharap laporan pemantauan ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi kegiatan di Perusahaan dalam menunjang Pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan serta upaya pengelolaan di masa yang akan datang.

Malang, 20 Juli 2026
Yang membuat Laporan
Penanggung Jawab DELH

Mengetahui,



(dr. Resti Lestantini, M. Kes)
Direktur RS Prima Husada



(Dwi Novianti, AMd. AK. S. Kes)
Tenaga Kesehatan Lingkungan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 2

DAFTAR ISI 3

BAB I 4

PENDAHULUAN 4

1.1 IDENTITAS PERUSAHAAN 4

1.2 LOKASI KEGIATAN 4

1.3 DESKRIPSI KEGIATAN 6

1.3.1. Luas Lahan 6

1.3.2. Penggunaan Energi Listrik 6

1.3.3. Penggunaan Air Bersih 7

1.3.4. Penyediaan Gas Medik 8

1.3.5. Penggunaan Bahan Berbahaya Beracun (B3)..... 8

1.3.6. Kegiatan Operasional..... 8

1.3.7. Penggunaan Tenaga Kerja 11

BAB II 13

PELAKSANAAN DAN EVALUASI 13

2.1 PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN 13

2.1.1 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 13

2.1.2 Evaluasi 14

BAB III..... 16

KESIMPULAN DAN SARAN 16

3.1 KESIMPULAN..... 16

3.2 SARAN 16

LAMPIRAN A 17

HASIL UJI PEMERIKSAAN LINGKUNGAN..... 17

LAMPIRAN B **Error! Bookmark not defined.**

MATRIKS UPL-UKL **Error! Bookmark not defined.**

BAB I
PENDAHULUAN

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 49 ayat (f) angka "6" yang menyatakan bahwa kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri atas: menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Atas dasar hal tersebut, RS Prima Husada bermaksud melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan / pelaksanaan ijin lingkungan Semester I (periode Januari – Juni) Tahun 2026.

Sebagai bentuk penataan dan kepatuhan terhadap ijin lingkungan, RS Prima Husada bermaksud untuk melaporkan hasil kegiatan pemantauan lingkungan Semester I Tahun 2026 (periode Januari – Juni). Pemantauan lingkungan ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan di area *plant* RS Prima Husada sesuai dengan dokumen DELH yang telah disetujui.

Lingkup pemantauan lingkungan di RS Prima Husada untuk periode Semester I Tahun 2026 (Januari – Juni) adalah pemantauan kualitas udara ambient, pengelolaan limbah dan swab lingkungan.

Tujuan dari pemantauan lingkungan ini adalah:

- a. Untuk mengimplementasikan arahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah disetujui dalam dokumen DELH,
- b. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan,
- c. Untuk melakukan pemantauan lingkungan yang komprehensif pada periode pemantauan Semester I Tahun 2026 (Januari – Juni).

Waktu operasional RS Prima Husada dalam satu hari yaitu 24 jam, dalam satu minggu yaitu 7 hari, dan terdiri dari 3 shift untuk area pelayanan pasien.


1.1 IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan	: RS Prima Husada
Jenis Badan Usaha	: Perseroan Terbatas (PT. Disa Prima Medika)
Alamat	: Banjararum Selatan No.3-7 Mondoroko, Singosari – Malang
Nomor NPWP	: 21.137.072.1-657.000
Direktur RS Prima Husada	: Dr. Resti Lestantini, M. Kes
Direktur PT. Disa Prima Medika	: Endang Susilowati
Nomor Telepon	: (0341) 458679
Status Penanaman Modal	: Swadaya
Bidang Usaha / Kegiatan	: Rumah Sakit
Penanggung Jawab UKL-UPL	: Dwi Novianti, AMd. AK. S. Kes
Izin yang terkait dengan AMDAL	: -

1.2 LOKASI KEGIATAN

Jalan	: Banjararum Selatan No. 3 Mondoroko, Singosari – Malang
Desa / Kelurahan	: Banjararum
Kecamatan	: Singosari
Kabupaten	: Malang
Propinsi	: Jawa Timur
Batas wilayah	
- Utara	: Jalan lingkungan Perum Banjararum
- Selatan	: Jalan lingkungan Perum Banjararum
- Barat	: Jalan lingkungan Perum Banjararum
- Timur	: Rumah Warga

Gambar 1. Lay out RS Prima Husada



1.3 DESKRIPSI KEGIATAN

1.3.1. Luas Lahan

Kegiatan Rumah Sakit Prima Husada berada diatas lahan 7.250 m² dengan penggunaan lahan untuk luas bangunan 10.534 m² dengan rencana akan dilakukan Pembangunan dengan total luas ± 11.384 m², yang terdiri dari bangunan utama (gedung rawat inap), gedung rawat jalan, ruang IGD, ruang kamar operasi, ruang bersalin, ruang pelayanan penunjang medik (radiologi, farmasi, laboratorium, dapur/gizi, laundry, CSSD, kamar jenazah), dan kantor serta bangunan lain-lain, namun pada semester ini masih belum ada penambahan bangunan.

Tabel 1 Penggunaan lahan RS Prima Husada

No	Jenis Penggunaan Lahan	Keterangan
1	Kantor	Bangunan tertutup
2	Ruang Perawatan	Bangunan tertutup
3	Ruang Rawat Jalan	Bangunan tertutup
4	Ruang IGD	Bangunan tertutup
5	Ruang Kamar Operasi	Bangunan tertutup
6	Ruang Bersalin & Ginekologi	Bangunan tertutup
7	Radiologi	Bangunan tertutup
8	Farmasi	Bangunan tertutup
9	Laboratorium	Bangunan tertutup
10	Dapur/Instalasi Gizi	Bangunan tertutup
11	Laundry	Bangunan tertutup
12	CSSD	Bangunan tertutup
13	Kamar Jenazah	Bangunan tertutup
14	Gudang	Bangunan tertutup
15	Masjid	Bangunan tertutup
16	Parkir sepeda motor	Bangunan tertutup
17	TPS LB3	Bangunan tertutup
18	Ruang IPAL	Bangunan tertutup
19	Ruang Genset	Bangunan tertutup
20	Hall Pertemuan	Bangunan tertutup
21	Ruang Penyimpanan Rekam Medis	Bangunan tertutup
22	Ruang IPSRS & IT	Bangunan tertutup
23	Cafetaria	Bangunan tertutup
24	Parkir mobil	Lahan terbuka

1.3.2. Penggunaan Energi Listrik

Penyediaan tenaga Listrik untuk kegiatan operasional terutama menggunakan sumber dari PLN dengan kapasitas daya Listrik terpasang sebesar 460 KVA dan apabila terjadi pemadalam Listrik dari PLN maka penyediaan power Listrik menggunakan genset dengan kapasitas 300 KVA, dengan penggunaan solar dengan rata-rata pemakaian:

Tanggal	Waktu	Daya	Area	Hours Meter	Lama penggunaan	Bahan Bakar (liter)	Keterangan
07/01/2026	10:07	X		416:32:00	10 menit	6.3	warmingup
14/01/2026	11:22	170	All gedung	417:09:00	10 menit	12.3	warmingup
21/01/2026	11:50	X		417:19:00	10 menit	6.3	warmingup
Solar perbulan Januari 2026						24,9	
04/02/2026	10:09	X	X	417:38:00	18 menit	13.5	warmingup
11/02/2026	10:28	X	X	419:31:00	1 jam 28 menit	14.5	warmingup
18/02/2026	10:00	X	X	419:41:00	10 menit	6.2	warmingup
25/02/2026	10:41	X	X	419:53:00	12 menit	7.5	warmingup
Solar perbulan Februari 2026						41,7	
04/03/2026	13:38		X	420:04:00	15 menit	6.3	warmingup

05/03/2026	13:25:00-13:38	150	All gedung	420:36:00	20 menit	13.5	pemadaman pln
11/03/2026	10:00		X	420:46:00	10 menit	6.3	warmingup
27/03/2026	09:40		X	420:56:00	10 menit	6.3	warmingup
Solar perbulan Maret 2026						32,4	
03/04/2026	09:22-09:52	53	All gedung	421:17:00	15 menit	33	trip pln
09/04/2026	10:18	55	All gedung	421:42:00	28 menit	25.83	trip pln
19/04/2026	09:30	X		421:54:00		6.3	warmingup
22/04/2026	10:27	X		422:07:00	10 menit	6.3	warmingup
26/04/2026	19:30-20:30	181	All gedung	423:11:00	1 jam	38	trip pln
29/04/2026	10:05			423:23:00	10 menit	6.3	warmingup
Solar perbulan April 2026						56,9	
06/05/2026	10:38	x	x	423:44:00	20 menit	7.3	warmingup
20/05/2026	15:44	x	x	424:43:00	17 menit	7.2	warmingup
27/05/2026	09:15	x	x	424:53:00	10 menit	6.3	warmingup
Solar perbulan Mei 2026						20,8	
07/06/2026	13:50	x		425:13:00	10 menit	7.2	warmingup
08/06/2026	14:01	56	All gedung	427:23:00	1 jam 30 menit	22.68	trouble pln pusat
10/06/2026	10:28	x		427:36:00	10 menit	7.4	warmingup
10/06/2026	14:31	186	All gedung	430:36:00	3 jam	117.18	trouble pln pusat
11/06/2026	12:40	20	All gedung	433:52:00	3 jam	12.6	trouble pln pusat
17/06/2026	10:04	20	All gedung	434:09:00	10 menit	84	trouble pln pusat
18/06/2026	09:30	131	All gedung	437:34:00	2 jam 40 menit	86	trouble pln pusat
25/06/2026	09:52	X		437:44:00	10 menit	6.3	warmingup
Solar perbulan Juni 2026						176,3	

Identifikasi Sumber Emisi	kapasitas (kw)	Bahan bakar (Liter)	Waktu operasi (jam) per bulan					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Genset 1 (HT 300 CC)	240 kw (300 kva)	353 liter	-	-	15 menit	1 jam 28 menit	-	11 jam 33 menit

1.3.3. Penggunaan Air Bersih

Untuk memenuhi kebutuhan air guna kegiatan operasional rumah sakit menggunakan dua sumber air yaitu yang utama dari sumur bor dan sebagai cadangan dari Jasa PDAM dengan rata-rata penggunaan air sumur bor 10 m³ / hari. Sedangkan kebutuhan air setiap bulan di RS Prima Husada adalah sebagai berikut:

BULAN	DEBIT M3	RATA-RATA/HARI
JANUARI	231,3	7,97
FEBRUARI	59,3	2,28
MARET	168	6,46

APRIL	153,1	5,88
MEI	107,4	4,13
JUNI	148,6	5,71

1.3.4. Penyediaan Gas Medik

Penyediaan gas medik berupa liquid sentral dengan jumlah 531,60 mmHg/hari dengan distribusi pada unit-unit pelayanan meliputi IGD, rawat inap, rawat intensive, kamar operasi dan ruang perawatan pasien lainnya.

Liquid Oksigen	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	Mei-26	Jun-26
Pemakaian	8252	8233	8315	8166	8295	6946
Pengisian	8682	6676	5769	6440	8591	6464

1.3.5. Penggunaan Bahan Berbahaya Beracun (B3)

a. Untuk kegiatan medis

Tabel 4 Penggunaan bahan berbahaya beracun untuk kegiatan medis

No	Nama Bahan	Kegunaan	Bentuk	Sifat	Penyimpanan
1	Alkohol 70%	Antiseptik	Cair	Mudah terbakar	Lemari B3 unit
2	Pehidrol/H ₂ O ₂ 50%	Antiseptik	Cair	Korosif	Lemari B3 unit
3	Betadine/Providone Iodine 10%	Antiseptik	Cair	Beracun	Lemari B3 unit

b. Untuk kegiatan laboratorium

Tabel 5 Penggunaan bahan berbahaya beracun untuk kegiatan laboratorium

No	Nama Bahan	Kegunaan	Bentuk	Sifat	Penyimpanan
1	Sodium Hypoclorida	Reagensia	Cair	Oksidator, Mudah terbakar	Lemari B3 unit
2	Sodium Acid	Reagensia	Cair	Beracun	Lemari B3 unit
3	Reagen Kids	Reagensia	Cair	Beracun	Lemari B3 unit

c. Untuk kegiatan laundry

Tabel 6 Penggunaan bahan berbahaya beracun untuk kegiatan laundry

No	Nama Bahan	Kegunaan	Bentuk	Sifat	Penyimpanan
1	Detergent	Bahan pencuci	Serbuk	Korosif	Lemari B3 unit
2	Sodium Hypoclorida	Antiseptik & pemutih	Cair	Oksidator, Mudah terbakar	Lemari B3 unit
3	Pelembut/pengharum pakaian	Pengharum	Cair		Lemari B3 unit

1.3.6. Kegiatan Operasional

a. Kegiatan Pelayanan Medik Instalasi Rawat Jalan

Kegiatan pelayanan pada unit rawat jalan ini meliputi:

- Kegiatan poli umum (MCU), poli gigi
- Kegiatan pelayanan spesialis meliputi: obgyn, bedah, bedah plastic, penyakit dalam, syaraf, anak, jantung, paru, THT, kulit & kelamin, mata, orthopedi, jiwa, fisioterapi, urologi.

Waktu pelayanan unit rawat jalan dimulai pukul 06.00 – 21.00 WIB selama 7 hari dalam seminggu dan untuk pelayanan medik spesialis dengan jadwal-jadwal tertentu sesuai dengan unit spesialisasinya.

Daftar poli spesialis di Unit Rawat Jalan:

Tabel 7 Daftar Poli Spesialis Rawat Jalan

No	Poli Spesialis	Jumlah Dokter	Keterangan
1	Obgyn/Kandungan	3	-
2	Bedah	4	-
3	Bedah Plastik	1	-
4	Penyakit dalam	5	-
5	Syaraf	4	-
6	Anak	3	-
7	Jantung	3	-
8	Paru	2	-
9	THT	2	-
10	Kulit & kelamin	2	-
11	Mata	3	-
12	Orthopedi	3	-
13	Jiwa	2	-
14	Fisioterapi	2	-
15	Urologi	2	-
16	Bedah syaraf	1	-
17	FNAB	1	-
Total		43	-

- b. Kegiatan Pelayanan Medik IGD
Pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) kegiatan pelayanan diselenggarakan 24 jam sehari 7 hari kerja dalam seminggu.
Pelayanan terhadap pasien gawat darurat yang bersifat medik ataupun darurat bedah, untuk gawat darurat ditangani langsung oleh dokter umum dan bila diperlukan adanya penanganan khusus maka akan dilakukan oleh dokter spesialis sebagai konsultan. Untuk kebutuhan tenaga pada unit ini menyesuaikan dengan beban kerja pelayanan selama 24 jam yaitu 3 shift, yang meliputi tenaga dokter umum dan perawat/bidan.
- c. Kegiatan Pelayanan Medik Rawat Intensif (ICU, HCU, NICU, PICU)
Pelayanan di ruang rawat intensif digunakan untuk merawat pasien-pasien yang dalam keadaan perlu dimonitor secara intensif. Kegiatan pelayanan di unit ini dilakukan 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu Dimana unit ini langsung ada dibawah kontrol dokter spesialis dan tenaga perawat khusus.
- d. Kegiatan Pelayanan Medik Rawat Inap
Pada unit ini menyelenggarakan kegiatan pelayanan selama 24 jam (3 shift) selama 7 hari kerja dalam seminggu dan dilakukan oleh tenaga medis, paramedis, dan tenaga lain didasarkan atas kebutuhan untuk menangani penderita yang memerlukan kelas perawatan. Jenis pelayanan di rawat Inap meliputi:

Tabel 10 Jenis pelayanan di rawat inap periode Juli – Desember 2025

No	Jenis Ruang Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur	Keterangan
1	VVIP	4	-
2	VIP	3	-
3	Kelas I	18	-
4	Kelas II	28	-
5	Kelas III	48	-

- e. Kegiatan Pelayanan Medik Kamar Operasi
Jenis pelayanan yang diselenggarakan di instalasi kamar operasi meliputi:
- Tindakan bedah umum
 - Tindakan bedah obgyn
 - Tindakan bedah orthopedi
 - Tindakan bedah plastic
 - Tindakan bedah urologi
 - Tindakan mata

- Tindakan THT
- Tindakan bedah syaraf

Waktu pelayanan instalasi kamar operasi dilaksanakan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam satu minggu, dengan ruang operasi sebanyak 3 ruangan dengan 3 dokter anastesi, perawat asisten operator, perawat asisten anastesi, perawat instrument, dan perawat *on loop*.

f. Kegiatan Pelayanan Medik Maternitas

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh unit maternitas meliputi:

- Tindakan persalinan normal
- Tindakan gynekologi

Waktu pelayanan unit maternitas dilaksanakan 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam satu minggu, dengan 1 ruang bersalin dengan 3 bed tindakan dan 1 ruang dengan 2 bed tindakan gynekologi, dan ditangani oleh dokter spesialis obgyn dan bidan terampil.

g. Kegiatan Penunjang Medik Radiologi

Unit pelayanan radiologi digunakan untuk penegakan diagnose penyakit pasien. Unit ini melakukan pelayanan atas permintaan dari unit-unit didalam rumah sakit maupun dari luar rumah sakit yang sudah bekerja sama. Jenis pelayanan pada unit radiologi meliputi:

- Pemeriksaan rontgen, dengan pelayanan 24 jam petugas radiographer dalam 3 shift.
- Pemeriksaan ct-scan (kontras & tanpa kontras), dengan pelayanan 24 jam petugas radiographer dalam 3 shift.
- Pemeriksaan USG, sesuai dengan jadwal 2 dokter spesialis radiologi.

h. Kegiatan Penunjang Medik Laboratorium

Unit pelayanan laboratorium yang dilakukan meliputi:

- Kimia klinik
- Hematologi
- Urinalisis
- Serologi
- Bakteriologi
- Feses/tinja
- FNAB (Biopsi)

Pelayanan dilakukan 24 jam dalam 3 shift baik dari unit rawat inap maupun rawat jalan oleh tenaga analis kesehatan dan dikontrol langsung oleh dokter spesialis patologi klinik.

i. Kegiatan Penunjang Medik Farmasi

Jenis pelayanan pada instalasi Farmasi meliputi penyediaan dan distribusi kebutuhan obat-obata, alat-alat kesehatan, reagensia, gas, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk kepentingan medis baik untuk rawat jalan, rawat inap, maupun unit lainnya. Waktu pelayanan yang dilakukan selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu dengan tenaga teknik kefarmasian dan apoteker.

j. Kegiatan Penunjang Medik Rekam Medik

Jenis pelayanan pada unit rekam medik meliputi pendaftaran, penyiapan, pengarsipan dokumen rekam medik bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap, pasien baru maupun lama serta penyajian data-data terkait dengan data penyakit terbanyak, indicator operasional rumah sakit meliputi BOR, ALOS, TOI, BTO, dan data lainnya. Pelayanan dilakukan oleh tenaga perekam medik yang bekerja pada waktu 2 shift jaga (mulai 06.30 s.d 21.00) selama 7 hari kerja. Untuk saat ini sudah dijalankan rekam medik elektronik untuk unit rawat jalan dan sudah berproses untuk e-RM rawat inap juga namun juga dalam monitoring evaluasi.

k. Kegiatan Penunjang Medik Instalasi Gizi

Kegiatan pelayanan instalasi gizi ini adalah pemenuhan kebutuhan makanan untuk kegiatan rawat inap di rumah sakit beserta penanganan makanan yang

meliputi: Penyediaan bahan, pengolahan bahan sampai pendistribusian pada pasien yang dilakukan oleh tim dapur dan penyaji makanan. Selain itu, unit ini juga memberikan asuhan dan konsultasi gizi yang dilakukan oleh ahli gizi pada 2 shift kerja (mulai 06.30 s.d 18.00).

- l. Kegiatan Penunjang Medik Laundry
Kegiatan pelayanan dari unit laundry ini mempunyai peranan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan di rumah sakit dalam mencegah terjadinya penularan infeksi serta menjaga kebersihan bahan-bahan linen untuk kesehatan dan kenyamanan pasien. Waktu pelayanan dilakukan 3 shift kerja dalam 7 hari kerja dalam seminggu oleh tenaga binatu.
- m. Kegiatan Penunjang Medik CSSD
Kegiatan pelayanan dari CSSD ini mempunyai peranan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan di rumah sakit dalam mencegah terjadinya penularan infeksi serta menjaga kebersihan dan sterilitas alat-alat maupun bahan untuk kesehatan dan kenyamanan pasien. Pelayanan dari unit ini meliputi: *pre-cleaning*, desinfeksi alat/bahan, pengemasan alat/bahan, sampai dengan proses sterilisasi menggunakan mesin steril khusus dan pendistribusian kembali alat steril. Waktu pelayanan dilakukan 2 shift kerja dalam 7 hari kerja dalam seminggu oleh tenaga khusus CSSD.
- n. Kegiatan Penunjang Medik Kamar Jenazah
Kegiatan pelayanan di kamar jenazah Rumah Sakit Prima Husada hanya sebagai ruang transit jenazah dengan kegiatan pencatatan jenazah yang keluar, karena ruang jenazah belum memiliki tenaga khusus untuk melakukan pemulasaraan jenazah.
- o. Kegiatan Penunjang Non Medik Administrasi
Kegiatan pada unit administrasi meliputi kegiatan yang menangani keuangan, jaminan, ketenagaan dan sumber daya manusia, perlengkapan, IT, dan administrasi umum dengan waktu pelayanan non shift mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.
- p. Kegiatan Penunjang Non Medik Pemeliharaan Sarana
Kegiatan pada unit ini adalah sebagai penyedia sarana untuk menunjang dan memperlancar kegiatan operasional rumah sakit meliputi penyediaan air, tenaga Listrik, sarana komunikasi, gas medik, pemeliharaan dan perbaikan bangunan, peralatan dan semua sarana fisik di rumah sakit serta kebersihan di area rumah sakit.

1.3.7. Penggunaan Tenaga Kerja

Tabel 11 Jumlah tenaga kerja RS Prima Husada

No	Klasifikasi Pekerja	Jumlah
1	Dokter Umum	10
2	Dokter Gigi	2
3	Dokter Gigi Spesialis Periodonsi	1
4	Dokter Gigi Spesialis Kedokteran Gigi Anak	1
5	Dokter Gigi Spesialis Konservasi Gigi	1
6	Dokter Spesialis Anestesi	3
7	Dokter Spesialis Bedah	4
8	Dokteree Spesialis Bedah Orthopedi	3
9	Dokter Spesialis Bedah Plastik	1
10	Dokter Spesialis Bedah Saraf	1
11	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	5
12	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	3
13	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2
14	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	2
15	Dokter Spesialis Mata	3
16	Dokter Spesialis Obsitetri dan Ginekologi	3
17	Dokter Spesialis Paru	2

18	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1
19	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	1
20	Dokter Spesialis Radiologi	2
21	Dokter Spesialis Saraf	4
22	Dokter Spesialis THT-KL	2
23	Dokter Spesialis Urologi	2
24	Asuransi Center	10
25	Perawat	142
26	Bidan	25
27	Ahli Gizi	6
28	Apoteker	12
29	Tenaga Teknis Kefarmasian	28
30	Laboratorium	8
31	Radiografer	6
32	Rekam Medis dan Pendaftaran	22
33	Laundry & Binatu	5
34	CSSD	1
35	Cleaning Service	40
36	Rehab Medik	5
37	Umum Lainnya	54
Total		423

BAB II PELAKSANAAN DAN EVALUASI

2.1 PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di RS Prima Husada mencakup pengukuran komponen lingkungan seperti kualitas udara ambien, pengelolaan limbah dan uji lingkungan. Adapun metode dan lokasi pemantauan lingkungan (titik pengambilan sampel) disesuaikan dengan metode dan lokasi pengambilan sampel dalam dokumen UKL-UPL RS Prima Husada.

2.1.1 Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

a. Pengelolaan dan Pemantauan limbah padat

Disetiap Gedung dan ruang perawatan disediakan beberapa container yang masing-masing dipisah-pisahkan sebagai berikut:

1. Limbah pada non infeksius (sampah domestic)
 2. Limbah infeksius tajam (Golongan sulit dibakar) yaitu: spuit, jarum, ampule, vial, dll
 3. Limbah infeksius (Golongan mudah dibakar) yaitu: selang, botol infus, bahan habis pakai (perban, kassa, plester, dll)
- Penanganan limbah padat non infeksius, setiap hari petugas kebersihan dari masing-masing ruangan mengeluarkan limbah domestic untuk ditampung pada container yang tersedia di luar sebagai tempat pembuangan sementara (TPS) limbah domestic, selanjutnya setiap 2 kali/hari limbah tersebut diangkut oleh petugas UPTD kebersihan Singosari untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA).
 - Penanganan limbah padat infeksius & tajam, setiap hari petugas kebersihan yang dijadwalkan mengambil sampah infeksius di masing-masing unit untuk dikumpulkan di container yang sesuai dengan kategorinya di tempat pembuangan sementara (TPS LB3). Selanjutnya limbah infeksius akan diambil oleh pihak ke 3 berijin pengangkut limbah (PT Teman Sehati Sejahtera Abadi dan PT Global Trans Jaya Mulia) setiap 2 hari sekali (Senin, Selasa, Kamis, Sabtu) untuk di bawa ke tempat pengelola limbah akhir (PT Tenang Jaya Sejahtera & PT BS Jaya). Semua limbah infeksius yang masuk maupun keluar dari TPS LB3 RS Prima Husada dicatat dan didokumentasikan dalam log book limbah LB3.

b. Pengelolaan dan Pemantauan limbah cair

Limbah cair yang dihasilkan terkait dengan penggunaan fasilitas air dilingkungan rumah sakit di lewatkan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Limbah cair paling banyak dihasilkan oleh unit perawatan pasien dan selain itu yaitu dari unit penunjang medik (Radiologi, Laboratorium, Farmasi, Gizi, Laundry, CSSD). Untuk saat ini pada unit Kamar jenazah belum menghasilkan limbah cair karena belum digunakan untuk pemulasraan jenazah. RS Prima Husada telah melakukan uji kualitas air limbah rutin setiap 1 bulan sekali untuk pemeriksaan mikrobiologi & fisika dan setiap 6 bulan sekali untuk pemeriksaan kimia air limbah pada outlet IPAL.

c. Pengelolaan dan Pemantauan limbah berupa debu

Pemantauan limbah debu yaitu dengan pemantauan secara langsung terhadap kebersihan ruangan. Rumah sakit telah melakukan pemasangan AC untuk meminimalisir debu di ruangan-ruangan tertentu. Pembersihan lantai rutin dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan wet mop bercampur detergen (sabun pel) minimal 2x sehari. Selain itu, juga sudah dilakukan pembersihan debu yang menempel pada perkakas di ruangan setiap hari. Uji swab lantai dan dinding juga rutin dilakukan setiap 6 bulan sekali dan dilakukan oleh laboratorium teruji dan terstandar.

d. Pengelolaan dan Pemantauan air bersih

Air bersih yang digunakan di RS Prima Husada saat ini yaitu air sumur bor, Dimana air PDAM hanya digunakan sebagai Cadangan. Pemantauan terhadap air bersih dilakukan dengan pengambilan sampel air bersih oleh petugas dari

Jasa Tirta termasuk juga pemantauan air minum yang dilakukan rutin setiap bulan untuk uji mikrobiologi dan fisika air serta 6 bulan sekali untuk uji kimia air sesuai dengan pengetesan parameter pada baku mutu air bersih. Untuk air bersih yang bersumber dari PDAM tidak dilakukan pengolahan apa pun.

- e. **Pengelolaan dan Pemantauan kesehatan karyawan**
Pengaturan jadwal sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kelelahan akibat kerja, menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi karyawan untuk menghindari penularan dari pasien maupun terjadinya penurunan kesehatan akibat pekerjaan, memberikan pelatihan-pelatihan tentang keamanan dan kesehatan kerja. Pemantauan kesehatan kerja dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan karyawan (MCU) yang dilakukan rutin setiap 1 tahun sekali pada seluruh petugas dan tambahan pemeriksaan khusus untuk petugas yang berdinam di ruang tertentu yang berisiko tinggi seperti di laundry, penjamah makanan, dan petugas ruang isolasi. Pemantauan juga dilakukan melalui pemantauan ijin kerja karena sakit.
- f. **Pengelolaan dan Pemantauan kualitas udara ambien**
Pemantauan kualitas udara yang mulai rutin dilakukan yaitu pengukuran kualitas udara ambien. Pengukuran dilakukan oleh Atmos laboratorium dan akan rutin dilakukan setiap tahunnya dan sudah dilakukan pada September 2025. Untuk pengukuran udara dalam ruangan bergantian dilakukan setiap 6 bulan sekali bersamaan dengan swab lantai dan dinding oleh Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
- g. **Pengelolaan dan Pemantauan alat kesehatan & linen**
Pemantauan alat kesehatan dan linen terutama untuk alkes dan linen steril juga sudah rutin dilakukan pemeriksaan swab alkes dan linen setiap 6 bulan sekali oleh Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

2.1.2 Evaluasi

- a. **Limbah padat, cair dan debu**
Limbah padat infeksius dilakukan pencatatan rutin baik limbah yang masuk dan keluar pada logbook limbah. Sedangkan limbah cair terdapat flowmeter untuk memantau inlet dan outlet. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan air limbah outlet IPAL dengan hasil yang memenuhi standar baku mutu. Sedangkan limbah debu, dari hasil uji swab lantai dan dinding pada beberapa sampel ruangan dengan metode pembersihan yang sama dengan ruang lain yang tidak dilakukan pengecekan, hasilnya baik dan memenuhi standar baku mutu.
- b. **Air bersih.**
Hasil pemeriksaan air bersih pada air sumur pompa menunjukkan parameter yang memenuhi baku mutu pada awal semester ini.
Dan pada pemeriksaan sumber air minum hasilnya memenuhi syarat baku mutu.
- c. **Kesehatan karyawan**
Pemantauan kesehatan kerja dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan karyawan (MCU) yang dilakukan rutin setiap 1 tahun sekali pada seluruh petugas dan tambahan pemeriksaan khusus untuk petugas yang berdinam di ruang tertentu yang berisiko tinggi seperti di laundry, penjamah makanan, dan petugas ruang isolasi. Pemantauan juga dilakukan melalui pemantauan ijin kerja karena sakit. Untuk tahun ini sudah terlaksana pada bulan September 2025.
- d. **Kualitas udara**
Hasil evaluasi penataan untuk komponen kualitas udara menunjukkan bahwa RS Prima Husada mematuhi dan memenuhi ketentuan dengan melaksanakan pengolahan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen lingkungan yang telah disetujui oleh peraturan pemerintah tentang persyaratan kualitas udara. Dengan kualitas udara yang baik diharapkan tidak menimbulkan gangguan kepada karyawan maupun Masyarakat sekitar.

e. Alat kesehatan dan linen

Hasil dari pemeriksaan sampel dari alat medis steril dan linen steril didapatkan hasil yang memenuhi standar baku mutu. Pemeliharaan dan pemrosesan alat harus tetap dijalankan sesuai prosedur yang ada sehingga dapat mempertahankan kualitas alat medis & linen steril yang baik.

Untuk semester ini seharusnya sudah dilakukan pemeriksaan alat medis dan linen steril pada bulan Juni 2026 namun belum bisa terlaksana karena antri menunggu jadwal dari Labkesda Kab Malang sama halnya dengan uji lingkungan lainnya (swab lantai, dinding, udara ruang dan bahan makanan).

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pemantauan lingkungan terhadap Upaya pelaksanaan pengolahan dan pemantauan lingkungan di area RS Prima Husada, menunjukkan bahwa secara umum kondisi lingkungan di wilayah kerja RS Prima Husada terpelihara dengan baik. Kegiatan pengolahan dan pemantauan lingkungan telah sesuai dengan arahan dalam Dokumen UPL-UKL yang telah disetujui. Komponen lingkungan fisik dan kimia (meliputi juga aspek kualitas air dan kualitas udara) yang dikelola dan dipantau telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keseluruhan pemantauan terhadap Upaya pelaksanaan pengolahan serta pemantauan lingkungan pada periode Semester I (Januari – Juni) tahun 2026 berjalan lancar dan tidak ditemukan adanya hambatan/kendala dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku serta Upaya penataan terhadap apa yang telah digariskan dalam dokumen UPL-UKL yang disetujui tercapai dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari rangkaian Upaya pengelolaan yang telah dilakukan RS Prima Husada selama ini. Dengan demikian, Upaya-upaya pengelolaan yang dilakukan RS Prima Husada telah berjalan efektif dalam mengelola lingkungan di wilayah kerjanya.

3.2 SARAN

Upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan RS Prima Husada telah sesuai dengan dokumen UPL-UKL yang telah disetujui dan agar tetap dilanjutkan serta ditingkatkan, sehingga pemenuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat selalu tercapai.



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

LAMPIRAN A
HASIL UJI PEMERIKSAAN LINGKUNGAN (JUNI 2026)

Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. CSSD
2. Dinding R. CSSD

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. IKO 3
2. Dinding R. IKO 3

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif



Kepala UPT Laboratorium Kesehatan

Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. IKO 2
2. Dinding R. IKO 2

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. IKO 1
2. Dinding R. IKO 1

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. Dapur (Pemorsian)
2. Dinding R. Dapur (Pemorsian)

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	2	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. Tindakan Maternitas
2. Dinding R. Tindakan Maternitas

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. NICU
2. Dinding R. NICU

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. PICU
2. Dinding R. PICU

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif



Kepala UPT Laboratorium Kesehatan

Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. LAF
2. Dinding R. LAF

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. ICU (Isolasi)
2. Dinding R. ICU (Isolasi)

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026

Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. IGD
2. Dinding R. IGD

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB RUANG

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. Lantai R. IRJA (Bedah Saraf)
2. Dinding R. IRJA (Bedah Saraf)

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada lantai dan dinding pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

TERAKREDITASI PARIPURNA
NOMOR : YHM.02.01/D/0610/2025

KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB ALAT MAKAN

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Nama Alat : Gelas Pasien

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji
Angka Lempeng Total	CFU/ cm ²	Pour Plate Method	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021, tentang Standart Kegiatan Usaha & Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Usap alat makan < 1.1 CFU/ cm².

Keterangan :

Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 1986091 2009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB ALAT MAKAN

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Nama Alat : Piring Pasien

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji
Angka Lempeng Total	CFU/ cm ²	Pour Plate Method	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021, tentang Standart Kegiatan Usaha & Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Usap alat makan < 1.1 CFU/ cm².

Keterangan :

Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan


Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan


Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 1986091 2009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

TERAKREDITASI PARIPURNA
NOMOR : YM.02.01/D/0610/2025

KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB ALAT MAKAN

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Nama Alat : Kotak Makan Pasien

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji
Angka Lempeng Total	CFU/ cm ²	Pour Plate Method	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021, tentang Standart Kegiatan Usaha & Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Usap alat makan < 1.1 CFU/ cm².

Keterangan :

Hasil < 1 = Negatif



Kepala UPT Laboratorium Kesehatan

Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 1986091 2009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN**

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB ALAT MASAK

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Nama Alat : Wajan

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji
Angka Lempeng Total	CFU/ cm ²	Pour Plate Method	17

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.14 Tahun 2021, tentang Standart Kegiatan Usaha & Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Usap alat makan < 1.1 CFU/ cm².

Keterangan :

Hasil < 1 = Negatif



Kepala UPT Laboratorium Kesehatan

Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 1986091 2009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB ALAT MEDIS

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Nama Alat : 1. Set Bedah SC
2. Set RL (Rawat Luka)
3. -

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji		
			1	2	3
Angka Lempeng Total	CFU/ cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1	-

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Angka Kuman pada alat medis negatif.

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI ANGKA KUMAN

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes
Lokasi : NICU

Parameter	Satuan	Hasil Uji	Konsentrasi Maksimum Mikro - organisme
Mikrobiologi Udara	CFU/ m ³	50	700

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Lingkungan

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



K E P A N J E N

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI ANGKA KUMAN

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes
Lokasi : Isolasi

Parameter	Satuan	Hasil Uji	Konsentrasi Maksimum Mikro - organisme
Mikrobiologi Udara	CFU/ m ³	35	700

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Lingkungan

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI ANGKA KUMAN

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes
Lokasi : IGD

Parameter	Satuan	Hasil Uji	Konsentrasi Maksimum Mikro - organisme
Mikrobiologi Udara	CFU/ m ³	86	700

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Lingkungan

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI ANGKA KUMAN

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes
Lokasi : CSSD

Parameter	Satuan	Hasil Uji	Konsentrasi Maksimum Mikro - organisme
Mikrobiologi Udara	CFU/ m ³	195	700

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Lingkungan

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI ANGKA KUMAN MIKROBIOLOGI UDARA

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Lokasi : 1. IKO 1
2. -
3. -

Parameter	Satuan	Hasil Uji		
		1	2	3
Angka Lempeng Total	CFU/ m ³	20	-	-

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, standart baku mutu udara di Ruang operasi Ultraclean konsentrasi maksimum mikroorganisme 10 CFU/ m³.

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 19860914 200904 2 002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Cah Sawi Putih + Wortel
Asal Sampel : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Tanggal Pengambilan : 17 Juni 2026
Tanggal Penerimaan : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.

No. Lab	Escherichia Coli	Salmonella	Keterangan
264/MP/Labkes/VI/2026	< 3 MPN/g	-	Memenuhi Syarat

Keterangan :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. :

- Angka Kuman E. Coli pada makanan & minuman harus < 3.6 MPN /gr atau < 3.6 MPN /ml
- Salmonella **Neg/ 25 g**

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan

Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan


Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Rolade Ayam
Asal Sampel : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Tanggal Pengambilan : 17 Juni 2026
Tanggal Penerimaan : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.

No. Lab	Escherichia Coli	Salmonella	Keterangan
263/MP/Labkes/VI/2026	< 3 MPN/g	-	Memenuhi Syarat

Keterangan :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. :

- Angka Kuman E. Coli pada makanan & minuman harus < 3.6 MPN /gr atau < 3.6 MPN /ml
- Salmonella **Neg/ 25 g**

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyu S. Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com
KEPANJEN



HASIL PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI

Jenis Sampel : Telur Pindang
Asal Sampel : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Tanggal Pengambilan : 17 Juni 2026
Tanggal Penerimaan : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.

No. Lab	Escherichia Coli	Salmonella	Keterangan
262/MP/Labkes/VI/2026	< 3 MPN/g	-	Memenuhi Syarat

Keterangan :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan. :

- Angka Kuman E. Coli pada makanan & minuman harus < 3.6 MPN /gr atau < 3.6 MPN /ml
- Salmonella **Neg/ 25 g**

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan

Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan


Neni Indra Cahyawati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB LINEN

Berasal Dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari
Pengambil Contoh Uji : Andini Krisma Citra Mey Prastiwi, A.Md.Kes.
Diambil Tanggal : 17 Juni 2026
Petugas Pemeriksa : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK
Nama Linen : 1. Skort OK
2. Duk Linen OK
3. -

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji		
			1	2	3
Angka Lempeng Total	CFU/ 100 cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1	-

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, Angka Kuman pada linen dan seragam tenaga medis bersih tidak mengandung 20 CFU/100cm².

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



K E P A N J E N

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB MEJA

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari

Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK

Diambil Tanggal : 17 Juni 2026

Lokasi : 1. Meja OK 1
2. Meja OK 2

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	< 1

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif

Kepala UPT Laboratorium Kesehatan



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS KESEHATAN
UPT LABORATORIUM KESEHATAN

Jl. Panji No.120 Kepanjen ☎ (0341) 391621
Email : uptlabkeskabmalang@gmail.com



KEPANJEN

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

HASIL UJI SWAB MEJA

Berasal dari : RS. Prima Husada, Jl. Raya Mondoroko Banjararum - Singosari

Pengambil Contoh Uji : Ahmad Fatkhul Fahmi, Amd. AK

Diambil Tanggal : 17 Juni 2026

Lokasi : 1. Meja OK 3
2. Meja -

Parameter	Satuan	Metode	Hasil Uji	
			1	2
Angka Lempeng Total	CFU/cm ²	Pour Plate Method	< 1	-

Batas Syarat :

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tingkat kepadatan kuman pada akhir proses disinfeksi 0 – 5 CFU/ cm²

Keterangan : Hasil < 1 = Negatif



Wahyuni, S.Si, MM
NIP. 197107232000032001

Kepanjen, 29 Juni 2026
Penanggungjawab
Mikrobiologi Lingkungan

Neni Indra Cahyowati, SKM
NIP. 198609142009042002

Perhatian : Hasil pengujian ini hanya berlaku
untuk contoh di atas

HASIL UJI AIR BERSIH SEMESTER 1 (JANUARI) TAHUN 2026



LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp. (0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojojayan-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpt1@gmail.com



Nomor : 41203 S/L MLG/I/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Minum
:
: Laboratorium Lingkungan PTT 1
: 14 - 29 Januari 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA

Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 24b Ed. 9223.2023	<1 = Tidak terdeteksi
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 24b Ed. 9223.2023	<1 = Tidak terdeteksi

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from

: Permenkes No.02 Thn 2023 Tentang Standar Baku Mutu Air Minum Parameter





LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp. (0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojojayan-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpt1@gmail.com



Nomor : 41201 S/L MLG/I/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih EPM
:
: Laboratorium Lingkungan PTT 1
: 14 - 29 Januari 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA

Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 24b Ed. 9223.2023	<1 = Tidak terdeteksi
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 24b Ed. 9223.2023	<1 = Tidak terdeteksi

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene sanitasi,





LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp. (0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojojayan-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpt1@gmail.com



Nomor : 41202 S/L MLG/I/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih Tandon
:
: Laboratorium Lingkungan PTT 1
: 14 - 29 Januari 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA

Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100mL	0	0	SM APHA 24b Ed. 9223.2023	0 = Tidak terdeteksi
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 24b Ed. 9223.2023	<1 = Tidak terdeteksi

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene sanitasi,



HASIL UJI AIR BERSIH SEMESTER 1 (FEBRUARI) TAHUN 2026



LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Buaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



Nomor : 41684 S/LL MLG/II/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Minum
:-
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 06 - 24 Februari 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA

Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 240b Ed. 9222J 2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 240b Ed. 9222J 2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes No.02 Thn 2023 Tentang Standar Baku Mutu Air Minum Parameter Wajib



LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Buaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



Nomor : 41685 S/LL MLG/II/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih DPM
:-
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 06 - 24 Februari 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA

Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 240b Ed. 9222J 2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 240b Ed. 9222J 2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi



LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Buaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



Nomor : 41683 S/LL MLG/II/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih Tandon
:-
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 06 - 24 Februari 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA

Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100mL	42	0	SM APHA 240b Ed. 9222J 2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100mL	<1	0	SM APHA 240b Ed. 9222J 2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi

HASIL UJI AIR BERSIH SEMESTER 1 (MARET) TAHUN 2026



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyur-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



LP-1646-IDN

Nomor : 42285 S/LL MLG/III/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Minum
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 06 - 27 Maret 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM A/PIHA 24b Ed. 92223.2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM A/PIHA 24b Ed. 92223.2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes No.02 Thn 2023 Tentang Standar Baku Mutu Air Minum Parameter Wajib





LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyur-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



LP-1646-IDN

Nomor : 42286 S/LL MLG/III/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih Tandon
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 06 - 27 Maret 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	30	0	SM A/PIHA 24b Ed. 92223.2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM A/PIHA 24b Ed. 92223.2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene sanitasi





LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyur-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



LP-1646-IDN

Nomor : 42284 S/LL MLG/III/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih DPM
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 06 - 27 Maret 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	20	0	SM A/PIHA 24b Ed. 92223.2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM A/PIHA 24b Ed. 92223.2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene sanitasi



HASIL UJI AIR BERSIH SEMESTER 1 (APRIL) TAHUN 2026



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkung Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Buaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkungspji@gmail.com


UP - 1846 - 008

Nomor : 42757 S/LL MLG/IV/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Minum
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 06 - 20 April 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24b Ed. 92221.2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24b Ed. 92221.2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No.02 Thn 2023 Tentang Standar Baku Mutu Air Minum Parameter Wajib



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkung Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Buaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkungspji@gmail.com


UP - 1846 - 008

Nomor : 42756 S/LL MLG/IV/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih DPM
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 06 - 20 April 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	12	0	SM APHA 24b Ed. 92221.2023	
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24b Ed. 92221.2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkung Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Buaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkungspji@gmail.com


UP - 1846 - 008

Nomor : 42755 S/LL MLG/IV/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih Tandon
:
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 06 - 20 April 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	31	0	SM APHA 24b Ed. 92221.2023	
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24b Ed. 92221.2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi

HASIL UJI AIR BERSIH SEMESTER 1 (MEI) TAHUN 2026

LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp. (0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojojayan-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Piyek Bengawan Solo, Buaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lahlingkunganpjl@gmail.com

Nomor : 43512 S/LL MLG/V/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Minum
:-
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 11 - 26 Mei 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 240 Ed. 02221.2023	<1 = Negatif
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 240 Ed. 02221.2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes No.02 Thn 2023 Tentang Standar Baku Mutu Air Minum Parameter Wajib

LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojojayan-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Piyek Bengawan Solo, Buaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lahlingkunganpjl@gmail.com

Nomor : 43513 S/LL MLG/V/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Air Bersih Tandon
:-
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 11 - 26 Mei 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	40	0	SM APHA 240 Ed. 02221.2023	>0 = Positif
2	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 240 Ed. 02221.2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No-02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan peraturan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi,



LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Sarabaya 2A Malang 65119, Indonesia Telp. (0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lingsong Kec. Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 311860
Jl. Poyak Bergambar Solo, Boyan, Pabelan, Krc. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lblingkungppj@gmail.com



IP 100 - 09

Nomor : 43512 S/LL MLG/V/2026

Uraian Contoh Uji : Air Minum

Description of Sample : *

Metode Pengambilan Contoh Uji : *

Sample Method : Laboratorium Lingkungan PPT 1

Tempat Analisa : 11 - 26 Mei 2026

Place of Analysis :

Tanggal Analisa :

Testing Date(s) :

Halaman 2 dari 2

Page 2 of 2

HASIL ANALISA

Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24h Ed. 9222.2023	<1 = Negatif
2	Fachschia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24h Ed. 9222.2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

Permenkes No.02 Thn 2023 Tentang Standar Baku Mutu Air Minum Parameter Wajib

HASIL UJI AIR BERSIH SEMESTER 1 (JUNI) TAHUN 2026

LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
 Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
 Jl. Proyek Baganan Solo, Banaan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
 E-mail : lablingkunganpjl1@gmail.com



YKAN
 Badan Penyelenggara Sertifikasi
 LP - 1646 - IDN

Nomor : 44282 S/LL MLG/VI/2026

Halaman 2 dari 2

Page 2 of 2

Uraian Contoh Uji : Air Minum

Description of Sample : -

Metode Pengambilan Contoh Uji : -

Sample Method : -

Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1

Place of Analysis : -

Tanggal Analisa : 08 - 22 Juni 2026

Testing Date(s) : -



HASIL ANALISA

Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Temperature	°C	26	Suhu Udara ± 3	SNI 06-6989-23-2005	Analisa di Lab
2	Escherichia coli	CFU/100mL	<1	0	SM APIHA 24th Ed., 9222J-2023	<1 = Negatif
3	Total Coliform	CFU/100mL	<1	0	SM APIHA 24th Ed., 9222J-2023	<1 = Negatif
4	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	300,0	<300	SM APIHA 23rd Ed., 2540 C-2017	
5	Kekeruhan	NTU	0,18	<3	SNI 06-6989-25-2005	Analisa di Lab
6	Warna	PCo	<3,095	10	SNI 6989-80-2011	
7	**) Bau	-	1	Tidak Berbau	SNI 06-6860-2002	1 = Tidak Berbau
8	pH	-	7,12	6,5 - 8,5	SNI 06-6989-11-2019	Analisa di Lab
9	Nitrat (NO3)	mg/L	1,704	20	Q/LKA/65 (Spektrofotometri)	
10	Nitrat (NO2)	mg/L	0,0606	3	SM APIHA 23rd Ed., 4500-NO2 B-2017	
11	Krom Val 6	mg/L	<0,0034	0,01	SM APIHA 23rd Ed., 3500-Cr B-2017 (Kolorimetri)	
12	Besi (Fe) terlarut	mg/L	<0,0448	0,2	SM APIHA 23rd Ed., 3120 B, 2017	
13	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	<0,0293	0,1	SM APIHA 23rd Ed., 3120 B, 2017	
14	Klorin Bebas	mg/L	<0,011	0,2-0,5	Q/LKA/108	Analisa di Lab
15	Arsen (As) terlarut	mg/L	<0,0002	0,01	SM APIHA 23rd Ed., 3120 B, 2017	
16	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	<0,0022	0,003	SM APIHA 23rd Ed., 3120 B, 2017	
17	Timbal (Pb) Terlarut	mg/L	<0,0038	0,01	SM APIHA 23rd Ed., 3120 B, 2017	
18	Fluorida (F-)	mg/L	0,6652	1,5	SNI 06-6989-29-2005	
19	Aluminium (Al) terlarut	mg/L	<0,0317	0,2	SM APIHA 23rd Ed., 3120 B, 2017	

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from

: Permenkes No.02 Thn 2023 Tentang Standar Baku Mutu Air Minum Parameter Wajib

**) Tidak Masuk Ruang Lingkup Akreditasi



LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia Telp (0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt@gmail.com



UP • 1646 • IDN

Nomor : 44284 S/LL.MLG/VI/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample

Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method

Tempat Analisa
Place of Analysis

Tanggal Analisa
Testing Date(s)

Air Bersih Tandon

:-

Laboratorium Lingkungan PJT I

08 - 22 Juni 2026

Halaman 2 dari 2

Page 2 of 2

HASIL ANALISA

Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	(**) Bau	-	1	Tidak Berbau	SNI 06-6860-2002	1 = Tidak Berbau
2	pH	-	7.55	6.5 - 8.5	SNI 6989 11 2019	Analisa di Lab
3	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	<0.0311	0.1	SM APHA 23rd Ed., 3120 B, 2017	Analisa di Lab
4	Temperatur	°C	26	Suhu Udara +3	SNI 06-6989 23 2005	Analisa di Lab
5	Kekeruhan	NTU	0.76	<3	SNI 06-6989 25-2005	Analisa di Lab
6	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	304.0	<300	SM APHA 23rd Ed., 2540 C, 2017	
7	Warna	TCU	<3.124	10	SNI 06-6989 80 2011	
8	Krom Valensi 6	mg/L	<0.0049	0.01	SM APHA 24th Ed., 9222J, 2023	
9	Total Coliform	CFU/100ml	51	0	SM APHA 24th Ed., 9222J, 2023	
10	Besi (Fe) Larut	mg/L	<0.0666	0.2	SM APHA 23rd Ed., 3500-Cy B, 2017	
11	Nitrit (NO2)	mg/L	0.0465	3	SM APHA 23rd Ed., 4500-NO2-B, 2017	
12	Nitrat (NO3)	mg/L	1.330	20	Q/LKA/65 (Spektrofotometri)	
13	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J, 2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

**) Tidak Masuk Ruang Lingkup Akreditasi

Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi,



PT. SURABAYA 2A

LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
 Desa Lengkon Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
 Jl. Proyek Bawang Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
 E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



YKAN
 U.P. 1646 - IDN

Nomor : 44283 S/LL MLG/VI/2026

Uraian Contoh Uji : Air Bersih DPM

Description of Sample

Metode Pengambilan Contoh Uji : -

Sample Method

Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1

Place of Analysis

Tanggal Analisa : 08 - 22 Juni 2026


Testing Date(s)

Halaman 2 dari 2

Page 2 of 2

HASIL ANALISA

Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	** Bau	-	1	Tidak Berbau	SNI 06-6860-2002	1 = Tidak Berbau
2	pH	-	7.56	6.5 - 8.5	SNI 6989.11.2019	Analisa di Lab
3	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	<0.0311	0.1	SM APHA 23rd Ed., 3120 B, 2017	
4	Temperatur	°C	26	Suhu Udara +3	SNI 06-6989.23.2005	Analisa di Lab
5	Kekeruhan	NTU	0.53	<3	SNI 06-6989.25.2005	Analisa di Lab
6	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	312.0	<300	SM APHA 23rd Ed., 2540 C, 2017	
7	Warna	TCU	<3.124	10	SNI 06-6989.80.2011	
8	Krom Valensi 6	mg/L	<0.0049	0.01	SM APHA 23rd Ed., 3500-Cr B, 2017	
9	Total Coliform	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J.2023	<1 = Negatif
10	Besi (Fe) Larut	mg/L	<0.0666	0.2	SM APHA 23rd Ed., 3120 B, 2017	
11	Nitrit (NO2)	mg/L	0.0492	3	SM APHA 23rd Ed., 4500-NO2-B, 2017	
12	Nitrat (NO3)	mg/L	1.292	20	Q/LKA/65 (Spektrofotometri)	
13	Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	SM APHA 24th Ed., 9222J.2023	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
 Threshold Value fully adopted from
 **) Tidak Masuk Ruang Lingkup Akreditasi

Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66/2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi,

HASIL UJI AIR LIMBAH OUTLET JANUARI 2026



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



Nomor : 41211 S/LL MLG/I/2026

Uraian Contoh Uji : Outlet IPAL.
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji : SNI 8990-2021 & SNI 9063-2022
Sample Method
Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1
Place of Analysis
Tanggal Analisa : 15 - 30 Januari 2026
Testing Date(s)

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Temperatur	°C	25	30	SNI 06-6989. 23. 2005	Analisa di Lapangan
2	BOD	mg/L	10.12	30	SM APHA 23rd Ed., 5210 B-2017	
3	COD	mg/L	34.84	80	SNI 6989 2:2019 (spektrofotometri)	
4	Phosphat Terlarut (PO4)	mg/L	0.7108	2	SNI 19-6989.31-2021	
5	Total Coliform	MPN/100mL	840	10000	QI/LKA/18 (Tabung Ganda)	
6	pH	-	6.61	6 - 9	SNI 06-6989.11.2019	Analisa di Lapangan
7	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	15.6	30	SM APHA 23rd Ed., 2540 D-2017	
8	Ammonia (NH3-N bebas)	mg/L	0.0008	0.1	SM APHA 23rd Ed., 4500-NH3 F-2017 (phenat)	

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from

: Per. Gub No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Limbah Rumah Sakit.



HASIL UJI AIR LIMBAH OUTLET FEBRUARI 2026



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com




Nomor : 41829 S/LL MLG/III/2026

Uraian Contoh Uji : Outlet IPAL.
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji : SNI 8990-2021 & SNI 9063-2022
Sample Method
Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1
Place of Analysis
Tanggal Analisa : 12 Februari - 02 Maret 2026
Testing Date(s)

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Temperatur	°C	26	30	SNI 06-6989. 23. 2005	Analisa di Lapangan
2	BOD	mg/L	19.89	30	SM APHA 23rd Ed., 5210 B-2017	
3	COD	mg/L	52.56	80	SNI 6989 2:2019 (spektrofotometri)	
4	Phosphat Terlarut (PO4)	mg/L	0.1212	2	SNI 19-6989.31-2021	
5	Total Coliform	MPN/100mL	2400	10000	QI/LKA/18 (Tabung Ganda)	
6	pH	-	7.68	6 - 9	SNI 06-6989.11.2019	Analisa di Lapangan
7	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	29.6	30	SM APHA 23rd Ed., 2540 D-2017	
8	Ammonia (NH3-N bebas)	mg/L	0.0070	0.1	SM APHA 23rd Ed., 4500-NH3 F-2017 (phenat)	

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from

: Per. Gub No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Limbah Rumah Sakit.



HASIL UJI AIR LIMBAH OUTLET MARET 2026



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



LP - 1646 - IDN

Nomor : 42352 S/LL MLG/III/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Outlet IPAL

: SNI 8990-2021 & SNI 9063-2022

: Laboratorium Lingkungan PJT 1

: 06 - 27 Maret 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Temperatur	°C	26	30	SNI 06-6989.23.2005	Analisa di Lapangan
2	BOD	mg/L	10.60	30	SM APHA 23rd Ed., 5210 B-2017	
3	COD	mg/L	34.85	80	SNI 6989.2.2019 (spektrofotometri)	
4	Phosphat Terlarut (PO4)	mg/L	0.1572	2	SNI 19-6989.31-2021	
5	Total Coliform	MPN/100mL	350	10000	Q/LKA/18 (Tabung Ganda)	
6	pH	-	7.32	6 - 9	SNI 06-6989.11.2019	Analisa di Lapangan
7	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	6.00	30	SM APHA 23rd Ed., 2540 D-2017	
8	Amonia (NH3-N bebas)	mg/L	0.0061	0.1	SM APHA 23rd Ed., 4500-NH3 F-2017 (phenat)	

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from

: Per. Gub No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Limbah Rumah Sakit.



HASIL UJI AIR LIMBAH OUTLET APRIL 2026



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkong Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



LP - 1646 - IDN

Nomor : 42908 S/LL MLG/IV/2026

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Outlet IPAL

: SNI 8990-2021 & SNI 9063-2022

: Laboratorium Lingkungan PJT 1

: 14 - 28 April 2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

HASIL ANALISA
Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Temperatur	°C	29	30	SNI 06-6989.23.2005	Analisa di Lapangan
2	BOD	mg/L	9.76	30	SM APHA 23rd Ed., 5210 B-2017	
3	COD	mg/L	26.41	80	SNI 6989.2.2019 (spektrofotometri)	
4	Phosphat Terlarut (PO4)	mg/L	0.6818	2	SNI 19-6989.31-2021	
5	Total Coliform	MPN/100mL	1500	10000	Q/LKA/18 (Tabung Ganda)	
6	pH	-	7.80	6 - 9	SNI 06-6989.11.2019	Analisa di Lapangan
7	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	20.3	30	SM APHA 23rd Ed., 2540 D-2017	
8	Amonia (NH3-N bebas)	mg/L	0.0416	0.1	SM APHA 23rd Ed., 4500-NH3 F-2017 (phenat)	

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from

: Per. Gub No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Limbah Rumah Sakit.



HASIL UJI AIR LIMBAH OUTLET MEI 2026



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551970
Desa Lengkon Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com




LP - 1648 - 10N

Nomor : 43855 S/LL MLG/VI/2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Outlet IPAL
: SNI 8990 - 2021 & SNI 9063 - 2022
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 21 Mei - 08 Juni 2026



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Temperatur	°C	27	30	SNI 06-6989.23.2005	Analisa di Lapangan
2	BOD	mg/L	17.43	30	SM APHA 23rd Ed., 5210 B-2017	
3	COD	mg/L	66.78	80	SNI 6989.2.2019 (spektrofotometri)	
4	Phosphat Terlarut (PO4)	mg/L	0.0374	2	SNI 19-6989.31-2021	
5	Total Coliform	MPN/100mL	2500	10000	Q/LKA/18 (Tabung Ganda)	
6	pH	-	8.32	6 - 9	SNI 06-6989.11.2019	Analisa di Lapangan
7	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	68.0	30	SM APHA 23rd Ed., 2540 D-2017	
8	Ammonia (NH3-N bebas)	mg/L	0.0288	0.1	SM APHA 23rd Ed., 4500-NH3 F-2017 (phenat)	

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from

: Per. Gub No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri & Rumah Sakit.

HASIL UJI AIR LIMBAH OUTLET JUNI 2026



LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Surabaya 2A Malang 65115, Indonesia. Telp.(0341) 551971, Fax. (0341) 551976
Desa Lengkon Kec. Mojoanyar-Mojokerto, Indonesia Telp. (0321) 331860
Jl. Proyek Bengawan Solo, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Telp. (0271) 7499176
E-mail : lablingkunganpjt1@gmail.com



LP - 1648 - 10N

Nomor : 44623 S/LL MLG/VII/2026

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Uraian Contoh Uji
Description of Sample
Metode Pengambilan Contoh Uji
Sample Method
Tempat Analisa
Place of Analysis
Tanggal Analisa
Testing Date(s)

: Outlet IPAL
: SNI 8990-2021 & SNI 9063-2022
: Laboratorium Lingkungan PJT 1
: 19 Juni - 03 Juli 2026



HASIL ANALISA
Result of Analysis

No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	Temperatur	°C	26	30	SNI 06-6989.23.2005	Analisa di Lapangan
2	BOD	mg/L	25.32	30	SM APHA 23rd Ed., 5210 B-2017	
3	COD	mg/L	71.15	80	SNI 6989.2.2019 (spektrofotometri)	
4	Phosphat Terlarut (PO4)	mg/L	<0.0352	2	SNI 19-6989.31-2021	
5	Total Coliform	MPN/100mL	920	10000	Q/LKA/18 (Tabung Ganda)	
6	pH	-	9.50	6 - 9	SNI 06-6989.11.2019	Analisa di Lapangan
7	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	35.3	30	SM APHA 23rd Ed., 2540 D-2017	
8	Ammonia (NH3-N bebas)	mg/L	0.0421	0.1	SM APHA 23rd Ed., 4500-NH3 F-2017 (phenat)	

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan Threshold Value fully adopted from

: Per. Gub No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri & Rumah Sakit.

Tabel 4.1 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahap Operasi							
Komponen Geo-Fisik-Kimia							
1.	Penurunan kualitas udara ambien	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	- Kualitas udara ambien memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII dengan batas sebagai berikut: a. SO_2^* : $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ b. CO^* : $10.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ c. NO_2^* : $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ d. O_3^* : $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e. NMHC^{**} : $160 \mu\text{g}/\text{m}^3$ f. TSP^{***} : $230 \mu\text{g}/\text{m}^3$ g. Pb^{***} : $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ h. PM_{10}^{***} : $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ i. $\text{PM}_{2,5}^{***}$: $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ Keterangan: (*): pengukuran 1 jam (**): pengukuran 1 jam (***): pengukuran 24 jam	a. Pendekatan teknologi: - Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan melakukan penanaman pohon untuk penyerap polutan. - Melakukan penanaman pohon penyerap polutan CO_2, diantaranya: pohon mangga, trembesi, ketapang, akasia, sono, angsana, kenanga, dan lainnya. - Penggunaan genset dilengkapi dengan Surat Keterangan Penggunaan Pembangkitan Tenaga Listrik. - Melengkapi rumah genset dengan <i>exhaust</i> genset yang berfungsi untuk menghisap asap yang dihasilkan dari cerobong genset. - Penggunaan dan perawatan filter udara pada genset. - Melakukan perawatan taman yang ada di rumah sakit secara berkala (setiap hari).	Area di dalam kawasan rumah sakit	Setiap hari selama pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit berlangsung	<u>Pelaksana:</u> PT Disa Prima Medika <u>Pengawas:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang <u>Pelaporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			- Kualitas udara emisi genset memenuhi baku mutu yang disyaratkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi dengan Pembakaran Dalam Lampiran I (Bahan Bakar Minyak 101–500 KW).	b. Pendekatan sosial ekonomi budaya: Melakukan pendekatan dengan masyarakat sekitar apabila terjadi keluhan tentang kualitas udara, dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. c. Pendekatan institusi: Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.			
2.	Peningkatan kebisingan	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	- Keluhan masyarakat yang terjadi pada saat kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit dapat terselesaikan dengan baik. - Kebisingan tidak melebihi baku tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, yaitu sebesar 55 dBA untuk area permukiman dan lingkungan rumah sakit.	a. Pendekatan teknologi: - Menggunakan genset dengan kondisi yang baik dan menghasilkan tingkat kebisingan yang rendah serta menyusun <i>logbook</i> pencatatan pemanasan genset. - Memberi peredam pada lokasi peletakan mekanikal elektrik yang menimbulkan suara bising seperti ruangan genset, lokasi mesin maupun peralatan ME lainnya.	Area dalam kawasan Rumah sakit	Selama pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit berlangsung	Pelaksana: PT Disa Prima Medika Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Memberi rambu-rambu peringatan tidak menimbulkan suara gaduh di ruang tunggu pasien. • Pengaturan lalu lintas keluar dan masuk lokasi rumah sakit termasuk pengaturan <i>pick up</i> dan <i>drop off</i> pasien, pengunjung dan karyawan rumah sakit. • Melakukan penghijauan dengan pemilihan tanaman yang berfungsi sebagai <i>sound barrier</i>. • Pengaturan dan tata letak ruangan harus sedemikian rupa sehingga kamar dan ruangan yang memerlukan suasana tenang terhindar dari kebisingan. b. Pendekatan sosial ekonomi budaya: Melakukan pendekatan dengan warga masyarakat apabila terjadi keluhan tentang kebisingan, dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.			

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				c. Pendekatan institusi: Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.			
3.	Penurunan kualitas udara ruang	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	Kualitas udara ruang memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, mencakup parameter: a. CO = 10.000 µg/m ³ (8 jam) b. CO ₂ = 1 ppm (8 jam) c. Pb = 0,5 µg/m ³ (1 tahun) d. NO ₂ = 200 µg/m ³ (1 jam) e. Rn = 4 pCi/liter f. SO ₂ = 125 µg/m ³ (24 jam) g. HCHO = 100 µg/m ³ (30 menit) h. T.VOC = 3 ppm (8 jam) i. PM ₁₀ = ≤70 µg/m ³ (24 jam) j. PM ₂₅ = 25 µg/m ³ (24 jam) k. Bakteri = 180 CFU/m ³	a. Pendekatan teknologi: - Mengondisikan suhu ruang yang sesuai dengan persyaratan. - Mengondisikan kelembapan ruang yang sesuai dengan sirkulasi udara melalui <i>exhaust fan/ventilator</i> serta menambahkan filter karbon aktif agar bisa menyerap CO₂ dengan baik. - Pembersihan ruangan 2 kali sehari (pagi dan sore). - Melakukan sterilisasi ruangan secara periodik (penggunaan <i>air freshner</i>, <i>air sanitizer</i>, dan UV filter udara). - Penggantian <i>air steril</i> pada alat <i>humidifier</i> secara <i>periodic</i>. - Mengondisikan pencahayaan ruang yang sesuai dengan persyaratan.	Area di dalam kawasan rumah sakit terutama ruang rawat inap, ruang bersalin, ruang NICU dan ruang ICU	Setiap hari selama pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	Pelaksana: PT Disa Prima Medika Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			l. Cahaya = 300-500 Lux m. Suhu = 22-27 °C n. Kelembapan = 40-60 %	b. <u>Pendekatan sosial ekonomi budaya:</u> - c. <u>Pendekatan institusi:</u> Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.			
4.	Penurunan kuantitas Air Tanah	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	Debit pengambilan air tanah sesuai yang diizinkan yaitu sebesar 10 m ³ /hari sesuai dengan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Pasak Nomor 559/15.01.5/01/V/2022.	a. <u>Pendekatan teknologi:</u> - Melengkapi kegiatan pengambilan air tanah dengan surat izin. - Melakukan pembatasan pengambilan air tanah sesuai debit yang diizinkan. - Menghimbau kepada seluruh tenaga kerja, pasien, dan pengunjung rumah sakit untuk melakukan penghematan penggunaan air. - Memperbanyak sumur resapan atau biopori untuk konservasi air tanah. b. <u>Pendekatan sosial ekonomi budaya:</u> - c. <u>Pendekatan institusi:</u>	Sumur pasak Titik koordinat: 07° 54' 26,75" LS, 112° 39' 25,86" BT	Setiap hari selama pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pelaksana:</u> PT Disa Prima Medika <u>Pengawas:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang <u>Pelaporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.			
5.	Penurunan kualitas air tanah	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	- Air limbah yang diolah dengan IPAL tidak melebihi baku mutu kualitas air limbah berdasarkan Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah Nomor 600.4.5.3/2557/35.07.310/2025 Tanggal 7 Juli 2025. - Air tanah tidak melebihi baku mutu usulan yang ada dalam Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah Nomor 600.4.5.3/2557/35.07.310/2025 Tanggal 7 Juli 2025. - Adapun baku mutu kualitas air limbah dan air tanah sebagai berikut. a. pH: 6–9 b. TSS: 30 mg/L c. COD: 80 mg/L	a. Pendekatan teknologi: • Penyediaan toilet disetiap ruangan rumah sakit. • Melakukan pengelolaan air limbah dengan IPAL berkapasitas 10 m³/hari dengan mengacu pada Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah Nomor 600.4.5.3/2557/35.07.310/2025. • Memisahkan saluran limpasan air hujan dengan saluran air limbah sampai dengan lokasi penataan (lokasi IPAL) serta membuat saluran limbah kedap air sesuai ketentuan. • Air limbah hasil olahan IPAL akan diaplikasikan ke tanah sebesar 9,99 m³/hari dengan frekuensi penyiraman 3 kali sehari.	Area IPAL 07° 54' 29" LS, 112° 39' 26" BT Area Penyiraman RTH 1 07° 54' 26" LS, 112° 39' 25" BT RTH 2 07° 54' 28" LS, 112° 39' 28" BT RTH 3 07° 54' 28" LS, 112° 39' 24" BT RTH 4	Setiap hari selama pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pelaksana:</u> PT Disa Prima Medika <u>Pengawas:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang <u>Pelaporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			d. BOD ₅ : 12 mg/L e. Minyak & Lemak: 10 mg/L f. Amonia: - mg/L g. MBAS: - mg/L h. Salmonela: Negatif i. Shigela: Negatif j. Vibro Cholera: Negatif k. Streptococcus: Negatif	- Pengolahan air limbah sebesar 48,07 m³/hari akan bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin. - Melakukan perawatan terhadap IPAL secara berkala. - Melakukan pemantauan harian pada parameter pH dan debit air limbah. - Menyediakan SOP unit pengelolaan air bersih dan pengelolaan air limbah serta penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat. - Pengelolaan lumpur yang dihasilkan, baik dari septic tank dan IPAL bekerja sama dengan pihak ketiga yang berizin dengan frekuensi pengangkutan secara berkala 1-2 minggu sekali. - Melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Persetujuan Teknis Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah Nomor 600.4.5.3/2557/35.07.310/2025 Tanggal 7 Juli 2025.	07° 54' 28" LS, 112° 39' 25" BT RTH 5 07° 54' 28" LS, 112° 39' 28" BT Sumur pantau SP-01 <i>(Upstream)</i> 07° 54' 30" LS, 112° 39' 29" BT SP-02 <i>(Downstream)</i> 07° 54' 26" LS, 112° 39' 24" BT		

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Melakukan pengelolaan air tanah agar tidak ada parameter yang melewati baku mutu dikarenakan air tanah digunakan sebagai air baku rumah sakit b. Pendekatan sosial ekonomi budaya: - c. Pendekatan institusi: Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.			
6.	Peningkatan estetika lingkungan	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	Bangunan rumah sakit yang memiliki nilai arsitektural dan keteraturan serta memiliki nilai estetika	a. Pendekatan teknologi: - Melakukan perawatan bangunan dan area terbuka secara rutin sehingga terlihat bersih, rapi, dan estetik. - Menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai upaya meningkatkan estetika lingkungan. - Melakukan penanaman pohon pelindung, perdu dan semak hias, serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.	Area dalam kawasan Rumah sakit	Setiap hari selama pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	Pelaksana: PT Disa Prima Medika Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Pelaporan:

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				b. <u>Pendekatan sosial ekonomi budaya:</u> - c. <u>Pendekatan institusi:</u> Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
7.	Peningkatan potensi kebakaran	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	Tidak terjadi kebakaran selama kegiatan berlangsung	a. <u>Pendekatan teknologi:</u> • Menyediakan <i>indoor hydrant</i>, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan <i>fire alarm</i> pada setiap lantai. • Melengkapi bangunan dengan tangga darurat kebakaran, jalur evakuasi kebakaran, dan titik kumpul evakuasi. • Menyusun SOP penanggulangan kebakaran. • Menerapkan sistem Manajemen Proteksi Kebakaran Lingkungan (MPKL) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009. • Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan	Area di dalam kawasan rumah sakit	Setiap hari selama kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit berlangsung	<u>Pelaksana:</u> PT Disa Prima Medika <u>Pengawas:</u> • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Mako Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Kerja (SMK3) di fasilitas pelayanan kesehatan untuk pengendalian risiko yang berkaitan dengan aktivitas proses kerja di fasilitas pelayanan kesehatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. • Memberikan pelatihan penanggulangan kebakaran secara berkala kepada para karyawan, dan petugas keamanan dengan didampingi petugas dari Mako Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang. b. Pendekatan sosial ekonomi budaya: -			Kabupaten Malang <u>Pelaporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				c. <u>Pendekatan institusi:</u> Berkoordinasi dengan Mako Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang terhadap seluruh perencanaan proteksi kebakaran.			
8.	Peningkatan aliran air permukaan	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	- Tinggi genangan air hujan di area rumah sakit sekitar 10–30 cm dan dengan lama genangan tidak lebih dari 2 jam. - Tinggi muka air pada saluran masih memenuhi kapasitas saluran.	a. <u>Pendekatan teknologi:</u> • Menyediakan saluran drainase untuk mengalirkan air hujan. • Membersihkan saluran drainase secara periodik. • Melakukan pemeliharaan/pengerukan dan normalisasi sarana dan prasarana drainase di luar kawasan secara periodik dan berkala. • Memanfaatkan dan mengoptimalkan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai area penyerapan air hujan/permukaan. • Memperbanyak sumur resapan atau biopori untuk upaya pemanfaatan air hujan.	Area dalam batas proyek serta saluran drainase internal	Selama pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit berlangsung	<u>Pelaksana:</u> PT Disa Prima Medika <u>Pengawas:</u> • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang <u>Pelaporan:</u>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				b. <u>Pendekatan sosial ekonomi budaya:</u> - c. <u>Pendekatan institusi:</u> Melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
9.	Peningkatan genangan/ banjir	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	- Tinggi genangan air hujan di area rumah sakit sekitar 10–30 cm dan dengan lama genangan tidak lebih dari 2 jam. - Tinggi muka air pada saluran masih memenuhi kapasitas saluran.	a. <u>Pendekatan teknologi:</u> - Menyediakan saluran drainase untuk mengalirkan air hujan. - Membersihkan saluran drainase secara periodik. - Melakukan pemeliharaan/pengerukan dan normalisasi sarana dan prasarana drainase di luar kawasan secara periodik dan berkala. - Memanfaatkan dan mengoptimalkan RTH (Ruang Terbuka Hijau) sebagai area penyerapan air hujan/permukaan - Memperbanyak sumur resapan atau biopori untuk upaya pemanfaatan air hujan.	Area dalam batas proyek serta aluran drainase internal	Selama pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit berlangsung	<u>Pelaksana:</u> PT Disa Prima Medika <u>Pengawas:</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang <u>Pelaporan:</u>

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				b. <u>Pendekatan sosial ekonomi budaya:</u> - c. <u>Pendekatan institusi:</u> Melakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
Komponen Sosio-Ekonomi-Budaya							
10.	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	Pemenuhan tenaga kerja operasional	- Proses rekrutmen dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal dilaksanakan dengan baik - Terdapat tenaga kerja lokal yang terekrut	a. <u>Pendekatan teknologi:</u> - Pemrakarsa akan mengumumkan lowongan pekerjaan secara terbuka baik melalui desa maupun media sosial. - Menginfokan adanya lowongan kerja pada Kepala Desa/Ketua RT/Ketua RW setempat. b. <u>Pendekatan sosial ekonomi budaya:</u> - Pemrakarsa berkomitmen untuk memprioritaskan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan khususnya warga Desa Banjararum yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.	Desa Banjararum, Kecamatan Singosari	Setiap hari selama kegiatan pemenuhan tenaga kerja operasional berlangsung	<u>Pelaksana:</u> PT Disa Prima Medika <u>Pengawas:</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang <u>Pelaporan:</u>

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Memberikan hak tenaga kerja dengan perlindungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. <u>Pendekatan institusi:</u> Berkoordinasi dengan Kepala Desa Banjararum dan tokoh masyarakat setempat terkait mekanisme perekrutan pekerja.			Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
11.	Peningkatan pendapatan	Pemenuhan tenaga kerja operasional	Membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar	a. <u>Pendekatan teknologi:</u> - b. <u>Pendekatan sosial ekonomi budaya:</u> - Pemrakarsa akan memberikan kesempatan kepada warga sekitar untuk membuka usaha di area rumah sakit dan melakukan registrasi pendaftaran usaha. - Melakukan penertiban warung dan toko yang berada di sekitar lokasi kegiatan.	Desa Banjararum, Kecamatan Singosari	Setiap hari selama kegiatan pemenuhan tenaga kerja operasional berlangsung	<u>Pelaksana:</u> PT Disa Prima Medika <u>Pengawas:</u> - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				c. <u>Pendekatan institusi:</u> Berkoordinasi dengan Kepala Desa Banjararum dan tokoh masyarakat setempat.			<u>Pelaporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
12.	Gangguan kamtibmas	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	Keluhan masyarakat yang terjadi pada saat kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit dapat terselesaikan dengan baik.	a. <u>Pendekatan teknologi:</u> • Melengkapi lokasi kegiatan dengan CCTV pada titik-titik strategis sesuai kebutuhan. • Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit sesuai SOP yang telah di susun. b. <u>Pendekatan sosial ekonomi budaya:</u> • Menyediakan contact person sebagai Humas Rumah Sakit Prima Husada untuk menangani keluhan masyarakat. • Membentuk unit khusus atau petugas pengelola hubungan masyarakat (Humas) yang bertugas menerima, menindaklanjuti, dan mendokumentasikan keluhan masyarakat secara profesional	Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, khususnya di area sekitar lokasi kegiatan	Selama pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit berlangsung	<u>Pelaksana:</u> PT Disa Prima Medika <u>Pengawas:</u> • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Kecamatan Singosari • Kelurahan Banjararum <u>Pelaporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dan transparan. • Melakukan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial dengan masyarakat terdampak. • Membentuk forum komunikasi lintas pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memfasilitasi dialog dan penyelesaian masalah sosial budaya yang muncul. c. <u>Pendekatan institusi:</u> Melakukan koordinasi dengan RT/RW, kantor kelurahan dan muspika setempat.			
13.	Peningkatan pelayanan kesehatan	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	Terdapat beberapa program pelayanan penunjang medis untuk pasien dan masyarakat sekitar.	a. <u>Pendekatan teknologi:</u> • Memberikan program edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan partisipasi. • Mengembangkan program-program CSR yang berorientasi pada peningkatan kapasitas kesehatan dan ekonomi	Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, khususnya di area sekitar lokasi kegiatan	Selama pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit berlangsung	<u>Pelaksana:</u> PT Disa Prima Medika <u>Pengawas:</u> • Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				masyarakat sekitar, seperti pelatihan kesehatan dasar, pemberdayaan UMKM, dan dukungan pada kegiatan budaya lokal. b. Pendekatan sosial ekonomi budaya: • Penyuluhan dan edukasi kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran mengenai pengelolaan limbah medis, protokol kesehatan, serta manfaat layanan rumah sakit. • Pemberdayaan ekonomi lokal, misalnya memprioritaskan pemasok dan tenaga kerja lokal untuk operasional rumah sakit, serta mendukung pengembangan UMKM di sekitar c. Pendekatan institusi: Melakukan koordinasi dengan RT/RW, kantor kelurahan dan muspika setempat.			Malang • Kecamatan Singosari • Kelurahan Banjararum Pelaporan: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
Komponen Kesehatan Masyarakat							

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
14.	Penurunan kondisi sanitasi lingkungan	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	- Tidak terjadi penumpukan sampah melebihi kapasitas TPS domestik. - Tidak ada ceceran lindi. - Pengelolaan Limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. - Pengelolaan Limbah B3 sesuai rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang telah disusun dengan memperhatikan Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dengan nomor 660/1760/437.75/2022 tanggal 7 November 2022. - Pengelolaan limbah infeksius dilakukan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang	a. Pendekatan teknologi: • Menyediakan tempat sampah <i>portable</i> pada masing-masing kamar perawatan dan ruangan lainnya. • Menyediakan tempat sampah di area publik. • Menyediakan safety box untuk limbah padat medis seperti jarum dan benda tajam lainnya. • Menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang terletak di lantai dasar. • Melakukan pembersihan ruangan dua kali sehari (pagi dan sore). • Menyediakan Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan permanen seluas 20,15 m², dimana pengelolaannya mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	TPS limbah domestik TPS Limbah B3 7° 54' 26,79" LS 112° 39' 25,21" BT	Setiap hari selama pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit berlangsung	<u>Pelaksana:</u> PT Disa Prima Medika <u>Pengawas:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang <u>Pelaporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.	- Melakukan pengelolaan Limbah B3 sesuai rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang telah disusun dengan memperhatikan Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dengan nomor 600.4.13/2176/35.07.310/2024 tanggal 19 Juni 2024 - Bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk mengangkut dan mengelola Limbah B3 lebih lanjut. - Melakukan pencatatan Limbah B3 saat akan dilakukan penyimpanan dan saat akan dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga. - Dalam penyerahan pengolahan limbah B3 pada pihak ketiga yang memiliki izin harus disertai dengan manifest limbah B3.			

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				- Melakukan pemilahan sampah dari sumber dan menerapkan konsep <i>reduce</i> dan <i>reuse</i>. - Memisahkan sampah organik dan anorganik. b. Pendekatan sosial ekonomi budaya: Mengumpulkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomis untuk dijual ke pengumpul barang bekas. c. Pendekatan institusi: Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.			
15.	Peningkatan populasi vektor penyakit, <i>rodent</i> , dan binatang pengganggu	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan	a. Pendekatan teknologi: - Mengendalikan vektor lalat dengan cara menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi ruang secara berkala, membuat saluran air limbah tertutup, serta menutup tempat sampah. - Mengendalikan vektor nyamuk dengan pengasapan (<i>thermal fogging</i>) atau pengabutan (<i>colg fogging</i>) secara rutin, serta	Area di dalam kawasan rumah sakit	Setiap hari selama pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit berlangsung	Pelaksana: PT Disa Prima Medika Pengawas: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				menyingkirkan genangan air di area rumah sakit. • Melakukan pengurusan dan pembersihan pada tangki air dan bak mandi secara rutin untuk menghindari adanya jentik nyamuk. • Menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi tiap ruangan secara berkala. • Memastikan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari agar tidak terjadi penumpukan sampah. • Menyediakan tandon air bersih untuk keperluan <i>hygiene</i> sanitasi dan keadaan darurat. • Mengendalikan rodent dengan melakukan <i>pest control</i> seperti pembersihan sarang tempat berkembang biak tikus serta pemasangan perangkap dan umpan beracun. • Bekerja sama dengan <i>pest control</i> yang telah berizin di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.			• Dinas Kesehatan Kabupaten Malang <u>Pelaporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi tiap ruang secara berkala yang memungkinkan terjadi perkembangbiakan tikus dan serangga pengganggu. • Menutup celah yang memungkinkan terjadinya sarang tikus dan serangga pengganggu. • Memastikan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari agar tidak terjadi penumpukan sampah. • Memastikan tidak ada kucing dan anjing di lingkungan rumah sakit. • Memastikan setiap lubang di dinding harus di tutup dengan kawat kasa untuk mencegah nyamuk masuk. • Peralatan masak dan peralatan makan yang sudah bersih harus disimpan dalam keadaan kering dan disimpan pada rak terlindung dari vektor penyakit. b. <u>Pendekatan sosial ekonomi budaya:</u>			

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				- c. Pendekatan institusi: Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.			
16.	Peningkatan infeksi lain terkait pelayanan kesehatan	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	- Operasional rumah sakit mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. - Terkendalinya/penurunan kejadian infeksi lain terkait pelayanan kesehatan.	a. Pendekatan teknologi: - Penggunaan perlengkapan bagi dokter ataupun perawat seperti sarung tangan, masker bagi petugas, pencucian tangan, apron (pakaian khusus), topi, dan lain sebagainya guna menghindari penularan berbagai jenis mikroorganisme dari pasien ke tenaga kesehatan atau sebaliknya. - Melakukan sterilisasi peralatan medis dan ruangan tertentu, misalnya ruang operasi. - Penerapan SOP terhadap tindakan medis seperti penggunaan sarung tangan, masker, dan perlengkapan lainnya sekali pakai pada kegiatan yang berpotensi menimbulkan terjadinya penularan penyakit.	Area di dalam kawasan rumah sakit	Setiap hari selama pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	Pelaksana: PT Disa Prima Medika Pengawas: - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang - Dinas Kesehatan Kabupaten Malang Pelaporan: - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Penyediaan fasilitas cuci tangan dan <i>sanitizer</i> pada setiap ruangan. • Pengelolaan air limbah infeksius sesuai dengan SOP yang telah disiapkan. • Melakukan pengendalian vektor penyakit dengan menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi tiap ruang secara berkala. • Menyediakan unit PPI (Pengendalian pencegahan infeksi). b. Pendekatan sosial ekonomi budaya: - c. Pendekatan institusi: Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.			
Komponen Transportasi							
17.	Penurunan kinerja jalan	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	Tidak terjadi antrean kendaraan yang panjang di ruas Jalan Raya Mondoroko (Surabaya-Malang)	a. Pendekatan teknologi: • Melakukan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan yang tercantum pada Surat Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu	- Pintu masuk dan keluar rumah sakit - Ruas Jalan Raya	Setiap hari selama pengoperasian dan pemeliharaan	Pelaksana: PT Disa Prima Medika Pengawas:

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Lintas yang dikeluarkan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XI Provinsi Jawa Timur dengan nomor SK.03/HK.701/BPTD-IX/2021 tanggal 18 Januari 2021. • Melakukan pengaturan pintu masuk dan pintu keluar kendaraan. • Penyediaan tempat parkir yang mencukupi kebutuhan parkir kendaraan. • Penempatan petugas pengatur lalu lintas keluar masuk ke lokasi sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di luar lokasi. • Pemasangan lampu PJU dan CCTV yang menghadap ke arah Jalan Raya Mondoroko. • Pengaturan sirkulasi kendaraan di dalam lokasi. • Pengaturan pos keamanan masuk ke dalam lahan sehingga tidak menimbulkan antrean panjang di luar lokasi.	Mondoroko yang berada dekat dengan lokasi kegiatan.	rumah sakit	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan Kabupaten Malang <u>Pelaporan:</u> Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				• Pelarangan parkir kendaraan pada badan jalan dan bahu jalan di depan lokasi kegiatan. b. <u>Pendekatan sosial ekonomi budaya:</u> Melakukan sosialisasi tentang pengaturan arus lalu lintas kepada masyarakat c. <u>Pendekatan institusi:</u> • Melakukan koordinasi dan evaluasi penataan dan sirkulasi lalu lintas internal maupun eksternal dengan instansi terkait dalam hal kesiapan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana yang direkomendasikan. • Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Polres Kabupaten Malang terkait pemasangan rambu dan marka di depan lokasi.			

Tabel 4.2 Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
--	---------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
Tahap Operasi									
Komponen Geo-Fisik-kimia									
1.	Penurunan kualitas udara ambien	- Kualitas udara ambien memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VII dengan batas sebagai berikut: a. SO ₂ *: 150 µg/m ³ b. CO*: 10.000 µg/m ³ c. NO ₂ *: 200 µg/m ³ d. O ₃ *: 150 µg/m ³ e. NMHC**: 160 µg/m ³ f. TSP***: 230 µg/m ³ g. Pb***: 2 µg/m ³ h. PM ₁₀ ***: 75 µg/m ³ i. PM _{2,5} ***: 15 µg/m ³	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pengumpulan data:</u> - Melakukan pengukuran kualitas udara ambien bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi KAN dan teregistrasi KLHK. - Melakukan pencatatan waktu pemakaian genset, apabila pemakaian genset telah mencapai 1.000 jam/tahun, harus melakukan pengukuran	Pemantauan kualitas udara ambien: 1 titik pada area lokasi kegiatan 07° 54' 27.97" LS, 112° 39' 27.24" BT 1 titik pada area permukiman terdekat 07° 54' 30.47" LS, 112° 39' 28.96" BT Pemantauan kualitas udara emisi genset: Genset Volvo 07° 54' 29.89" LS, 112° 39' 28.10" BT	- Pemantauan kualitas udara ambien dilakukan 1 kali dalam 6 bulan pada tahap operasi - Pemantauan emisi genset dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun jika	PT Disa Prima Medika	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Keterangan: (*): pengukuran 1 jam (**): pengukuran 1 jam (***): pengukuran 24 jam - Kualitas udara emisi genset memenuhi baku mutu yang disyaratkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi dengan Pembakaran Dalam Lampiran I (Bahan Bakar Minyak 101– 500 KW)		kualitas udara emisi genset 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi KAN dan teregistrasi KLHK mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021. <u>Analisis data:</u> - Hasil pengukuran udara ambien dibandingkan dengan baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 Lampiran VII dan dianalisis secara deskriptif. - Hasil pengukuran emisi genset dibandingkan dengan baku mutu sesuai		penggunaan genset ≥ 1.000 jam pada tahap operasi			

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi dengan Pembakaran Dalam Lampiran I (Bahan Bakar Minyak 101– 500 KW) dan dianalisis secara deskriptif.					
2.	Peningkatan kebisingan	- Keluhan masyarakat yang terjadi pada saat kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit dapat terselesaikan dengan baik. - Kebisingan tidak melebihi baku tingkat kebisingan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, yaitu sebesar 55 dBA untuk area	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pengumpulan data:</u> Pemantauan terhadap tingkat kebisingan bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi KAN dan teregistrasi KLHK. <u>Analisis data:</u> Hasil pengukuran emisi genset dibandingkan dengan baku mutu sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat	Pemantauan tingkat kebisingan: 1 titik pada area lokasi kegiatan 07° 54' 27.97" LS, 112° 39' 27.24" BT 1 titik pada area permukiman terdekat	Pemantauan tingkat kebisingan dilakukan 1 kali dalam 6 bulan pada tahap operasi	PT Disa Prima Medika	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		permukiman dan lingkungan rumah sakit.		Kebisingan dan dianalisis secara deskriptif.	07° 54' 30.47" LS, 112° 39' 28.96" BT				
3.	Penurunan kualitas udara ruang	Kualitas udara ruang memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, mencakup parameter: a. CO = 10.000 µg/m ³ (8 jam) b. CO ₂ = 1 ppm (8 jam) c. Pb = 0,5 µg/m ³ (1 tahun) d. NO ₂ = 200 µg/m ³ (1 jam) e. Rn = 4 pCi/liter f. SO ₂ = 125 µg/m ³ (24 jam)	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pengumpulan data:</u> Melakukan pengukuran kualitas udara dalam ruang bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi KAN dan teregistrasi KLHK. <u>Analisis data:</u> Hasil pengukuran dibandingkan dengan baku mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, kemudian dianalisis secara deskriptif.	Salah satu ruang rawat inap rumah sakit	Pemantauan kualitas udara ruang dilakukan 1 kali dalam 6 bulan pada tahap operasi	PT Disa Prima Medika	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		g. HCHO = 100 µg/m ³ (30 menit) h. T.VOC = 3 ppm (8 jam) i. PM ₁₀ = ≤70 µg/m ³ (24 jam) j. PM ₂₅ = 25 µg/m ³ (24 jam) k. Bakteri = 180 CFU/m ³ l. Cahaya = 300-500 Lux m. Suhu = 22-27 °C n. Kelembapan = 40-60 %							
4.	Penurunan kuantitas air tanah	Debit pengambilan air tanah sesuai yang diizinkan yaitu sebesar 10 m ³ /hari sesuai dengan Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Pasak Nomor 559/15.01.5/01/V/2022.	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pengumpulan data:</u> Melakukan pengamatan visual terhadap pengelolaan yang dilakukan serta debit pengambilan air tanah yang diizinkan. <u>Analisis data:</u> Hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif.	Sumur pasak Titik koordinat: 07° 54' 26,75" LS, 112° 39' 25,86" BT	Pemantauan kuantitas air tanah dilakukan 1 kali dalam 6 bulan pada tahap operasi	PT Disa Prima Medika	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		c. COD: 80 mg/L d. BOD ₅ : 12 mg/L e. Minyak & Lemak: 10 mg/L f. Amonia: - mg/L g. MBAS: - mg/L h. Salmonela: Negatif i. Shigela: Negatif j. Vibro Cholera: Negatif k. Streptococcus: Negatif		Pemantauan terhadap kualitas sumur pantau bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi KAN dan teregistrasi KLHK. Analisis data: Hasil uji laboratorium dan hasil pencatatan dianalisis secara deskriptif.	07° 54' 29.30" LS, 112° 39' 29.31" BT Sumur pantau SP-01 (<i>Upstream</i>) 07° 54' 30" LS, 112° 39' 29" BT SP-02 (<i>Downstream</i>) 07° 54' 26" LS, 112° 39' 24" BT	Pemantauan kualitas sumur pantau dilakukan 5 tahun sejak diterbitkannya Teknis Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah pada tahap operasi			
6.	Peningkatan estetika lingkungan	Bangunan rumah sakit yang memiliki nilai arsitektural dan keteraturan serta memiliki nilai estetika	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	Pengumpulan data: Melakukan pengamatan visual terhadap pengelolaan yang dilakukan. Analisis data:	Area di dalam kawasan rumah sakit	Pemantauan estetika lingkungan dilakukan 1 kali dalam 6 bulan pada tahap operasi	PT Disa Prima Medika	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif.					
7.	Peningkatan potensi kebakaran	Tidak terjadi kebakaran selama kegiatan berlangsung	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pengumpulan data:</u> Melakukan <i>checklist</i> terhadap fungsi alat pemadam kebakaran <u>Analisis data:</u> Hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif	Area di dalam kawasan rumah sakit	Pemantauan potensi kebakaran dilakukan 1 kali dalam 6 bulan pada tahap operasi	PT Disa Prima Medika	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Mako Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang • Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
8.	Peningkatan aliran air permukaan	- Tinggi genangan air hujan di area rumah sakit sekitar 10–30 cm dan dengan lama genangan tidak lebih dari 2 jam.	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pengumpulan data:</u> Pengamatan visual terhadap tinggi genangan pada saluran drainase kawasan.	Area dalam batas proyek serta saluran drainase internal	Pemantauan aliran air permukaan dilakukan 1 kali dalam 6 bulan	PT Disa Prima Medika	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		- Tinggi muka air pada saluran masih memenuhi kapasitas saluran.		<u>Analisis data:</u> Hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif.		pada tahap operasi		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang	
9.	Peningkatan genangan/ banjir	- Tinggi genangan air hujan di area rumah sakit sekitar 10–30 cm dan dengan lama genangan tidak lebih dari 2 jam. - Tinggi muka air pada saluran masih memenuhi kapasitas saluran.	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pengumpulan data:</u> Melakukan pengamatan visual terhadap tinggi genangan pada saluran drainase kawasan. <u>Analisis data:</u> Hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif.	Area dalam batas proyek serta saluran drainase internal	Pemantauan genangan/banjir dilakukan 1 kali dalam 6 bulan pada tahap operasi	PT Disa Prima Medika	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
Komponen Sosio-Ekonomi-Budaya									

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
10.	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha	- Proses rekrutmen dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal dilaksanakan dengan baik - Terdapat tenaga kerja lokal yang terekrut	Pemenuhan tenaga kerja operasional	<u>Pengumpulan data:</u> Pengumpulan data dilakukan dengan pemantauan langsung/inventarisasi rasio pekerja lokal pada proses pemenuhan tenaga kerja yang kemudian dilakukan tabulasi. <u>Analisis data:</u> Hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif	Desa Banjararum, Kecamatan Singosari	Pemantauan tingkat kesempatan kerja dan berusaha dilakukan 1 kali pada awal tahap operasi dan saat ada kebutuhan tenaga kerja operasional tambahan	PT Disa Prima Medika	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
11.	Peningkatan pendapatan	Membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar	Pemenuhan tenaga kerja operasional	<u>Pengumpulan data:</u> Melakukan pengamatan visual terhadap usaha di sekitar lokasi kegiatan. <u>Analisis data:</u> Hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif.	Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, khususnya di area sekitar lokasi kegiatan	Pemantauan tingkat pendapatan dilakukan 1 kali setiap 6 bulan pada tahap operasi	PT Disa Prima Medika	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
12.	Gangguan kamtibmas	Keluhan masyarakat yang terjadi pada saat kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit dapat terselesaikan dengan baik.	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pengumpulan data:</u> • Survei berkala mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap operasional rumah sakit, dampak sosial yang dirasakan, dan persepsi risiko yang mungkin muncul. • Monitoring dinamika sosial, seperti perubahan pola interaksi, konflik sosial, atau adanya kelompok masyarakat yang terdampak secara khusus. <u>Analisis data:</u> Hasil survei dan monitoring dianalisis secara deskriptif.	Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, khususnya di area sekitar lokasi kegiatan	Pemantauan gangguan kamtibmas dilakukan 1 kali setiap 6 bulan pada tahap operasi	PT Disa Prima Medika	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Kecamatan Singosari • Kelurahan Banjararum	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
13.	Peningkatan pelayanan kesehatan	Terdapat beberapa program pelayanan penunjang medis untuk pasien dan masyarakat sekitar.	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pengumpulan data:</u> • Survei berkala mengenai tingkat kepuasan masyarakat, pasien dan pengunjung terhadap	Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, khususnya di area sekitar lokasi	Pemantauan tingkat pelayanan kesehatan dilakukan 1 kali setiap 6 bulan	PT Disa Prima Medika	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				pelayanan kesehatan rumah sakit, dampak sosial yang dirasakan, dan persepsi risiko yang mungkin muncul. • Monitoring dinamika sosial, seperti perubahan pola interaksi, konflik sosial, atau adanya kelompok masyarakat yang terdampak secara khusus. <u>Analisis data:</u> Hasil survei dan monitoring dianalisis secara deskriptif.	kegiatan	pada tahap operasi		• Kecamatan Singosari • Kelurahan Banjararum	
Komponen Kesehatan Masyarakat									
14.	Penurunan kondisi sanitasi lingkungan	- Tidak terjadi penumpukan sampah melebihi kapasitas TPS domestik. - Tidak ada ceceran lindi.	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pengumpulan data:</u> • Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan visual terhadap	TPS limbah domestik	• Pemantauan pengelolaan limbah padat domestik dilakukan	PT Disa Prima Medika	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup																	
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan															
		- Pengelolaan Limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3. - Pengelolaan Limbah B3 sesuai rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang telah disusun dengan memperhatikan Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dengan nomor 660/1760/437.75/2022 tanggal 7 November 2022. - Pengelolaan limbah infeksius dilakukan		pengelolaan limbah padat domestik yang dilakukan. • Pengamatan secara visual terhadap pengelolaan Limbah B3 diantaranya penyediaan tempat penyimpanan Limbah B3 di dalam lokasi kegiatan dan pengamatan timbulan limbah B3 yang meliputi: <table><tr><td>No.</td><td>Kode Limbah B3</td><td>Jenis Limbah B3</td></tr><tr><td>1.</td><td>A102d</td><td>Aki/baterai bekas</td></tr><tr><td>2.</td><td>B104d</td><td>Kemasan bekas B3</td></tr><tr><td>3.</td><td>B105d</td><td>Minyak pelumas bekas</td></tr><tr><td>4.</td><td>B107d</td><td>Limbah elektronik termasuk CRT, lampu TL, PCB, cartridge, dan kawat logam</td></tr></table>	No.	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	1.	A102d	Aki/baterai bekas	2.	B104d	Kemasan bekas B3	3.	B105d	Minyak pelumas bekas	4.	B107d	Limbah elektronik termasuk CRT, lampu TL, PCB, cartridge, dan kawat logam	TPS Limbah B3 07° 54' 26,79" LS, 112° 39' 25,21" BT	1 kali dalam 6 bulan pada tahap operasi • Pemantauan timbulan Limbah B3 dilakukan setiap ada limbah B3 yang dihasilkan • Khusus untuk limbah medis, pemantauan dilakukan setiap hari			
No.	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3																						
1.	A102d	Aki/baterai bekas																						
2.	B104d	Kemasan bekas B3																						
3.	B105d	Minyak pelumas bekas																						
4.	B107d	Limbah elektronik termasuk CRT, lampu TL, PCB, cartridge, dan kawat logam																						

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup				
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data			Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.		5.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan sejenis dan filter oli bekas					
				6.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakter infeksius					
				7.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa					
				8.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa					
				9.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3					
				10	B337-1	Kemasan produk farmasi					
				11.	B337-2	<i>Sludge</i> IPAL					
				Sumber: Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, 2024							

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				Pencatatan timbulan limbah B3 dalam <i>logbook</i> dan neraca limbah B3. Analisis data: Hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif.					
15.	Peningkatan populasi vektor penyakit, rodent, dan binatang pengganggu	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	Pengumpulan Data: - Melakukan pengecekan rutin pada daerah pengelolaan vektor penyakit dan melakukan pengumpulan data bulanan mengenai jumlah terjadinya vektor penyakit maupun ruangan yang berpotensi menghasilkan vektor penyakit. - Melakukan sampling kualitas air bersih pada tandon, bekerja sama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi KAN dan teregistrasi KLHK.	- Pengecekan pengelolaan terhadap vektor penyakit dilakukan di seluruh area rumah sakit terutama dapur, tempat penyimpanan bahan makanan, dan penyimpanan barang. - Sampling air dilakukan pada tempat penampungan	- Pengecekan pengelolaan terhadap vektor 1 kali dalam 3 bulan selama tahap operasi - Sampling kualitas air dilakukan 1 kali dalam 1 bulan untuk parameter biologi dan 1 kali dalam 6 bulan untuk parameter fisik dan kimia	PT Disa Prima Medika	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang - Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
 Aktivitas Rumah Sakit Swasta Tipe C PT Disa Prima Medika (Rumah Sakit Prima
 Husada) Jalan Banjararum Selatan Nomor 3-7 Mondoroko, Desa Banjararum,
 Kecamatan Singosari,

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
				<u>Analisis Data:</u> Membandingkan hasil sampling dan hasil pengelolaan yang telah dilakukan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan dan membuat analisis deskriptif.	air bersih untuk keperluan <i>hygiene</i> (tandon).	selama operasi berlangsung			
16.	Peningkatan infeksi lain terkait pelayanan kesehatan	- Operasional rumah sakit mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pengumpulan Data:</u> Melakukan sampling dan pencatatan terkait <i>swab</i> linen, <i>swab</i> alat makan dan <i>swab</i> alat medis. <u>Analisis Data:</u> Membandingkan hasil sampling dengan Peraturan	Di dalam area Rumah sakit	Pemantauan infeksi lain terkait pelayanan kesehatan dilakukan 1 kali dalam 6 bulan pada tahap operasi	PT Disa Prima Medika	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang - Dinas Kesehatan Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup	Waktu & Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		- Terkendalinya/ penurunan kejadian infeksi lain terkait pelayanan kesehatan.		Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan membuat analisis deskriptif.					
Komponen Transportasi									
17.	Penurunan kinerja jalan	Tidak terjadi antrean kendaraan yang panjang di ruas Jalan Raya Mondoroko (Surabaya-Malang)	Pengoperasian dan pemeliharaan rumah sakit	<u>Pengumpulan data:</u> Pengamatan visual dan perhitungan terhadap jumlah antrean kendaraan di pintu masuk dan keluar lokasi kegiatan. <u>Analisis data:</u> Hasil pengamatan dianalisis secara deskriptif	- Pintu masuk dan keluar rumah sakit - Ruas Jalan Raya Mondoroko yang berada dekat dengan lokasi kegiatan.	Pemantauan kinerja jalan dilakukan 1 kali dalam 6 bulan pada masa operasi	PT Disa Prima Medika	• Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang • Dinas Perhubungan Kabupaten Malang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Malang, 20 Juli 2026

Nomor : 1407/E-PTR/DIR/VII/2026
Lampiran : 2
Perihal : Laporan DELH

Kepada
Yth. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang
Di Kepanjen

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Dwi Novianti, AMd. AK, S. Kes.
Jabatan : Tenaga Kesehatan lingkungan RS Prima Husada Malang

Mengajukan surat pengantar laporan DELH Semester I (Januari - Juni) Periode Tahun 2026 RS Prima Husada.

Berikut kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung hasil pemeriksaan lingkungan dan matriks RPL. Demikian surat pengantar ini kami buat, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Hormat kami,

 RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

Dwi Novianti, AMd. AK. S. Kes.