

SERTIFIKAT CERTIFICATE



Nomor : 23549 S/LL MLG/XI/2023

IDENTITAS PEMILIK

Owner Identity

Nama : **RS Prima Husada Malang**
Name :
Alamat : **Banjararum Selatan No 3 - 7 Singosari - Kab Malang**
Address :

IDENTITAS CONTOH UJI

Sample Identity

Kode Contoh Uji : **EXT 552/AB2023/X/2023/573**
Sample Code :
Jenis Contoh Uji : **Air Bersih**
Type of Sample :
Lokasi Pengambilan Contoh Uji : **Terlampir**
Sampling Location :
Petugas Pengambil Contoh Uji : **Sarwono & Sri (Petugas Lab PJT 1 Malang)**
Sampling Done By :
Tgl/ Jam Pengambilan Contoh Uji : **27-10-2023 / 10:30 WIB**
Date/ Time of Sampling :
Tgl/ Jam Penerimaan Contoh Uji : **27-10-2023 / 15:00 WIB**
Date/ Time of Sample Received :
Kondisi Contoh Uji : **Sudah dilakukan pengawetan**
Sample of Condition(s) :

HASIL ANALISA

Result of Analysis

Terlampir
Enclosed

Diterbitkan Di/ Tanggal:
Place / Date and Issue

Malang, 10 November 2023

Laboratorium Lingkungan
Perum Jasa Tirta I



Dwi Hastuti Nurzaenab, ST
Manajer Teknis Laboratorium
Lingkungan

Sertifikat atau laporan ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta I

Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta I

Halaman pertama pada sertifikat atau laporan ini merupakan bagian yang tak terpisah dari lembar halaman yang lainnya

This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and or published without any approval from Water Quality Laboratory of Jasa Tirta I Public Corporation

This Certificate or report is valid after being stamped by Water Quality Laboratory of Jasa Tirta I Public Corporation

First page at this certificate or report is can't separately from all pages

Nomor : 23549 S/LL MLG/XI/2023

Lokasi Pengambilan Contoh Uji : Sumur Bor - Dekat IKO
Sampling Location
 Metode Pengambilan Contoh Uji : SNI 6989 58 2008
Sample Method
 Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1
Place of Analysis
 Tanggal Analisa : 27 Oktober - 10 November 2023
Testing Date(s)

Halaman 2 dari 2

Page 2 of 2

HASIL ANALISA

Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	pH	-	7.5	6.5 - 8.5	SNI 6989.11:2019	Analisa di Lab
2	Temperatur	C	21.0	30 C	SNI 06-6989.23.2005	Analisa di Lab
3	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	220.0	<300	SM APHA 23 rd Ed., 2540 C, 2017	
4	Kekeruhan	NTU	0.55	<3	SNI 06-6989.23.2005	Analisa di Lab
5	Warna	TCU	<0.3006	10	SNI 06-6989.80.2011	
6	**) Bau	-	1	Tidak Berbau	SNI 06-6860-2002	1 = Tidak Berbau
7	Nitrat (NO ₃)	mg/L	<0.1390	20	QI/LKA/65 (Spektrofotometri)	
8	Nitrit (NO ₂)	mg/L	0.0743	3	SM APHA 23 rd Ed., 4500-NO ₂ ⁻ B, 2017	
9	Krom Valensi 6	mg/L	<0.0120	0.01	SM APHA 23 rd Ed., 3500-Cr B, 2017	
10	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0.3466	0.1	SM APHA 23 rd Ed., 3120 B, 2017	
11	Besi (Fe) Larut	mg/L	0.2301	0,2	SM APHA 23 rd Ed., 3120 B, 2017	
12	**) Total Coiform	CFU/100ml	17	0	QI/LKA/132	
13	**) Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	QI/LKA/132	<1 = Negatif

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi

**) Tidak Masuk Ruang Lingkup Akreditasi



Sertifikat atau laporan ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta 1

Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta 1

Halaman pertama pada sertifikat atau laporan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lembar halaman yang lainnya

This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and or published without any approval from Water Quality Laboratory of Jasa Tirta 1 Public Corporation

This Certificate or report is valid after being stamped by Water Quality Laboratory of Jasa Tirta 1 Public Corporation
 First page at this certificate or report is can't separately from all pages

SERTIFIKAT CERTIFICATE



Nomor : 23548 S/LL MLG/XI/2023

IDENTITAS PEMILIK

Owner Identity

Nama : **RS Prima Husada Malang**
Name :
Alamat : **Banjararum Selatan No 3 - 7 Singosari - Kab Malang**
Address :

IDENTITAS CONTOH UJI

Sample Identity

Kode Contoh Uji : **EXT 551/AB2023/X/2023/572**
Sample Code :
Jenis Contoh Uji : **Air Bersih**
Type of Sample :
Lokasi Pengambilan Contoh Uji : **Terlampir**
Sampling Location :
Petugas Pengambil Contoh Uji : **Sarwono & Sri (Petugas Lab PJT 1 Malang)**
Sampling Done By :
Tgl/ Jam Pengambilan Contoh Uji : **27-10-2023 / 10:35 WIB**
Date/ Time of Sampling :
Tgl/ Jam Penerimaan Contoh Uji : **27-10-2023 / 15:00 WIB**
Date/ Time of Sample Received :
Kondisi Contoh Uji : **Sudah dilakukan pengawetan**
Sample of Condition(s) :

HASIL ANALISA

Result of Analysis

Terlampir
Enclosed

Diterbitkan Di/ Tanggal:
Place / Date and Issue



Malang, 10 November 2023

Laboratorium Lingkungan
Perum jasa Tirta I



Dwi Hastuti Nurzaenab, ST

Manajer Teknis Laboratorium
Lingkungan

Sertifikat atau laporan ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta 1

Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta 1

Halaman pertama pada sertifikat atau laporan ini merupakan bagian yang tak terpisah dari lembar halaman yang lainnya

This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and or publicated without any approval from Water Quality Laboratory of Jasa Tirta I Public Corporation

This Certificate or report is valid after being stamped by Water Quality Laboratory of Jasa Tirta I Public Corporation

First page at this certificate or report is can't separately from all pages

Nomor : 23548 S/LL MLG/XI/2023

Lokasi Pengambilan Contoh Uji : Sumur DPM - Gedung DPM
Sampling Location
Metode Pengambilan Contoh Uji : SNI 6989 58 2008
Sample Method
Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1
Place of Analysis
Tanggal Analisa : 27 Oktober - 10 November 2023
Testing Date(s)

Halaman 2 dari 2

Page 2 of 2

HASIL ANALISA

Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	pH	-	7.6	6.5 - 8.5	SNI 6989.11:2019	Analisa di Lab
2	Temperatur	C	30.0	30 C	SNI 06-6989.23.2005	Analisa di Lab
3	Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	264.0	<300	SM APHA 23 rd Ed., 2540 C, 2017	
4	Kekeruhan	NTU	0.42	<3	SNI 06-6989.23.2005	Analisa di Lab
5	Warna	TCU	<0.3006	10	SNI 06-6989.80.2011	
6	**) Bau	-	1	Tidak Berbau	SNI 06-6860-2002	1 = Tidak Berbau
7	Nitrat (NO ₃)	mg/L	<0.1390	20	QI/LKA/65 (Spektrofotometri)	
8	Nitrit (NO ₂)	mg/L	0.0658	3	SM APHA 23 rd Ed., 4500-NO ₂ ⁻ B, 2017	
9	Krom Valensi 6	mg/L	<0.0120	0.01	SM APHA 23 rd Ed., 3500-Cr B, 2017	
10	Mangan (Mn) terlarut	mg/L	0.1285	0.1	SM APHA 23 rd Ed., 3120 B, 2017	
11	Besi (Fe) Larut	mg/L	0.4535	0,2	SM APHA 23 rd Ed., 3120 B, 2017	
12	**) Total Coiform	CFU/100ml	11	0	QI/LKA/132	
13	**) Escherichia Coli	CFU/100ml	<1	0	QI/LKA/132	<1 = Tidak Berbau

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes RI No 02/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 66 Tentang Kesehatan Lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higiene sanitasi,

**) Tidak Masuk Ruang Lingkup Akreditasi



Sertifikat atau laporan ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta 1

Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta 1

Halaman pertama pada sertifikat atau laporan ini merupakan bagian yang tak terpisah dari lembar halaman yang lainnya

This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and or published without any approval from Water Quality Laboratory of Jasa Tirta 1 Public Corporation

This Certificate or report is valid after being stamped by Water Quality Laboratory of Jasa Tirta 1 Public Corporation
First page at this certificate or report is can't separately from all pages

SERTIFIKAT CERTIFICATE



Nomor : 23547 S/LL MLG/XI/2023

IDENTITAS PEMILIK

Owner Identity

Nama : **RS Prima Husada Malang**
Name :
Alamat : **Banjararum Selatan No 3 - 7 Singosari - Kab Malang**
Address :

IDENTITAS CONTOH UJI

Sample Identity

Kode Contoh Uji : **EXT 550/PC/X/2023/571**
Sample Code :
Jenis Contoh Uji : **Air Bersih**
Type of Sample :
Lokasi Pengambilan Contoh Uji : **Terlampir**
Sampling Location :
Petugas Pengambil Contoh Uji : **Sarwono & Sri (Petugas Lab PJT 1 Malang)**
Sampling Done By :
Tgl/ Jam Pengambilan Contoh Uji : **27-10-2023 / 10:40 WIB**
Date/ Time of Sampling :
Tgl/ Jam Penerimaan Contoh Uji : **27-10-2023 / 15:00 WIB**
Date/ Time of Sample Received :
Kondisi Contoh Uji : **Sudah dilakukan pengawetan**
Sample of Condition(s) :

HASIL ANALISA

Result of Analysis

Terlampir
Enclosed

Diterbitkan Di/ Tanggal:
Place / Date and Issue

Malang, 10 November 2023

Laboratorium Lingkungan
Perum Jasa Tirta I



Dwi Hastuti Nurzaenab, ST
Manajer Teknis Laboratorium
Lingkungan

Sertifikat atau laporan ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta I

Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta I

Halaman pertama pada sertifikat atau laporan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lembar halaman yang lainnya

This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and or published without any approval from Water Quality Laboratory of Jasa Tirta I Public Corporation

This Certificate or report is valid after being stamped by Water Quality Laboratory of Jasa Tirta I Public Corporation

First page at this certificate or report is can't separately from all pages

Nomor : 23547 S/LL MLG/XI/2023

Lokasi Pengambilan Contoh Uji : Sumber Air Galon - Dekat IKO
Sampling Location
 Metode Pengambilan Contoh Uji : SNI 6989 58 2008
Sample Method
 Tempat Analisa : Laboratorium Lingkungan PJT 1
Place of Analysis
 Tanggal Analisa : 27 Oktober - 10 November 2023
Testing Date(s)

Halaman 2 dari 2

Page 2 of 2

HASIL ANALISA

Result of Analysis



No.	Parameter	Satuan	Hasil	Standard Baku Mutu *)	Metode Analisa	Keterangan
1	pH	-	7.6	6.5 - 8.5	SNI 06-6989.23.2005	Analisa di Lab
2	Temperatur	oC	26.0	Suhu Udara ± 3	SNI 06-6989.11.2019	Analisa di Lab
3	Zat Padat Terlarut (TDS)	mg/L	359.6	<300	SM APHA 23 rd Ed., 2540 C, 2017	
4	Kekeruhan	NTU	1.13	<3	SNI 06-6989.25.2005	Analisa di Lab
5	Warna	Pt.CO.	<0.3006	10	SNI 06-6989.80.2011	
6	**)Bau	-	1	Tidak Berbau	SNI 06-6860-2002	1 = Tidak Berbau
7	Nitrat (NO ₃ -)	mg/L	<0.1390	20	QI/LKA/65 (Screening Spektrofotometer UV)	
8	Nitrit (NO ₂ -)	mg/L	0.0391	3	SM APHA 23 rd Ed., 4500-NO ₂ -B, 2017	
9	Krom Val.6	mg/L	<0.0120	0.01	SM APHA 23 rd Ed., 3500-Cr B, 2017	
10	Besi (Fe) Larut	mg/L	<0.0208	0.2	SM APHA 23 rd Ed., 3120 B, 2017	
11	Mangan (Mn) Larut	mg/L	0.0131	0.1	SM APHA 23 rd Ed., 3120 B, 2017	
12	Klorin Bebas	mg/L	<0.011	0.2 - 0.5	QI/LKA/50 (Spektrofotometri)	Analisa di Lab
13	Arsen (As) Larut	mg/L	<0.0004	0.01	SM APHA 23 rd Ed., 3120 B, 2017	
14	Kadmium (Cd) Larut	mg/L	<0.0015	0.003	SM APHA 23 rd Ed., 3120 B, 2017	
15	Timbal (Pb) Larut	mg/L	0.0022	0.01	SM APHA 23 rd Ed., 3120 B, 2017	
16	Fluorida	mg/L	0.4017	1.5	SNI 06-6989.29-2005	
17	Alumunium	mg/L	<0.0106	0.2	SM APHA 23 rd Ed., 3120 B, 2017	
18	Total Coliform	MPN/100ml	1.8	-	QI/LKA/18 (tabung ganda)	
19	Escherichia Coli	MPN/100mL	<1.8	-	QI/LKA/53 (tabung ganda)	<1.8

*) Standard Baku Mutu sesuai dengan
Threshold Value fully adopted from

: Permenkes No.02 Thn 2023 Tentang Standar Baku Mutu Air Minum Parameter Kimia

**) Tidak Masuk Ruang Lingkup Akreditasi



Sertifikat atau laporan ini hanya berlaku pada contoh uji di atas dan dilarang memperbanyak dan atau mempublikasikan isi sertifikat ini tanpa izin dari Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta 1

Sertifikat atau laporan ini sah bila dibubuhi cap oleh Laboratorium Kualitas Air Perum Jasa Tirta 1

Halaman pertama pada sertifikat atau laporan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lembar halaman yang lainnya

This Certificate or report is valid just for sample mentioned above and shall not be reproduced and or published without any approval from Water Quality Laboratory of Jasa Tirta 1 Public Corporation

This Certificate or report is valid after being stamped by Water Quality Laboratory of Jasa Tirta 1 Public Corporation
First page at this certificate or report is can't separately from all pages