

EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #379

1. DATOS GENERALES

Número de reporte: 379

Fecha del reporte: 07/04/2026, 10:58 a. m.

Estado: borrador

Tipo de reporte: individual

Cliente: CLIENTE DE PRUEBA ER

Técnico: Tecnico Prueba ER

Visita ID: 1

Fecha visita: 06/04/2026, 04:11 p. m.

Máquina: Unidad de prueba LG 24K

Modelo: Dual Inverter 24K

Serie: SERIE-PRUEBA-900

Tipo de unidad: MINI_SPLIT_24000

Procedimiento cabecera: N/D

PSI cabecera: N/D

Amperaje cabecera: N/D

Requiere cotización: No

Conclusiones generales: Prueba con firma real backend

Observaciones generales: Validación de render de firma desde base64 real

2. DETALLE TÉCNICO POR MÁQUINA

Detalle #1

Máquina ID: 1

Equipo: Unidad de prueba LG 24K

Modelo: Dual Inverter 24K

Serie: SERIE-PRUEBA-900

Tipo unidad: MINI_SPLIT_24000

Procedimiento: N/D

Título actividad: Prueba firma backend

Descripción actividad PDF: Se valida firma real enviada por body JSON

Diagnóstico: Equipo funcional

Trabajo realizado: Prueba de PDF con firma real

Recomendaciones: Confirmar visualización de firma

Hallazgos texto: N/D

PSI detalle: 73

Amperaje detalle: 12.7

Observaciones detalle: Detalle con firma real

Hallazgos asociados:

1. Código: H-03

Descripción: Hallazgo de prueba con firma real

4. RECEPCIÓN DEL CLIENTE

Recibido: Sí

Aprobado: Sí

Nombre recibe: Cliente Prueba


Puesto recibe: Supervisor

Motivo no recepción: N/D

Observaciones cierre: Recibido conforme

Fecha cierre: 07/04/2026, 10:58 a. m.

Firma del cliente:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. J.', enclosed within a black rectangular border.