

EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #381

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 381
Fecha del reporte: 07/04/2026, 11:29 a. m.
Cliente: CLIENTE DE PRUEBA ER
Técnico: Tecnico Prueba ER
Visita ID: 1

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: Unidad de prueba LG 24K
Marca: LG
Modelo: Dual Inverter 24K
Serie: SERIE-PRUEBA-900
Tipo de unidad: MINI_SPLIT_24000

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

Actividad 1: Prueba firma backend Procedimiento: Se valida firma real enviada por body JSON Diagnóstico: Equipo funcional Trabajo realizado: Prueba de PDF con firma real Recomendaciones: Confirmar visualización de firma

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

H-03: Hallazgo de prueba con firma real

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Prueba con firma real backend

6. OBSERVACIONES

Observaciones

Validación de render de firma desde base64 real

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	73
Amperaje:	12.7

8. RECEPCIÓN DEL CLIENTE

Recepción

Nombre de quien recibe: Cliente Prueba
Puesto: Supervisor
Observaciones: Recibido conforme
Fecha de cierre: 07/04/2026, 11:29 a. m.

Firma del cliente:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. M. T.', enclosed within a thin black rectangular border.