



EXPERTOS EN REFRIGERACIÓN

REPORTE TÉCNICO #367

1. DATOS GENERALES

Información general

Número de reporte: 367
Fecha del reporte: 17/04/2026, 07:42 a. m.
Cliente: CLIENTE DE PRUEBA ER
Técnico: Administrador General
Visita ID: 1

2. UNIDAD / EQUIPO

Unidad / equipo

Máquina: CHIL - LG - SERIE-PRUEBA-900 - rea_de_prueba
Marca: LG
Modelo: Dual Inverter 24K
Serie: SERIE-PRUEBA-900
Tipo de unidad: CHILLER

3. PROCEDIMIENTO

Procedimiento realizado

- Actividad: Actividad de prueba
- Procedimiento:
 - Descripción de prueba para PDF

4. HALLAZGOS

Hallazgos encontrados

No se registraron hallazgos.

5. CONCLUSIONES

Conclusiones

Prueba de reporte desde Postman

6. OBSERVACIONES

Observaciones

Observaciones de prueba

7. PARÁMETROS TÉCNICOS

Parámetros

PSI de succión:	125
Amperaje:	12