



STOP PRAG DEDETIZADORA LTDA

CNPJ: 01.361.944/0001-57

 (11) 97369-2951

Site: www.stopprag.com.br / e-mail: stopprag@stopprag.com.br



São Paulo, 10/12/2023

A **STOP PRAG** Controle Profissional de pragas e **ESPECIALIZADA** no controle de **CUPINS**, relata através deste documento os locais que serão tratados, metodologias de controle e tempo de garantia à ser respeitada.

Fale Conosco:



WhatsApp

(11) 97369-2951

Tels: (11) 2737-1718 / 2737-1819

E-mail: stopprag@stopprag.com.br

FaceTime

Site: www.stopprag.com.br

ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE

CUPINS



STOP PRAG DEDETIZADORA LTDA

CNPJ: 01.361.944/0001-57

 (11) 97369-2951

Site: www.stopprag.com.br / e-mail: stopprag@stopprag.com.br



Proposta - Número 431231

Ao Sr. (a) Breno Carlo

Endereço: Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez

Bairro: (a), Vila Helena

Cidade Atibaia

Vistoria - Desculpinização - Xilófagos - Deterioração de madeiras e comprometimento de estruturas.

Comportamento de praga de maneira - Agressivo

Visualização humana - A casa está tomada de cupins



STOP PRAG DEDETIZADORA LTDA

CNPJ: 01.361.944/0001-57

 (11) 97369-2951

Site: www.stopprag.com.br / e-mail: stopprag@stopprag.com.br



CONHECIMENTO

Cupim Subterrâneo – Vivem no Solo – Adentram às estruturas atacando os alicerces e subindo para dentro das paredes trazendo uma quantidade volumosa de terra, processo este para construírem seus ninhos secundários que são interligados com o ninho de solo central onde encontra-se a RAINHA FISOGÁSTRICA.

Essa interligação é uma espécie de cordão umbilical onde todos os ninhos secundários (sub bases dentro das estruturas) dependem do comando em tempo real daquele que está no solo, onde está a poderosa Rainha.

Com o carregamento de terra 24 horas por dia do solo para dentro das estruturas que estão sendo atacadas de maneira OCULTA podem levar as construções ao que chamamos de. (falência estrutural), rompimentos seríssimos devido ao acúmulo volumoso desta terra para dentro de paredes, lajes e pisos dessas construções.

Atacam quaisquer madeiras afixadas em pisos e paredes juntamente com ataques em fiações elétricas devido às capas dos fios além do plástico possuírem 1,8% de material celulósico.

Atacam também vegetações que estiverem no solo em raios de atuações que podem chegar à 800 metros quadrados do ninho central (ninho de solo onde está a RAINHA).

Fontes celulósicas (madeiras) ligadas à estrutura e PERÍMETROS ESTRUTURAIS que os Cupins de Concreto atacam de maneira Oculta comprometendo com o acúmulo de terra que trazem do solo.

1)Madeiramentos de sustentação de telhados – Cabeças das vigas que são introduzidas para dentro das paredes.

2)Forros de madeira (tetos)

3)•&VFW2 VÍ—G&—6 2

4)''& FVçFW2 R wV nições de portas e janelas / decks / vegetações

5)''gVæF÷2 R Æ FW& —2 FR &P &—÷2 VÖ utidos

6)• —6÷2 R odapés de madeira

7) ”ÖöÆGW& 2 FR vW76ð

8)• ainéis afixados em paredes e madeiramentos de decks.

9)• ainéis de energia em quadros mestres.

10 Caixas de agua de concreto onde são atraídos pela umidade

METODOLOGIA DE CONTROLE:

Iremos mencionar abaixo a metodologia de tratamento que será implantada **para resolvermos** os ataques no solo pela espécie de Cupim subterrânea no terreno vistoriado.



Isclas de solo

TÉCNICAS DE APLICAÇÃO QUE SERÃO IMPLANTADAS

Iremos implantar as isclas no solo em todos os pontos que julgarmos necessário, onde este tratamento se estenderá com injeções de iscla líquida nos olhos ou antenas de respirações que os Cupins constroem para captar o ar e ventilar suas colônias que estão debaixo da terra.

O solo do terreno será escaneado com aparelho de calor e movimento (sonda) para podermos implantar as isclas de solo em pontos que estão os ninhos secundários em formação e ainda não são visualizados pela pessoas.

Essas isclas serão enterradas no solo sem quaisquer padrões, pois onde entendermos através das sondagem que um determinado perímetro está mais infestado que o outro este receberá uma varga maior dos aparelhos isclas.


Praga de solo que precisa ser combatida com técnicas à base de implante de adesivos estruturais e isclas de solo ao redor das construções implantando nos (360°) juntamente com infiltrações de calda cupinícida apropriada para o terreno em locais que julgarmos

necessário.

Com o implante das iscas de solo ao redor das edificações formar assim uma barreira química linear e profunda protegendo definitivamente as sapatas (alicerces) impedindo que a praga migre para o perímetro interno das unidades infestando as paredes e outros locais onde começam à construir seus ninhos secundários de maneira invisível causando seriíssimos prejuízos às pessoas.

OBS – Tais Trabalhos são somente para empresas profissionais na área de descupinização, pois estas dominam técnicas e conhecimentos específicos para os referidos controles de solo e estruturas armadas.

NOTA: C



Acessam os prédios pelo solo e sobem pelas vias de acesso assim como exemplifica a ilustração, parando somente na última laje onde geralmente ficam as coberturas ou apartamentos dos últimos andares. Ao baterem nesta última laje não tendo mais para onde


subirem constroem seus ninhos secundários dentro das paredes e lajes, atacando em primeira instância as fontes celulósicas deste referido perímetro, desalojando para os demais apartamentos assim que a celulose do apartamento em questão acabar, processo este que chamamos de (ataque invertido) ou seja em construções verticais (prédios) os Cupins de Concreto também podem atacar de baixo para cima.

O grande perigo caso cheguem ao topo do prédio é descobrirem as caixas de água superiores, pois caso isso aconteça iniciam ataques fortíssimos no concreto das paredes para poderem ter acesso à umidade onde se prevalecem dela para fortalecerem as colônias secundárias causando seríssimos problemas de rompimentos nesses reservatórios, onde as caixas começam à trincar e no posterior rompem totalmente causando sérios riscos às pessoas que estão abaixo.



STOP PRAG DEDETIZADORA LTDA

CNPJ: 01.361.944/0001-57

 (11) 97369-2951

Site: www.stopprag.com.br / e-mail: stopprag@stopprag.com.br



NOTA –

A empresa STOP PRAG através dos profissionais Sr. Wagner e Sr. Marcelo De Farias atenderam a ocorrência no condomínio com endereço acima citado onde já são cliente da empresa STOP PRAG, observaram que o problema está voltando no solo do condomínio devido ao residual dos produtos que foram aplicados à anos atrás estar terminando. Além disso as unidades (apartamentos) estão com ninhos dentro de suas paredes e também em lajes dos ultimos andares onde os Cupins estão de maneira alucinada em busca das caixas de água, pois as unidades não foram imunizadas juntamente com o tratamento de solo no serviço realizado à anos atrás. Em uma das torres à anos atrás nossa empresa já tratou o concreto das caixas de água porque os Cupins de Concreto já estavam ali infiltrando-se onde iriam em tempo habil curtíssimo comprometer a refrida estrutura causando trincas e rompimentos inesperados abalando a segurança das pessoas.

Dando sequência ao processo de vistoria nossa equipe técnica mesmo não realizando controles internos nos apartamentos à anos atrás descupinizou atualmente algumas dessas unidades em algumas torres porque como o residual das iscas que foram aplicadas no solo do condomínio estão enfraquecendo os Cupins já iestão novamente iniciando os ataques internos nas estruturas desses apartamentos.

Tratando-se de edificações verticais (prédios) os Cupins Subterrâneos acessam as sapatas ou alicerces migrando para os perímetros internos dessas unidades, iniciando assim o trânsito livre dentro de pisos e paredes (alvenaria) na procura alucinada por quaisquer materiais celulósicos que possam encontrar incluindo o sistema de eletricidade.


Realizamos uma investigação em pontos de subida dentro de algumas unidades e através de nossa vasta experiência nessa área executando bons serviços à mais de 30 anos, entendemos que os ataques do solo para dentro das unidades atualmente estão em níveis já elevados.

Já conhecemos o condomínio e entendemos que a praga está atacando as sapatas ou alicerces das torres de maneira elevada via solo, mas AINDA não infestou De maneira globalizada a estrutura vertical, onde caso isto já estivesse ocorrido estariam causando seríssimos prejuízos à massa estrutural desses prédios devido ao volumoso carregamento de terra do solo para dentro destas paredes deixando essas estruturas muito pesadas.



STOP PRAG DEDETIZADORA LTDA

CNPJ: 01.361.944/0001-57

 (11) 97369-2951

Site: www.stopprag.com.br / e-mail: stopprag@stopprag.com.br



Metodologia de controle globalizada que será implantada no condomínio.


Vamos agora abaixo neste mencionar a metodologia de tratamento que será adotada por nós para criarmos uma BAREIRA PROTETORA impedindo assim que a praga inicie os ataques nas estruturas pelo solo e vamos também mencionar como será realizado o controle globalizado em todas as unidades do condomínio, procedimento este que já era para ter sido implantado à anos atrás.

- 1) Será tratado todo o terreno do condomínio com implante de iscas de solo em todas as ruas, canteiros, estacionamentos, jardins e pontos que julgarmos necessário.
- 2) Após o tratamento do terreno da área comum em geral iremos executar ao redor de todos os prédios e casas o que chamamos de (barreira química linear e profunda) processo este para brecarmos os acessos dos cupins nas sapatas ou alicerces dessas edificações, porque quando realizamos um tratamento global de solo nas áreas comuns os Cupins tendem antes de morrerem à saírem ou desalojarem para os perímetros internos das construções nas imediações onde se infiltrarão para o perímetro interno das unidades (apartamentos e casas) do referido condomínio causando assim muitos prejuízos indesejáveis aos condôminos.
- 3) Após a confecção das barreiras químicas ao redor das edificações iremos tratar o perímetro interno das unidades, serão tratados todos os apartamentos do condomínio e também todas as casas com serviços seguros às pessoas não causando nenhum tipo de transtorno para as famílias que ali residem juntamente com seus pts.
- 4) Dentro das unidades e casas iremos implantar iscas ecológicas em pontos que julgarmos necessário de pisos e paredes, produto este que irá fazer uma faxina estrutural matando todos os ninhos secundários que estiverem dentro das referidas paredes ou pisos dessas unidades.



STOP PRAG DEDETIZADORA LTDA

CNPJ: 01.361.944/0001-57

 (11) 97369-2951

Site: www.stopprag.com.br / e-mail: stopprag@stopprag.com.br




- 5) Este processo será executado dentro de cada unidade em tempo de mais ou menos 20 minutos, pois inicialmente iremos passar um aparelho sonda em todas as paredes e piso das unidades para podermos efetuar uma leitura do que está dentro dessas paredes com relação aos ninhos secundários que são invisíveis aos olhos humanos e no posterior implantar os adesivos ou caixinhas iscas nesses pontos estruturais internos.
- 6) esses adesivos em forma de iscas não possuem quaisquer cheiro ou odores e não possuem nenhum tipo de toxicidade (toxicidade zero), não prejudicando em hipótese alguma pessoas adultas ou crianças que possuam algum mal alérgico, é um processo natural à base de um princípio ativo de nome (exaflomurum) extraído do próprio suor dos Cupins.
- 7) Esse processo de controle é o que o mundo hoje está absorvendo em nível de tratamentos internos contra a espécie de Cupim estrutural, porque não causa transtornos, não causa sujeira e as pessoas não precisam mais desocuparem todos os seus armários dos quartos e armários da cozinha dando a impressão de uma mudança.
- 8) Essas iscas ao serem implantadas na estrutura interna das unidades e casas do condomínio entram em movimento imediatamente e caso exista ninhos secundários naquele perímetro (Cupins dentro das paredes) serão atraídos para atacarem as mesmas onde irão levar para alimentar todas as castas que estiverem dentro das paredes e pisos daquele perímetro causando sem saberem o efeito morte por completo nesses ninhos secundários.
- 9) Após esse tratamento interno iremos imunizar todo o sistema de eletricidade do condomínio, externo e dentro das unidades com produtos sem cheiro e sem quaisquer toxicidades.
- 10) Por último iremos implantar no topo dos prédios iscas protetoras nas últimas lajes



STOP PRAG DEDETIZADORA LTDA

CNPJ: 01.361.944/0001-57

 (11) 97369-2951

Site: www.stopprag.com.br / e-mail: stopprag@stopprag.com.br



Estes trabalhos irão demorar entre 45 à 60 dias com duas equipes trabalhando em horário comercial.

Da garantia –

A garantia será de 48 meses com monitoramentos semestrais no primeiro ano e anuais nos demais. Esses monitoramentos não terão custo para o condomínio e havendo a necessidade de algumas correções ao longo dos anos essas serão realizadas também sem quaisquer

custos para o condomínio.

Proposta Orçamentária

Custo para tratamento nas áreas comuns -

As condições de pagamento serão as seguintes:

Problemas com **CUPINS** ???

CHAME QUEM RESOLVE !!!



STOP PRAG DEDETIZADORA LTDA

CNPJ: 01.361.944/0001-57

 (11) 97369-2951

Site: www.stopprag.com.br / e-mail: stopprag@stopprag.com.br



PRODUTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O CONTROLE GLOBALIZADO

Produto sem quaisquer toxidade ou odor, produto de ordem botânica, adesivos estes que serão utilizados dentro das unidades e quadros de energia.

