



Tel: 777 756 4192 | 777 445 4845
Av. Paseo del Conquistador #307, Col. Maravillas, Cuernavaca

No. 0344

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 07 de mayo de 2026

Técnico: Tecnico

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	RFC
Andrea	—
Teléfono	Email
7774981917	—
Dirección	
—	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	Tipo	Modelo/Año	Color
Kia	Soul	2023	Azul
Placas	Km	No. Serie	Presión Del/Tras
Sin placas	25369	—	— / — psi

SERVICIOS REALIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	REFACCIONES	MANO DE OBRA
4	175/7014	\$1370.00	\$0.00
	DOT	\$0.00	\$0.00
	Instalación	\$0.00	\$0.00
	Balanceos	\$0.00	\$0.00
	Alineación	\$0.00	\$0.00
	Reparación	\$0.00	\$0.00
	Diagnóstico	\$0.00	\$0.00
1	Paquete de a/b	\$991.33	\$0.00
Subtotal		\$6471.33	\$0.00
TOTAL CON IVA:			\$7,506.74

REVISIÓN DE LLANTAS

% Presión de llegada (entrada al taller)			
Del. Derecha	Del. Izquierda	Tras. Derecha	Tras. Izquierda
34	34	33	32
% Presión de salida (entrega al cliente)			
Del. Derecha	Del. Izquierda	Tras. Derecha	Tras. Izquierda
36	36	36	36

INSPECCIÓN VISUAL

Antena:	SI	Cristales:	SI	Limpiadores (Plumas):	SI
Tapones centro de rueda:	SI	Ceniceros:	NO	Espejo retrovisor:	SI
Tapetes:	SI	Carrocería sin golpes:	NO	Espejos laterales:	SI
Tapón de gasolina:	SI	Tapones de rin:	NO	Encendedor:	NO

Radio: SI

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Frenos

Balatas Del.:		Balatas Tras.:	
Disco/Tambor Del.:		Disco/Tambor Tras.:	
Líquido de frenos:		Líneas y mangueras:	

Motor

Aceite de motor:		Filtro de aire:	
Banda(s) accesorios:		Anticongelante:	
Mangueras radiador:		Batería:	
Escape:			

Suspensión

Estado suspensión:	
--------------------	---


DIAGNÓSTICO / OBSERVACIONES

Necesita limpieza chasis hidratación de gomas

FOTOGRAFÍAS DEL VEHÍCULO

Anotaciones:
Meno 4 tapones de birlo

DIAGRAMA DEL VEHÍCULO



FIRMAS DEL CLIENTE

Autoriza el trabajo descrito:

Firma del cliente
Andys

Confirma recepción del vehículo:

Firma de recepción del vehículo
Andys