



Tel: 777 756 4192 | 777 445 4845
Av. Paseo del Conquistador #307, Col. Maravillas, Cuernavaca

No. 0344

ORDEN DE SERVICIO

Fecha: 06 de mayo de 2026

Técnico: Tecnico

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	RFC
JESÚS HERRERA	—
Teléfono	Email
7774454845	—
Dirección	
—	

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	Tipo	Modelo/Año	Color
NISSAN	TSURU	—	BLANCO
Placas	Km	No. Serie	Presión Del/Tras
GGT236C	672170	—	— / — psi

SERVICIOS REALIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	REFACCIONES	MANO DE OBRA
	Llantas	\$0.00	\$0.00
	DOT	\$0.00	\$0.00
4	Instalación	\$0.00	\$0.00
	Balanceos	\$0.00	\$0.00
	Alineación	\$0.00	\$0.00
	Reparación	\$0.00	\$0.00
	Diagnóstico	\$0.00	\$0.00
1	Paquete de alineación y balanceo	\$991.38	\$0.00
Subtotal		\$991.38	\$0.00
TOTAL CON IVA:			\$1,150.00

REVISIÓN DE LLANTAS

% Presión de llegada (entrada al taller)			
Del. Derecha	Del. Izquierda	Tras. Derecha	Tras. Izquierda
32	31	33	32
% Presión de salida (entrega al cliente)			
Del. Derecha	Del. Izquierda	Tras. Derecha	Tras. Izquierda
36	36	36	36

INSPECCIÓN VISUAL

Antena:	NO	Cristales:	SI	Limpiadores (Plumas):	SI
Tapones centro de rueda:	NO	Ceniceros:	NO	Espejo retrovisor:	SI
Tapetes:	SI	Carrocería sin golpes:	NO	Espejos laterales:	SI
Tapón de gasolina:	SI	Tapones de rin:	SI	Encendedor:	NO

Radio: SI

DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Frenos

Balatas Del.:	☒ ☐ ☐ ☐	Balatas Tras.:	☐ ☐ ☒ ☒
Disco/Tambor Del.:	☒ ☒ ☐ ☐	Disco/Tambor Tras.:	☒ ☒ ☐ ☐
Líquido de frenos:	☒ ☐ ☐ ☐	Líneas y mangueras:	☒ ☐ ☐ ☐

Motor

Aceite de motor:	☒ ☐ ☐ ☐	Filtro de aire:	☒ ☐ ☐ ☐
Banda(s) accesorios:	☒ ☐ ☐ ☐	Anticongelante:	☒ ☐ ☐ ☐
Mangueras radiador:	☒ ☐ ☐ ☐	Batería:	☒ ☐ ☐ ☐
Escape:	☐ ☐ ☐ ☐		


Suspensión

Estado suspensión: ☒ ☐ ☐ ☐

DIAGNÓSTICO / OBSERVACIONES

VUELVE A APLICAR LA ALINEACIÓN POR CAMBIO DE PIEZAS antes del mes para aplicar garantía

DIAGRAMA DEL VEHÍCULO



FIRMAS DEL CLIENTE

Autoriza el trabajo descrito:

Firma del cliente

Confirma recepción del vehículo: