

## **Registre des non-conformités – ISO9001**

Ce registre permet d'enregistrer, analyser et suivre toute non-conformité liée aux produits, délais, transports ou exigences clients, conformément à ISO 9001

Numéro de non-conformité : NC\_2026\_1001

Date de détection : 10 février 2026

Client / Projets concernés : Livraison de SHIP\_25058 / CFM00057428 / 90.60.05710

Description de la non-conformité : livraison d'un carton de 1000 pièces : 90.60.05710L au lieu de 90.60.05710

Origine probable : emballage

Analyse de la cause : 1 erreur sur l'étiquetage, le produit est conforme mais pas l'emballage.

Action immédiate réalisé : demandé une photo de l'étiquetage pour valider l'erreur.

Action décidée : informé le fournisseur, le client accepte la marchandise tel qu'elle est. Analyse en cours de comment modifier le suivi, réflexion demandée. Créer une check list de contrôle qualité complète.

Responsable de l'action : Roxane Wicky

Délai de mise en oeuvre : correction lors de mon voyage en Chine en mars 2026

Vérification de l'efficacité : en cours

Statut : ouverte

Commentaires complémentaires : RW : 260210 : Le fournisseur assure via WeChat du jour que ce n'est pas possible que l'erreur soit du produit, mais estime que cela vient de l'étiquetage. La demande de photo est en cours, le client ne souhaite pas être particulièrement dérangé à ce sujet car il accepte le produit. Le client est en vacances, j'attends son retour pour le suivi.