



## Rückgabeprotokoll

Dresden-Reick  
REICKER STR. 44,  
1219, DRESDEN, Germany

### Fahrzeugdaten

Kennzeichen	R-MN6801	Vertragsnummer	1090896057
Unitnummer	3054126	Fahrer	ROBERT KRUEGER
Fahrzeug	FO TRANSITBB		
Kraftstoffart	DIESEL		

### Fahrzeugrückgabe

Rückgabestation	Dresden-Reick	Anmietung km	56463
Rückgabezeit	15.03.2021 11:16	Rückgabe km	56908
Berechnete	14.03.2021 17:00	Gefahrene km	445
Anmietzeit	13.03.2021 08:11		

null

Tankstand 8/8

### Zubehör

SNOW TYRES - Returned (R-MN6801)  
EQUIPMENT CARRY BELT - Returned (R-MN6801)


### Fahrzeug Ausstattung

NO

## Technische Fehler

Nein

## Fahrzeugzustand



### Vorschäden

- 1) Fahrersitz Sitzflaeche - Brandloch
- 2) Beifahrersitzflaeche - Brandloch
- 3) Seitenwand hinten rechts - gestriffen 5-15 cm
- 4) Seitenwand vorn rechts - gestriffen 2-5 cm
- 5) Seitenwand hinten links - Gebrochen
- 6) Seitenblinker/Seitenrefle. li. - Gebrochen

### Neuschäden

### Unfall Bemerkungen

Ist ein Unfall während der Miete passiert?

Nein

Waren Dritte an dem Unfall beteiligt?

Nein



## Rückgabeprotokoll

Dresden-Reick  
REICKER STR. 44,  
1219, DRESDEN, Germany

### Schadenfotos

### Bemerkungen zur Fahrzeugrückgabe

Durch die Unterschriften beider Parteien wird die Richtigkeit der Checkin - Daten bestätigt. Alle Daten sind vorbehalten.

Datum

15.03.2021 11:21

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AS" or similar, written over a horizontal line.

Unterschrift Kunde

Unterschrift des Stationsagenten