

תאריך: ב' ניסן תשע"ט
07/04/2019
תלונה: 03-2017-0421
תיק טיפול: 03-2017-0151
אסמכתא: 03-2019-0430

רשום עם אישור מסירה

לכבוד

אליגון שגיא פיליפ, רחוב סיוון 6, תל אביב - יפו 6762006

הנדון : הודעה לפי סעיף 4 לחוק העזר לתל-אביב - יפו

(מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

1. בתאריך 04/04/2019 בדק מהנדס בניין מטעם עיריית ת"א, יפו את הבניין
בכתובת: רחוב לח"י מס' 39, רחוב תרדיון מס' 20, רחוב תרדיון מס' 22
גוש/חלקה: 2 / 6136, 71 / 6135

ומצא כי הוא במצב שיש בו סכנה ממשית למחזיקים / לציבור / ולנכסים הסמוכים
וכי בשל כך יש לבצע את העבודות המפורטות להלן:
א. להרוס את הבניין הפנוי הדו קומתי הפינתי לרחובות לח"י - תרדיון
ואת החדר הבודד בקומת הקרקע המהווים סכנה ממשית לציבור;
ב. לפנות את פסולת ההריסה מהמקום.

כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא
של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

2. מצורף בזה העתק חוות דעת המהנדס, המהווה חלק בלתי-נפרד מההודעה.

3. לפי סעיף 5 לחוק העזר, הינך רשאי להשיג על הודעה זו בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום
קבלת הודעה זו.
להשגה יש לצרף חוות דעת בכתב מטעמך מאת מהנדס מוסמך כמשמעותו בחוק המהנדסים
והאדריכלים, התשי"ח 1958.
חוות הדעת הנ"ל תכלול תכנית וחישובים סטטיים, בנוסף תצורף התחייבות לפעול על פי חוות דעת
המהנדס וכן מועדי ביצוע העבודה.
את כל המפורט לעיל יש למסור בלשכת מהנדס העירייה ברח' שד' בן גוריון 68, ת"א - יפו.

4. השגה שלא תוגש כנדרש בסעיף 3 לעיל, לא תידון.

5. באם לא תוגש השגה בתוך 10 ימים מיום קבלת הודעה זו או ההשגה תידחה, רשאי ראש העירייה
לצוות על ביצוע העבודות הדרושות להריסת הבניין או לאטימתו ולגבות ממך את הוצאות הביצוע.



תל אביב
יפו
TEL AVIV
YAF0




עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: ב' ניסן תשע"ט
07/04/2019
תלונה: 03-2017-0421
תיק טיפול: 03-2017-0151
אסמכתא: 03-2019-0430

רשום עם אישור מסירה

6. לקבלת פרטים נוספים וקבלת מידע בעניין, ניתן לפנות למחלקת פיקוח על הבניה, מדור מבנים מסוכנים במנהל ההנדסה בשד' בן גוריון 68 ת"א, בשעות קבלת קהל.

בכבוד רב,


אינג' ולדימיר ליבוביץ
מנהל יחידת מבנים מסוכנים



תאריך: ב' ניסן תשע"ט
07/04/2019
תלונה: 03-2017-0421
תיק טיפול: 03-2017-0151
אסמכתא: 03-2019-0430

רשום עם אישור מסירה

הנדון : חוות דעת מהנדס

עפ"י חוק עזר לתל אביב - יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

כתובת: רחוב לח"י מס' 39, רחוב תרדיון מס' 20, רחוב תרדיון מס' 22
גוש/חלקה: 2 / 6136, 71 / 6135


ביום 04/04/2019 ביקרתי בבניין הנדון, להלן חוות דעתי:
בניין בן שתי קומות עם חדר בודד בקומת הקרקע בחלקו העורפי הצפוני.
הבניין בנוי קירות בלוקים ותקרות בטון. הבניין והחדר הנ"ל פנויים
ואינם בשימוש. הבניין והחדר הבודד מוכרזים מתאריך 12.06.2017
כמבנים מסוכנים לפי סעיף 3 לחוק העזר העירוני.
העבודות הנדרשות טרם בוצעו וטרם החלו, והמצב הולך ומחמיר:
- התרחבות הסדקים והתפוררות נדבכי בלוקים בקירות בשתי הקומות בחזיתות
הפונות לשטח המדרכה הציבורית ברח' לח"י - תרדיון;
- התפרקות בטון בשטח נרחב בתקרה הנשענת על הקירות המתפרקים הנ"ל
בקומת הקרקע;
- סימני הנטיה כלפי חוץ לגובה הבניין בקיר בחזית הפונה לרחוב לח"י;
- התפרקות גושי בטון, סימני השקיעה וברזל אכול בתקרה הנשענת על קירות
בלוקים סדוקים בחדר הבודד בקומת הקרקע (החדר הצפוני).
מצבם הנוכחי המתואר לעיל של הבניין הדו קומתי ושל החדר הבודד הנ"ל
מהווה סכנה ממשית לציבור.

למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן תוך 10 ימים מתאריך הודעה זו:
א. להרוס את הבניין הפנוי הדו קומתי הפינתי לרחובות לח"י - תרדיון
ואת החדר הבודד בקומת הקרקע המהווים סכנה ממשית לציבור;
ב. לפנות את פסולת ההריסה מהמקום.

כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא
של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

אלכס זטולסקי

מהנדס בודק



הודעה
1300
כיתה

תאריך: י"ט סיון תשע"ז
13/06/2017
תיק טיפול: 03-2017-0151
אסמכתא: 03-2017-0599

רשום עם אישור מסירה

לכבוד


אליגון שגיא פיליפ, רחוב סיוון 6, תל אביב-יפו 6762006

הנדון : הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב - יפו
(מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

1. ע"פ חוק העזר שבנדון חייב בעל הנכס להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לו.
2. בביקורת שנערכה ביום 11/06/2017 נמצא כי הבניין
בכתובת: רחוב לח"י מס' 39, רחוב תרדיון מס' 20, רחוב תרדיון מס' 22
גוש/חלקה: 2 / 6136, 71 / 6135
- אשר הנך הבעלים בחלק ממנו, מהווה סכנה למחזיקים בו ו/או לציבור ו/או לנכסים הסמוכים.
רצ"ב חוות דעת מהנדס מטעם העירייה המתייחסת לבניין הנ"ל.
3. הנך נדרש תוך 60 ימים מתאריך קבלת הודעה זו לבצע בבניין את העבודות המפורטות להלן:
1. לתקן ובמידת הצורך לחזק את הקירות הלקויים של הבניין בחזיתות הפונות לרחובות לח"י - תרדיון ובחזית הצפונית;
2. לתקן את הגדר ואת ההגבהה מבלוקים שמעליה בחזית המגרש הפונה לשטח המדרכה הציבורית ברחוב תרדיון;
3. לתקן ולחזק את תקרת הבטון הלקויה של החדר הצפוני בקומת הקרקע.
כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא של מהנדס בניין פרטי מוסמך.
4. לפי סעיף 5 לחוק העזר הנך רשאי להשיג על הודעה זו בפני מהנדס העירייה בתוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.
את ההשגה יש להגיש בלשכת מהנדס העירייה בצרוף חוות דעת בכתב ממהנדס, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958.
5. אי ביצוע העבודות הנ"ל או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 3 לחוק העזר, וכן לפי סעיף 490 (7) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977.
באם לא תבצע את הדרישה תוך פרק הזמן הנדרש בסעיף 3 להודעה זו, הנך צפוי להיות נאשם בהליך פלילי, עם כל המשתמע מכך.
6. ביצוע עבודות בניה (כגון תיקוני שלד, קונסטרוקציה וחיזוקים) במסגרת מילוי הדרישה הנ"ל, מחייב קבלת היתר בניה עפ"י חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.



תל אביב
TEL AVIV
יפו YAFU



עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים


תאריך: י"ט סיון תשע"ז
13/06/2017
תיק טיפול: 03-2017-0151
אסמכתא: 03-2017-0599

רשום עם אישור מסירה

לעבודות של שיפוץ חזית הבניין (כגון סידור, טיח, וצבע כלליים) – נדרש היתר עפ"י חוק העזר לתל אביב יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"ב 2011.

7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין ניתן לפנות למחלקת פיקוח על הבניה – מדור מבנים מסוכנים במינהל הנדסה, שד' בן-גוריון 68 – ת"א, בשעות קבלת קהל.

בכבוד רב,



אינג' ולדימיר ליבורקין

מנהל יחידת מבנים מסוכנים

תאריך: י"ט סיון תשע"ז
 13/06/2017
תיק טיפול: 03-2017-0151
אסמכתא: 03-2017-0599

רשום עם אישור מסירה

הנדון : חוות דעת מהנדס

עפ"י חוק עזר לתל אביב - יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001


כתובת: רחוב לח"י מס' 39, רחוב תרדיון מס' 20, רחוב תרדיון מס' 22
גוש/חלקה: 2 / 6136, 71 / 6135

ביום 11/06/2017 ביקרתי בבניין הנדון, להלן חוות דעתי:
 בניין בן שתי קומות עם חדר בודד בקומת הקרקע בחלקו העורפי הצפוני.
 הבניין בנוי עמודים, תקרות בטון, קירות בלוקים.
 הבניין נעול ונראה כפנוי.
 סדקים והתפוררות נדבכי בלוקים בקירות בחזיתות הפונות לשטח המדרכה
 הציבורית ברחובות לח"י - תרדיון ובקומה א' בחזית הצפונית.
 ההגבהה מבלוקים מעל הגדר והגדר עצמה סדוקות בחזית המגרש הפונה
 לשטח המדרכה ברחוב תרדיון. סדקים והתפרקות גושי בטון בתקרת החדר
 הבודד בקומת הקרקע (החדר הצפוני). הברזל גלוי וחלוד.
 מצבם הנוכחי המתואר לעיל של הבניין הדו קומתי ושל החדר הבודד הנ"ל
 מהווה סכנה לציבור.

למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן תוך 60 ימים מתאריך קבלת הודעה זו:
 1. לתקן ובמידת הצורך לחזק את הקירות הלקויים של הבניין בחזיתות
 הפונות לרחובות לח"י - תרדיון ובחזית הצפונית;
 2. לתקן את הגדר ואת ההגבהה מבלוקים שמעליה בחזית המגרש הפונה
 לשטח המדרכה הציבורית ברחוב תרדיון;
 3. לתקן ולחזק את תקרת הבטון הלקויה של החדר הצפוני בקומת הקרקע.

כל העבודות הנדרשות תבוצענה לפי הוראותיו ובפיקוחו המלא
 של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

אלכס זטולסקי
 מהנדס בודק



כ"א אייר תשע"ט
26/05/2019

סגירת תיק מבנה מסוכן

א. פרטי המבנה

כתובת: רחוב לח"י מס' 39, רחוב תרדיון מס' 20, רחוב תרדיון מס' 22
גוש/חלקה: 2 / 6136, 71 / 6135

ב. הסיבה לסגירת התיק

מבנה נהרס

בדיקה בשטח של מהנדס מבנים מסוכנים אלכס זטולסקי בוצעה בתאריך: 23/05/2019

ג. אישור סגירת תיק – מנהל מדור מבנים מסוכנים

שם: אהרן צבי אהרן חתימה: תאריך: 26.05.19

המחלקה לפיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: כ"א אייר תשע"ט
26/05/2019
תיק טיפול: 03-2017-0151
תלונה:

דו"ח ביקורת בשטח

כתובת: רחוב לח"י מס' 39, רחוב תרדיון מס' 20, רחוב תרדיון מס' 22
גוש/חלקה: 2 / 6136, 71 / 6135
תיק בניין: 3843-039

ביקורת בתאריך: 23/05/2019

מהנדס: אלכס זטולסקי

ממצאים: הבניין נהרס.

המלצת
המהנדס: יש לסגור את התיק.

תאריך: 26.05.19 חתימה: 