

תאריך: כ"ב תמוז תש"פ
14/07/2020
תלונה: 03-2020-0914
תיק טיפול: 03-2020-0368
אסמכתא: 03-2020-0892

רשום עם אישור מסירה

לכבוד

גדי אבנר, רחוב בן צבי שמעון 4, דירה 4, גבעתיים 5363202
דרור מרים, רחוב רימלט אלימלך 14, דירה 34, רמת גן 5228112
זדה אסתר, דרך ההגנה 146, דירה 25, תל אביב - יפו 6742503
זדה משה, רחוב זכריה הרופא 21, חולון 5822524
לטי שרה, רחוב קבוץ גלויות 7, גבעתיים 5358107
פרץ דרור, רחוב גוש עציון 9, דירה 8, תל אביב - יפו 6772032
ציוני יעקב, רחוב אחימעץ 25, תל אביב - יפו 6760748
רובנזדה אסתר, רחוב אצ"ל 62, תל אביב - יפו 6762103
שם טוב זיוה, רחוב ראשון לציון 10, דירה 103, פתח תקווה 4972340
שרעבי חנה, רחוב דימונה 26, תל אביב - יפו 6731514

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב - יפו

(מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

1. ע"פ חוק העזר שבנדון חייב בעל הנכס להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לו.

2. בביקורת שנערכה ביום 13/07/2020 נמצא כי הבניין
בכתובת: רחוב אצ"ל מס' 62, רחוב תשבי מס' 2
גוש/חלקה: 43 / 6135

אשר הנך הבעלים בחלק ממנו, מהווה סכנה למחזיקים בו ו/או לציבור ו/או לנכסים הסמוכים.
רצ"ב חוות דעת מהנדס מטעם העירייה המתייחסת לבניין הנ"ל.

3. הנך נדרש תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו לבצע בבניין את העבודות המפורטות להלן:
א. להוריד את כל גושי הטיח והבטון הרופפים מהמעטפת החיצונית של הבניין.
ב. לתקן את העמודים, הקורות והתקרות במעבר לדירות הבניין בקומות א' ו-ב' בחזית המערבית.
ג. לתקן את חדר המדרגות על כל מרכיביו.
ד. לתקן את העמודים היצוקים בקירות הבניין הן בפינה הצפונית והן בפינה הדרום מזרחית.
ה. לתקן את המרפסות הסגורות התלויות בקומה א', מעל שטח המדרכה הציבורית ברחוב תשבי.


כל העבודות הנדרשות תבוצענה על פי הוראותיו
ובפיקוחו של מהנדס בניין פרטי מוסמך.



תאריך: כ"ב תמוז תש"פ
14/07/2020
תלונה: 03-2020-0914
תיק טיפול: 03-2020-0368
אסמכתא: 03-2020-0892

רשום עם אישור מסירה

4. לפי סעיף 5 לחוק העזר הנך רשאי להשיג על הודעה זו בפני מהנדס העירייה בתוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.
את ההשגה יש להגיש בלשכת מהנדס העירייה בצירוף חוות דעת בכתב ממהנדס, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח – 1958.
5. אי ביצוע העבודות הנ"ל או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 3 לחוק העזר, וכן לפי סעיף 490 (7) לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.
באם לא תבצע את הדרישה תוך פרק הזמן הנדרש בסעיף 3 להודעה זו, הנך צפוי להיות נאשם בהליך פלילי, עם כל המשתמע מכך.
6. ביצוע עבודות בניה במסגרת מילוי הדרישה הנ"ל, מחייב קבלת היתר בניה עפ"י חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.
לעבודות של שיפוץ חזית הבניין (כגון סיד, טיח, וצבע כלליים) – נדרש היתר עפ"י חוק העזר לתל אביב יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"ב – 2011.
לביצוע עבודות במרחב הציבורי, כגון הצבת פיגום בשטח מדרכה, יש לפנות למחלקה לתאום ביצוע ההנדסי בטלפון 03-7247018 או בשעות קבלת קהל ימים א' ב' ג' ה' בין השעות 08:00 - 11:30 ובימים ג' בין השעות 13:30 - 15:00.
7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין ניתן לפנות למחלקת פיקוח על הבניה – מדור מבנים מסוכנים במינהל הנדסה, שד' בן-גוריון 68 – ת"א, בשעות קבלת קהל.
8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה אף ממליצה לבצע שיפוץ של חזית הבניין לצורך שמירה על המראה הנאה והתקין של הבניין. מוטב כי תפעלו גם בעניין זה, על מנת ליתר את הצורך במשלוח דרישה נוספת, על פי חוק עזר לתל אביב-יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"א – 2011.
לקבלת מידע ופרטים נוספים, לרבות בנוגע להסדרי הסיוע הכספי שהעירייה מעמידה לצורך ביצוע שיפוץ חזית הבניין כאמור, ניתן לפנות למשרד סגן מהנדס העיר למינהל בטלפון: 03-7247299 ו/או לעזרה ובצרון באתר האינטרנט www.e-b.co.il או בטלפון 03-7910333.
9. דף "זכאותך להטבות בקידום התחדשות הבית המשותף" של חברת עזרה ובצרון המצורף, מהווה הצעה בלבד ובאפשרות מקבל הדרישה לבצע את העבודות באמצעות חברות קבלניות אחרות או קבלנים פרטיים וכיו"ב.

בכבוד רב,

אינג' ולדימיר ליבורקין
מנהל יחידת מבנים מסוכנים



תאריך: כ"ב תמוז תש"פ
14/07/2020
תלונה: 03-2020-0914
תיק טיפול: 03-2020-0368
אסמכתא: 03-2020-0892

רשום עם אישור מסירה

הנדון : חוות דעת מהנדס

עפ"י חוק עזר לתל אביב – יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

כתובת: רחוב אצ"ל מס' 62, רחוב תשבי מס' 2
גוש/חלקה: 43 / 6135

ביום 13/07/2020 ביקרתי בבניין הנדון, להלן חוות דעתי:
בניין מאוכלס בן שתי קומות מעל קומת קרקע מסחרית, בנוי משלד בטון (מערכת עמודים, קורות ותקרות), הקירות מבלוקים.
סדקים, התפרקות גושי בטון, ברזלים גלויים וחלודים בעמודים, קורות ותקרות במעבר לדירות הבניין בקומות א' ו-ב' בחזית המערבית.
סדקים, התפרקות גושי בטון, ברזלים גלויים וחלודים בעמודים ובמשטחי חדר המדרגות בקומות השונות.
סדקים, התפרקות גושי בטון בעמודים היצוקים בקירות הבניין הן בפינה הצפונית והן בפינה הדרום מזרחית.
התפרקות גושי טיח ובטון בתחתית משטחי המרפסות הסגורות התלויות בקומה א', מעל שטח המדרכה הציבורית ברחוב תשבי.
המצב הנוכחי של הבניין מהווה סכנה לדיירים ולציבור.

למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו:
א. להוריד את כל גושי הטיח והבטון הרופפים מהמעטפת החיצונית של הבניין.
ב. לתקן את העמודים, הקורות והתקרות במעבר לדירות הבניין בקומות א' ו-ב' בחזית המערבית.
ג. לתקן את חדר המדרגות על כל מרכיביו.
ד. לתקן את העמודים היצוקים בקירות הבניין הן בפינה הצפונית והן בפינה הדרום מזרחית.
ה. לתקן את המרפסות הסגורות התלויות בקומה א', מעל שטח המדרכה הציבורית ברחוב תשבי.

כל העבודות הנדרשות תבוצענה על פי הוראותיו
ובפיקוחו של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

זדים דוידוב

מהנדס בודק

תאריך: כ"ו תמוז תשפ"א
06/07/2021
תיק טיפול: 03-2020-0368

סגירת תיק מבנה מסוכן

א. פרטי המבנה

כתובת: רחוב אצ"ל מס' 62, רחוב תשבי מס' 2
גוש/חלקה: 43 / 6135

ב. הסיבה לסגירת התיק

בוצעו עבודות

בדיקה בשטח של מהנדס מבנים מסוכנים ודים דוידוב בוצעה בתאריך: 05/07/2021

ג. אישור סגירת תיק

06/07/21

תאריך:

חתימה:

שם:

איוג' ודים דוידוב
מפקח יחידת מבנים מסוכנים
מחלקת פיקוח על הבניה
עיריית תל-אביב יפו

תאריך: כ"ו תמוז תשפ"א
06/07/2021
תיק טיפול: 03-2020-0368
תלונה:

המחלקה לפיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

דו"ח ביקורת בשטח

כתובת: רחוב אצ"ל מס' 62, רחוב תשבי מס' 2
גוש/חלקה: 43 / 6135
תיק בניין: 4001-062

ביקורת בתאריך: 05/07/2021

מהנדס: ודים דוידוב

ממצאים: העבודות הנדרשות בוצעו.

המלצת
המהנדס: יש לסגור את התיק.

חתימה: 

תאריך: 06/07/21



עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: כ"ו תמוז תשפ"א
06/07/2021
תלונה: 03-2020-0914
תיק טיפול: 03-2020-0368
אסמכתא: 03-2021-0898

לכבוד

אינג' קרני יוסף, carny53@bezeqint.net

שלום רב,

הנדון : סיום ביצוע העבודות הנדרשות בבניין

כתובת: רחוב אצ"ל מס' 62, רחוב תשבי מס' 2
גוש/חלקה: 43 / 6135

במענה לפנייתך מתאריך 06/07/2021, הריני להודיעך כי ביקרתי במקום הנ"ל, ומצאתי שהעבודות הנדרשות בהודעתנו מספר 03-2020-0892 מתאריך 14/07/2020 כבר בוצעו.
לאור כך, תיק מבנה מסוכן לכתובת שבנדון נסגר והמבנה הוסר מרשימת מבנים מסוכנים.
מזכר בנושא הופנה למחלקה המשפטית עם המלצה לביטול כתב האישום.
רשמנו לפנינו כי, כל העבודות במקום בוצעו ע"י החברה הקבלנית פסח שיקום מבנים בע"מ, על פי הנחיותיך ובפיקוחך המלא.
מודים לכם על שיתוף הפעולה.

בכבוד רב,

אינג' ודים דוידוב
מהנדס יחידת מבנים מסוכנים

העתק: פסח שיקום מבנים בע"מ, tal@pesah.co.il



ביום ד' אין קבלת קהל
פקס: 03-7240131



קבלת קהל בימים א, ב, ג, ה בין השעות 8.00 - 13.00
טלפון: 03-7247338, 7247332, 7247340



שדרות בן גוריון 68, ת"א (חדר 217)
דוא"ל: mivnim_mesukanim@mail.tel-aviv.gov.il

57.21

J.CARNY – CIVIL ENGINEER
PROJECT MANAGEMENT & SUPERVISION

י.קרני – מהנדס אזרחי
פיקוח וניהול פרויקטים

22 יוני 2021

לכבוד
המחלקה לפיקוח על הבניה
מנהל מבנים מסוכנים (mivnim_mesukanim@mail.tel-aviv.gov.il)
שד' בן גוריון 68
פקס- 03-7240131

הנדון: תיקון מפגעים רחוב אצ"ל 62, תשבי 2, בתל אביב
גוש/חלקה 43/6135, תיק פק"ח 1010-06-21

- הושלמו כל העבודות בהתאם לצו העירייה.
1. בוצעו עבודות תיקון ושיקום של העמודים קורות ותקרות במעבר לדירות הבניין בקומות א' ו- ב' בחזית המערבית.
 2. בוצעו עבודות תיקון ושיקום בטון של העממודים ומשטחים של חדר המדרגות בקומות שונות.
 3. בוצעו עבודות תיקון ושיקום של בטון בעמודים היצוקים בקירות הבניין בפינה הצפונית ובפינה הדרום מזרחית של הבניין.
 4. בוצעו עבודות תיקון של המדרגות השבורות ושל משטחי המדרגות הלקויים בתחום חדר המדרגות.
 5. בוצעו עבודות תיקון של משטחי הבטון במשטחי מרפסות התלויות בקומה א' מעל שטח המדרכה הציבורית ברחוב תשבי.
- הריני מאשר כי העבודה בוצעה באופן מקצועי, כל הליקויים תוקנו ובפיקוח צמוד של מהנדס מוסמך.
- הסכנה הוסרה.

בכבוד רב,

יוסף קרני-
מהנדס בניין
מס' רישיון 22450
carny53@bezeqint.net

רישיון מהנדס(ת) / אדריכל(ית)	
בהתאם לחוק המהנדסים והאדריכלים הוותיק"ח - 1958 (סעיף 11) ניתן בזה רישיון	
ענף: הנדסה אזרחית	מסד המידע הלאומי והמנהלתי
מחזור: מבנים	מס' רישיון: 22450
שם: יוסף קרני	מס' ת.ז.: 014263065
מספר רישיון: 22450	מספר ת.ז.: 014263065
31/03/2021	01221
בתוקף עד	
מסד המידע הלאומי והמנהלתי - יזם ועבד: גורן בן דוד ואסתר עיסית - רישום ורישוי מתכנתים https://www.gov.il/he/Departments/labor-molso • 9103102 ירושלים • 39255 ת.ד. 39255	

העתק: פסח שיקום מבנים (tal@pesah.co.il)
נציגות הבניין