



4001-069

תאריך: י' בתמוז, תשע"ד
08/07/2014
תיק טיפול: 03-2014-0233
אסמכתא: 03-2014-0637

רשום עם אישור מסירה

לכבוד

אהרונב סבטלנה, רחוב אצ"ל 64, תל אביב - יפו 6762104
גורגוב שלמה, רחוב מבצע יפתח 8/12, פתח תקווה 4906223
הרשקוביץ אורן, רחוב הירדן 25/90, רמת גן 5224701
טסה אבטליון, רחוב נגבה 16, תל אביב - יפו 6742228
טסה דוד, הגושרים 1222500
טסה רבקה, הגושרים 1222500
מור אבי, רחוב אצ"ל 64, תל אביב - יפו 6762104

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב - יפו

(מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

1. ע"פ חוק העזר שבנדון חייב בעל הנכס להחזיק את הבניין במצב המבטיח את שלום המחזיקים בו, את שלום הציבור ואת בטחון הנכסים הסמוכים לו.

2. בביקורת שנערכה ביום 06/07/2014 נמצא כי הבניין
בכתובת: רחוב אצ"ל מס' 64, רחוב תשבי מס' 1
גוש/חלקה: 110/6135

אשר הנך הבעלים בחלק ממנו, מהווה סכנה למחזיקים בו ו/או לציבור ו/או לנכסים הסמוכים.
רצ"ב חוות דעת מהנדס מטעם העירייה המתייחסת לבנין הנ"ל.

3. הנך נדרש תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו לבצע בבניין את העבודות המפורטות להלן.
א. להוריד את כל חלקי הטיח והבטון הרופפים;
ב. לתקן את המרפסות הלקויות בכל החזיתות;
ג. לתקן את הקיר הלקוי של סגירת המרפסת בקומה הראשונה (מעל הקרקע) בחזית הפונה לרחוב אצ"ל;
ד. לתקן את מעקה והגג לרובות החגורה שמעליו.
כל העבודות הנדרשות תבוצענה על פי הנחיות ובפיקוחו של מהנדס בניין פרטי ומסמך.

4. לפי סעיף 5 לחוק העזר הנך רשאי להשיג על הודעה זו בפני מהנדס העירייה בתוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה לידיעתך.
את ההשגה יש להגיש בלשכת מהנדס העירייה בצירוף חוות דעת בכתב ממהנדס, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח - 1958

5. אי ביצוע העבודות הנ"ל אי קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 3 לחוק העזר, וכן לפי סעיף 490(7) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977
באם לא נובצע את הדרישה תוך פרק הזמן הנדרש בסעיף 3 להודעה זו, הנך צפוי להיחשף נאשם בהליך פלילי, עם כל המשתמע מכך.

תאריך: י' בתמוז, תשע"ד
 08/07/2014
 תיק טיפול: 03-2014-0233
 אסמכתא: 03-2014-0637

רשום עם אישור מסירה

6. ביצוע עבודות בניה (כגון תיקוני שלד, קונסטרוקציה וחיזוקים) במסגרת מילוי הדרישה הנ"ל, מחייב קבלת היתר בניה עפ"י חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.
 לעבודות של שיפוץ חזית הבניין (כגון סידור, טיח, וצבע כלליים) – נדרש היתר עפ"י חוק העזר לתל אביב יפו (שמירה ושיפוץ חזיתות בתים), התשע"ב 2011.

7. לפרטים נוספים וקבלת מידע בעניין ניתן לפנות למחלקת פיקוח על הבניה – מדור מבנים מסוכנים במינהל הנדסה, שד' בן-גוריון 68 – ת"א, בשעות קבלת קהל.

בכבוד רב,
 אינג' משה נחום
 מנהל יחידת מבנים מסוכנים





עיריית תל-אביב-יפו
מחלקת פיקוח על הבניה
מדור מבנים מסוכנים

תאריך: י' בתמוז, תשע"ד
08/07/2014
תיק טיפול: 03-2014-0233
אסמכתא: 03-2014-0637
רשום עם אישור מסירה

הנדון : חוות דעת מהנדס

עפ"י חוק עזר לתל אביב - יפו (מבנים מסוכנים), התשס"ב - 2001

כתובת: רחוב אצ"ל מס' 64, רחוב תשבי מס' 1
גוש/חלקה: 110 / 6135

ביום 06/07/2014 ביקרתי בבניין הנדון, להלן חוות דעתי:
בניין בן שתי קומות עם תוספות על הגג. הבניין בנוי שלד בטון, הקירות מבלוקים. הבניין פונה לשני רחובות - אצ"ל בחזית המזרחית ותשבי בחזית המערבית.
סדקים וקלופי טיח במעקות המרפסות התלויות מעל המדרכה הציבורית בשני הרחובות. קלופי בטון וטיח במשטחי חלק מהמרפסת, הברזל גלוי וחלוד. קלופי טיח בסגירת המרפסות בקומה הראשונה (מעל הקרקע) בחזית הפונה לרחוב אצ"ל.
קלופי בטון וטיח בחגורה מעל מעקה הגג.
המצב הנוכחי של הבניין מהווה סכנה לדיירים ולציבור.

למען הסרת הסכנה יש לבצע את העבודות המפורטות להלן תוך 90 ימים מתאריך קבלת הודעה זו:
א. להוריד את כל חלקי הטיח והבטון הרופפים;
ב. לתקן את המרפסות הלקויות בכל החזיתות;
ג. לתקן את הקיר הלקוי של סגירת המרפסת בקומה הראשונה (מעל הקרקע) בחזית הפונה לרחוב אצ"ל;
ד. לתקן את מעקה הגג לרבות החגורה שמעליו.
כל העבודות הנדרשות תבוצענה על פי הוראותיו ובפיקוחו של מהנדס בניין פרטי מוסמך.

ולדימיר ליבורקין
מהנדס בודק