

1

4046-010
(מא)



בדואר רשום עם אישור מסירה

6.6.88
רזס/מב/690

תאריך: הגנזך הטכני
08-06-1988
מס תיק בנין

שירות תל-אביב-יפו
מינהל המחלקה לפיקוח על הבניה
שד; בן-גוריון 68

לכבוד

מר משה נחמן -

מב' חלמיש - סד' ירושלים 45, יפו

א.נ.

הנדון: הודעה לפי סעיף 4 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), 'חשל"ב' - 1971

ברח' 10 מס' 1101

גוש 6135 חלקה 44 תל-אביב.

א. בתאריך 21.3.88 בדק מהנדס/מסמס מטעם עיריית תל-אביב-יפו את המבנה הנדון ומצא כי הוא כמצב שיש בו סכנה ממשית למחזיקים או לציבור וכי בשל כך יש להורסו/מסמס.

ב. עקב כך הוכן צו הריסת המבנה/מסמס לפי סעיף 4 לחוק עזה לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), חשל"ב-1971, לאישור הממונה על מחוז ת"א.

ג. מצורף בזה העתק מחוות דעת המהנדס והעתק פנייתנו לממונה על המחוז בנדון.

ד. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר הנ"ל להתנגד למתן צו הריסה/אסימה ע"י הגשת השגה בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום קבלת הודעה זו. להשגה כאמור יש לצרף חוות דעת בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העירייה, בשד' בן-גוריון, 68 ת"א-יפו.

ה. הוגשה השגה ונדחתה או לא הוגשה בתוך 10 ימים כאמור, רשאית העירייה לבצע את צו ההריסה/מסמס, ולגבות ממך את הוצאות הביצוע.

ליבות נמכת

בכבוד רב,
מנהל המח' לפיקוח על הבניה
ב/ראש העירייה

העתק : הממונה על המחוז



שירות תל-אביב-יפו

מ' י נ ה ל ה ג ד ס ה
המחלקה לפיקוח על הבניה
שד' בן-גוריון 68
טל: 437008

תאריך: 6.6.88

דוט/טב/690

מס':

ל כ ב ו ד

הממונה על מחוז חל-אביב

ת ל - א ב י ב - י פ ו

א.נ.

10

שטח

הנדון: מבנה מסוכן ברחוב

מס' 10

6135

חלקה 44

חל-אביב-יפו.

21.3.88

1. ביום _____ בדק מהנדס/ממלא מקום מסעם העיריה את הבניין הנדון ואשר כי הבניין נחון במצב שיש בו סכנה מידית /ממשיה למחזיקים ולציבור.

2. בחוק סמכות לפי סעיף 4ב/ג' לחוק עזר לח"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים) חשל"ב-1971, אבקשן לאשר את הריסת /ממלא מקום הבניין ואח ביצוע העבודות המפורסות להלן ע"י העיריה.

להלן פירוט העבודות:-

להרוס את המבנה בן קומה אחת הריק והעזוב

א.

למנוח מסולח התריסות מהמקום.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

3. יש לציין כי: -

- בעל הבניין הגיש השגה למהנדס העיריה וההשגה נדחתה על ידי.
- בעל הבניין לא הגיש השגה למהנדס העיריה.

בכבוד רב.,

אינג' ש. חובל

מנהל המחלקה לפיקוח על הבניה
ב/ראש העיריה

מחק את המיותר

51 388

איכות נמוכה

מינהל ההנדסה/הסכה למקור על הצגיה

יום/שב/696

6.6.88

סד' בן-גוריון 68, הל-אביב

דו"ח ביקורת מבנה מסוכן ברח' ששון 10

גוש 6135 חלק 44 - הל-אביב

בתאריך 21.3.88 ביקרה במקום הנדון ולהלן חו"ד :

קיים מבנה בן קומה אחת, קירות מבלוקים וגג מאבזסט.

המבנה במצב רעוע מאד ויש חשש להתמוטטותו - הקירות מתפרקים ונוטים.

המבנה ריק, עזוב ומהווה סכנה ממסיה לציבור.

למניעת הסכנה יש צורך : -

1. להרוס את המבנה בן קומה אחת - הריק והעזוב.

2. למנות פסולה חתריסה מהמקום.

בבנין רב,

ר. מגל

מהנדס

העתיקים :

1. הממונה על המחוז

2. מר שחבה נחן

3. חב' הלמיש - סד' ירושלים 45, יפו

איכות נמוכה