




בדואר רשום עם אישור מסירה

חאריך: 6.6.88

יום/חג/שנה: 690/מג/תש



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל המחלקה לפיקוח על הבניה
שד; בן-גוריון 68

לכבוד

מר סהר נתן -

חב' תלמיט - סד' ירושלים 45, יפו

סל-4046

א.נ.,

הנדון: הודעה לפי סעיף 4 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב - 1971

ברח' מס' 10
גוש 6135 חלקה 44 חל-אביב.

א. בחאריך 21.3.88 בדק מהנדס/מסמס עיריית תל-אביב-יפו את המבנה הנדון ומצא כי הוא כמצב שיש בו סכנה ממשיה למחזיקים או לציבור וכי בשל כך יש להורסו/לחצו.

ב. עקב כך הוכן צו הריסת המבנה/המבנה לפי סעיף 4 לחוק עזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1971, לאישור הממונה על מחוז ת"א.

ג. מצורף בזה העתק מחוות דעת המהנדס והעתק פנייחנו לממונה על המחוז בנדון.

ד. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר הנ"ל להתנגד למחז. צו הריסה/אסימה ע"י הגשת השגה בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה.

ה. להשגה כאמור יש לצרף חוות דעת בכתב מאת מהנדס (פרטי), כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים תשי"ח-1958 ולמסרה בלשכת מהנדס העירייה, בשד' בן-גוריון 68 ת"א-יפו.

ה. הוגשה השגה ונדחתה או לא הוגשה בתוך 10 ימים כאמור, רשאית העירייה לבצע את צו ההריסה/החסימה ולגבות ממך את הוצאות הביצוע.

בכבוד רב,

מנהל המח' לפיקוח על הבניה

ב/ראש העירייה

העתק: הממונה על המחוז



שירות תל-אביב-יפו

מ.י.נ.ה.ל. ה.נ.ד.ס.ה.
המחלקה לפיקוח על הבניה
שד" בן-גוריון 68
טל: 437008

תאריך: 6.6.88

דומ/טב/690

מס':

ל כ ב ו ד

הממונה על מחוז תל-אביב

ת ל - א ב י ב - י פ ו

א.נ.

10

טון

מס'

הנדון: מבנה מסוכן ברחוב

6133

חלקה

44

תל-אביב-יפו.

21.3.88

1. ביום _____ בדק מהנדס/מסמט העיריה את הבנין הנדון ואשר כי הבנין נחון במצב שיש בו סכנה מידית /ממשית למחזיקים ולציבור.

2. בחוק סמכותך לפי סעיף 4ב' /ג' לחוק עזר לח"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים) חל"ב-1971, אבקשך לאשר את הריסת _____ הבנין ואת ביצוע העבודות המפורטות להלן ע"י העיריה.

להלן מידות העבודות:-

להרוס את המבנה בן קומה אחת חריק וחצוב

א.

למנות מסולח ההריסה מהמקום.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

3. יש לציין כי: -

• בעל הבנין הגיש השגה למהנדס העיריה וההשגה נדחתה על ידיו.
• בעל הבנין לא הגיש השגה למהנדס העיריה.

בכבוד רב,

מינב"ט. חובל

מנהל המחלקה לפיקוח על הבניה
ב/ראש העיריה

• מחק את המיותר

51 388

איכות נמוכה

10

יום/שב 696/6
6.6.88

מינהל ההנדסה/המח' למקום על הבניה
סד' כן-גוריון 68, חל-אביב

דו"ח ביקורת מבנה מסוכן ברח' שטון 10
גוש 6135 חלקה 44 - חל-אביב

בתאריך 21.3.88 ביקרתי במקום הנדון ולהלן חז"ר -
קיים מבנה בן קומה אחת, קירות בטון וצנב מאבנים.
המבנה בנוי מעץ ואין חשש להכנסותו - הקירות מתפרקים ונוטים.
המבנה ריק, עזוב ומחנות מבנה מסוכן לציבור.
למניעת המבנה יש צורך -

1. להרוס את המבנה בן קומה אחת - הריס והעזוב.
2. למנוע כניסה ההריסה כהמקום.

בכבוד רב,
ר. מכל
כחצו

הערות:

1. המבנה על המזר
2. מר שחבה נהן
3. חב' חלמיש - סד' ירושלים 45, יסו

אכילת נמורה