

איכות גמורה

רשימת תיוג לחיקי מבנים מסוכנים

מספר תיק 2240 סוג צו: 3 4 24
 כתובת 100 ב' (הקמ.) 635 חלק 44

מס"ד	פ ע י ל ו ת	תאריך	כ	ל
1	דו"ח מהנדס בודק	6.6.88	X	
2	מצב אכלוס מעודכן ...			✓
3	הוצא צו	6.6.88		✓
	צו חריג	3 לפני 1985		✓
4	איתור בעלים בטאבו - יש נסח בתיק			X
5	קיים אישור מסירת צו בתיק			✓
6	קיימת תגובה מהבעלים	18.9.88	X	
7	יש השגות	28.6.89	X	
8	מבנה לעמור			✓
9	עותק צו נמסר לשפ"ע	15.7.88	X	
10	קיימת תאימות לקובץ במחשב		X	

תאריך עדכון אחרון 24.2.89
137

תיוג/5/8 י.כ