

15.5.79 04046

אגרות נמוכה

סכ/בב

סד' בן-גוריון 68
ח.ד. 16244 סלי 245241

לכבוד

מר שוסן שבחאי
רח' שוסן מס' 1
שכ' העקרה
ח ל - א ב י ב

ה.ב.ה

הגדרון הבית ברח' שוסן מס' 18, ת"א.

מתנדבנו ביקר במקום הגדרון ולחלץ תמצית ודו"ח שליווה-

"הקירות מפורצים וסדוקים כתוצאה מחוסר ביטוח מתחת לקירות
ושקיעת הקירות, קיימים סדקים מעל הפתחים של החלונות והדלתות,
תקרה פגומה מרבץ של חורי אחד שקועה, בג' ודעפים שקוע וקובסמירקצית
העץ קרובו".

יש צורך לבקש בצעדים כדלקמן:-

1. לפקד את תקרת הדיבץ והקומה בחדר הראשון.
 2. להכניס חגורות מניסון מזויין מעל הפתחים של החלונות והדלתות.
 3. לחזק את קירות הבגין בסדוקים.
 4. לחזק את קובסמירקצית בג' ודעפים.
- הנך נדרש לפעול בהתאם.

ח.ב.ה. 24925

בכבוד רב..

ג.לד
מנהל מח' הבנין
ב/מהנדס העיר