

24240



תאריך: 27.3.87

מס': 836/טב/87

1

שירות תל-אביב-יפו
מינהל הנדסה
המחלקה לפיקוח על הבניה
שד' בן-גוריון 68
טל: 437008

לכבוד

הממונה על מחוז חל-אביב
תל-אביב-יפו
א.נ.

33

שטח

הנדון: מבנה מסוכן ברחוב _____ מס' _____
גוש _____ חלקה _____ 6135
חל-אביב-יפו.

11.2.87

1. ביום _____ בדק מהנדס _____ מסעם העיריה את הבנין הנדון ואשר כי הבנין נחון במצב שיש בו סכנה ~~לחיי~~ / ממשיח למחזיקים ולציבור.
2. בחוק סמכות לפי סעיף 4ב/ג' לחוק עזר לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים) חשל"ב-1971, אבקשן לאשר את הריסת ~~המבנה~~ / הבנין ואת ביצוע העבודות המפורטות להלן ע"י העיריה.

להלן פירוט העבודות:-

א. להרוס את החלק המזרחי של המבנה הפחוז סכנה ממשיח לדיירים

ולציבור.

א.

ב.

ג. לשנות מכולת החייטה מתקדם.

ג.

ד.

ה.

ו.

3. יש לציין כי:-

- בעל הבנין הגיש השגה למהנדס העיריה וההשגה נדחתה על ידיו.
- בעל הבנין לא הגיש השגה למהנדס העיריה.

החשבו

טו דוד בוסני

רח' שטון מס' 33, ת"א.

בכבוד רב.

א.נ. חובל

מנהל המחלקה לפקוח על הבניה
ב/ראש העיריה

• מחק את המיותר

איכות נמוכה



בדואר רשום עם אישור מסירה

עיריית תל-אביב-יפו

מ י נ ה ל ה נ ד ס ה
המחלקה לפקוח על הבניה
שר' בן-גוריון 68

27.5.67

תאריך:

836/תב/רומ

מס':

לכבוד

מר דוד בוסני

רח' שרון מס' 32

תל-אביב.

א.נ.,

הנדון: הודעה לפי סעיף 41 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים) תשל"ב - 1971

33

שול

מס'

ברח'

46

6153

תל-אביב.

חלקה

בגוש

11.2.67

ב.תאריך בדק מהנדס/מס' מטעם עיריית תל-אביב-יפו
אח המבנה הנדון ומצא כי הוא במצב שיש בו סכנה מידית למחזיקים
או לציבור וכי בשל כך יש להורסו.

א.

ב. עקב כך הוכן צו הריסת המבנה/מס' בנה לפי סעיף 41 לחוק עזר
לת"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1971, לאישור הממונה על
מחוז ת"א.

ב.

ג. מצורף כזה העתק מחוות דעת המהנדס והעתק פנייחנו לממונה על
המחוז בנדון.

ג.

ד. מאחר ואני סבור כי הבנין הנ"ל נמצא במצב שיש בו סכנה מידית
למחזיקים או לציבור, הנני מתכוון לצוות באישורו של הממונה על
המחוז, לבצע מיד את העבודות הדרושות לשם הריסת הבנין.

ד.

העתק

הממונה על המחוז.

בכבוד רב,

חיים ש. חובל

מנהל המח' לפקוח על הבניה
ב/ראש העיריה

27.5.87
רום/מב/836

סד' בן-גוריון 68
טל: 437008

דו"ח בקורת מבנה מטוכן ברח' ששון מס' 33
בז 6135 חלקה 44, חל-אביב-יפו.

בתאריך 11.2.87 בקראי במקום הנדון ולחלן חו"ר-
בחדר קיים מבנה בן קומה אחת שקירומיו בלוקים והגב
רעמיים.

החלק הצמודי של המבנה רעוע מאוד, הקירות סדוקים
וחדרם כקועה.

יש חשש להפגזות החלק הנ"ל של המבנה.

המבנה מחוץ סכנה ממשית לדיירים ולציבור.

למניעת הסכנה יש צורך לבצע העבודות הבאות:-

1. להרוס את החלק הצמודי של המבנה הסמוך סכנה ממשית
לדיירים ולציבור.
2. לפנות את החריפה מהמקום.

הערות:

המבנה על המוצ.

מר מחלב-מנ' חיובים וסופרים.

מר דוד בוסני

רח' ששון מס' 33
חל-אביב.

ב ב ר כ ח.



מחנדים: מבל ראובן

איכות נמוכה