



שירות תל-אביב-יפו

מ.י.נ.ה.ל. הנדסה
המחלקה לפיקוח על הבניה
שד' בן-גוריון 68

תאריך: 10932 6-11-84

מס' הצו:

צו הריסת מבנה מסוכן

בחוק סמכותי לפי סעיף 4 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים) תשל"ב-1971, כפי שהוא צלה ע"י ראש העיריה;
הנני מורה באשר הממונה על המחוז, כי בבנין שברח' ^{תשבי}
מס' 11 גוש 6135 חלקה 111, יבוצעו העבודות הדרושות
לשם הריסת הבנין כמפורט להלן, וזאת מאחר ומהנדס/הנדסאי אישר כי
הבנין נתון במצב שיש בו משום סכנה מידית למחזיקים או לציבור.
ואלה העבודות שיש לבצע,

1. להרוס את המבנה בן 2 קומות, לאחר פנוי הדיירים.

2. לפנות את הפסולת מהמקום.

1
2
3
4
5
6

מנהל מח' לפיקוח על הבניה
ב/ ראש העיריה



* מחק את המיותר

21 נוב 1984

51 384

איכות נמוכה

תכנון של תוכנית

עיריית תל-אביב-יפו
מנהל הנדסה
המחלקה לפיקוח על הבניה

תאריך
מס': 10932... 6.11.84

לכבוד

מ"ת תל-אביב-יפו
מח' תכנון
מח' תכנון
מח' תכנון

לכבוד

מ"ת תל-אביב-יפו
מח' תכנון
מח' תכנון
מח' תכנון

א.ב.ג.

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק עזר לתל-אביב-יפו
(הריסת מבנים מסוכנים) תשל"ב-1971.

19.10.84

בהתאם לדו"ח מיום שבמסד לי ע"י מהנדס העירייה,
הבנין ברחוב מסד גוש חלקה
שבנעלותו (להלן: הבנין) מהווה סכנה למחזיקים בו ולצבור.

15

הבן בדרש תוך ימים מתאריך הודעה זו, לבצע את העבודות
המפורטות להלן:-

1. לחסום את המסד ואת הקירות והדרישות.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

אם לא תמלא את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן
המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות ממך את
הוצאות הביצוע.

כמו-כן אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו,
מהווה עבירה על חוק העזר הדרוש והקנס הצפוי הוא עד - 5000 שקל.

בכבוד רב.

מנהל המח' לפיקוח על הבניה

מנהל המח' לפיקוח על הבניה
ב/ראש העירייה

איכות נמוכה



6-ii-84

10932

חאריך

טירות תל-אביב-יפו

מינהל הנדסה
המחלקה לפיקוח על הבניה
שד' בן-גוריון 68

לכבוד

מספ' סוסון גילדי

דרך התגנה מס' 14.6

תל-אביב.

א,נ:

הנדון: צו הריסת מבנה מסוכן

מס'	חלקה	תל אביב	מס'	חלקה	תל אביב
11	111	111	111	111	111

א. בתאריך 19.10.84 בדק מהנדס מטעם מהנדס עיריית תל-אביב-יפו את המבנה הנדון ומצא כי הוא במצב מסוכן המחייב את הריסתו המיידית.

ב. עקב כך הוכן צו הריסת המבנה לפי סעיף 4 לחוק עזר לחי"א-יפו (הריסת מבנים מסוכנים) תשל"ב-1971, והועבר לאישור הממונה על מחוז ת"א.

ג. מצורף בזה העתק מחו"ד המהנדס והעתק פנייתנו לממונה על המחוז בנדון.

ד. הוצאות ביצוע ההריסה יחולו עליך.

בכבוד רב,
מנהל המח' לפיקוח על הבניה
ב/ ראש העיריה

איכות נמוכה

10932 6-11-84

עיריית תל-אביב-יפו
municipality of tel-aviv-yafa



מיקוד 64162 code
מינהל ההנדסה

דרי"ח מבנה מסוכן ברח' תשבי מס' 11
גרש 6135 חלקה 110, תל-אביב.

איכות נמוכה

בתאריך 19.10.84 בקדתי במקום הנדון ולחן חר"ד-

קיים מבנה בן 2 קומות, קירות בלוקים והגג בטון.

קומה ב' גביתה, בזמנו, בשלב מאוחר יותר.

קומת הקרקע ריקה והקירות פרוצים בחלקם והעמוד הדרומי מתפורר וסדוק.

יש צורך לעקוט בצעדים הבאים-

1. לחזק את העמוד ואת הקירות הדרומיים, או לחילופין, לפנות את הדייר מקומה ב' ולצרוס את הסכנה.

העתיקים

מר סוסון גילצני
דרך ההגבה מס' 6, 14, ת"א.

מר חביב לוי
רח' תשבי מס' 11, ת"א.

בברכה,

מתבסס מגל ראובן



תל-אביב בת

תרס"ט-תשמ"ד • 1984-1909