

תאריך 24/08/2017
סימוכין 23081

ריכוז בדיקות שרברבות

יוסף דנחי

מספר הסכם 548362/1

מען המזמין נועם אלימלך 7 (כניסה ב בני ברק 51546

כתובת האתר תשבי 12 תל אביב - יפו

פרוט המבנה גוש: 6135; חלקה: 43

פרוייקט תוספת בניה

מהות הבדיקה: באתר הנ"ל נערכו בדיקות התאמה לדרישות סעיפי ת"י 1205 ו/או דרישות המתכנן

מסקנה: מערכת השרברבות מתאימה רק לדרישות סעיפי התקן ו/או דרישות המתכנן שלפיהן נבדקה - כמפורט בהמשך מסמך זה

סלע
איזוטופ בע"מ
ת.ד. 2, גדרה
טל' 08-8697000

חנה סורדין
מהנדס/ת אחראית

לכבוד

יוסף דנחי

נועם אלימלך 7 (כניסה ב בני ברק 51546

מסמך זה מכיל 2 עמודים ואין להשתמש בו אלא במלואו

טלפון לברורים 08-8697238

הנהלה ומעבדה מרכזית: א"ת כנות, הירוק 20, טל: 08-8697000, Email: isotop@isotop.co.il, www.isotop.co.il

באר-שבע, דרך נפחא 6, טל: 08-6280193, ירושלים, גבעת שאול, 6/27 מרכז ספיר, טל: 02-6510231.

רחובות, משה יתום 23, טל: 08-9365065, נצרת עילית, היצירה 4, טל: 04-6569666 נחניה, גלגלי הפלדה 18, טל: 09-8620838

קרית-ביאליק, החרושת 36 טל: 04-8766501, ראש-ל"צ, אליהו איתן 19 טל: 03-9622918, כרמיאל, הלבונה 20/5 טל: 04-9582824

מספר דיווח	תאריך בדיקה	סוג הבדיקה	בנין	קומה	דירה	מסקנה
IN225273	09/10/2016	בדיקת מערכות ביוב הבנין	12	קרקע		מתאים
IN224065	31/08/2016	בדיקת צנרת מים בתוך הדירות	12	1.2	מס' 1	לא מתאים
IN225276	09/10/2016	בדיקת צנרת מים בתוך הדירות בדיקה חוזרת ל-IN224065	12	1.2	1	מתאים
IN224068	31/08/2016	בדיקת צנרת נקזים ודלוחים בתוך הדירות	12	1.2	1	לא מתאים
IN225274	09/10/2016	בדיקת צנרת נקזים ודלוחים בתוך הדירות בדיקה חוזרת ל-IN224068	12	1.2	1	מתאים
IN229444	05/02/2017	בדיקת קבועות שרברבות	12	3+חדר על הגג	1,2	מתאים
בדיקת צנרת מתחת לבניין						
בדיקת צנרת נקזים (בחניון/מרתף)						
בדיקת קולטני נקזי גשמה						
בדיקת מערכת ניקוז (קולטני שפכים)						
בדיקת צנרת מים משותפת בתוך המבנה						
בדיקת מערכת להגברת לחץ המים						
בדיקת מערכת אספקת מים מחוץ למבנה						
בדיקת מערכת תיעול ומי גשם						
בדיקת מערכת כיבוי אש						

**

פרוט סעיפי התקן שלפיהם נערכו הבדיקות, וביניהם סעיפים שלא נבדקו, מופיע בתעודות המצורפות.

הערה: התוצאות במסמך זה נכונות ליום עריכתו
*לפי הצהרת מתכנן וולף סמדר.