


6135 P/C (1)





פרטי המבנה	רחוב ומספר	שכונה	גוש	חלקה	קומה
	229	19	מק"ו		
פרטי הפונה	שם הפונה				
	מספר התלונה				
כתובת					

ממצאי ביקורת במבנה מסוכן

האלמנט		תקין		מירוט
		כן	לא	
יסודות המבנה				
עמודים סוג החומר <u>1162</u> המצב ☒ סדקים ☒ קילופי בטון ☐ חלוד ☐ ריקבון ☒ ברזל גלוי				
קורות ☐ בטון ☐ פלדה ☐ עץ ☐ המצב ☐ סדקים ☐ קילופי בטון ☐ חלוד ☐ ריקבון ☐ ברזל גלוי				
קירות חומר הבנייה ☒ בלוקים ☐ סיליקט ☐ כורכר ☐ בטון ☐ עץ המצב ☒ סדקים ☐ שקיעה ☐ ברזל גלוי ☐ חורים				
גג חומר ☐ רעפים ☒ בטון ☐ עץ המצב ☐ סדקים ☐ שבור ☐ ברזל גלוי ☐ חורים קונסטרוקציות ☐ חגג ☐ עץ ☐ בטון ☐ ברזל				
מרפסות ☒ קילופי טיח ובטון ☒ סדקים ☒ ברזל גלוי				
חדרי מדרגות ☐ קילופי טיח ובטון ☐ סדקים ☐ ברזל גלוי				
גדרות ☐ קילופי טיח ובטון ☐ סדקים ☐ ברזל גלוי				
הערות שם/המהנדס הבוחק חתימה				



עיריית תל-אביב-יפו

מינהל ההנדסה

מדור מבנים מסוכנים

פרטי המבנה

הצו הוצא לפי סעיף 24 ☐ 4 ☐ 3 ☒	חלקה	גוש	מספר 19	רחוב מגד
תיק טיפול מספר 3-00-6903				

רשימת תיוג טיפול במבנה מסוכן

מס'	הפעילות והמסמכים	בוצע ✓ סמן	תאריך הביצוע	שם המבצע
1	דוח ביקורת המבנה	✓	10.12.95	
2	תמונות המבנה	✓	05.12.95	
3	רשימת המחזיקים בנכס	✓	06.12.95	
4	פלט מחזיקים מקובץ ארנונה	✓	06.12.95	
5	פלט בעלים מקובץ מס רכוש	✓	06.12.95	
6	הזמנת נסח טאבו		חלקו 17/11	
7	המצאת נסח טאבו			
8	אישור הצו ע"י הממונה (טופס מס' 52012)	✓	11.12.95	ראינה
9	פרסום הכרזה בעיתון (צרף הפרסום)	✓	25.02.96	סגור
10	שליחת צו (ודא עותק צו חתום)	✓	11.12.95	ל
11	המצאת אישור מסירת הצו			
12	בדיקת סטטוס במחלקת רישוי בנייה			
13	העברת הוראת ביצוע (ודא המצאות עותק חתום)			
14	זיהוי המבנה לפני הריסתו (ודא עותק חתום)			
15	הודעה על קבלת השגה/צו מניעה			
16	העברת ההשגה לעיון והחלטת מהנדס העיר			
17	קבלת החלטת מהנדס העיר			
18	שליחת תשובה על ההשגה (ודא עותק חתום)			
19	סגירת התיק/העברה לארכיב			