




27 ינואר 94
ש.ב. - 19
טלפון: 5217143

עיריית תל-אביב-יפו
מינהל . ההנדסה
מחלקת מדידות

אל : גב' ריטה דלל - מנהלת מח' רישוי בניה

מאת : מחלקת המדידות



הנדון: אישור גיל מבנה 025 - 4047.

1. בדקנו בתצלומי אויר משנת 1980 ו-1981 את מצב מבנה 025-4047, ברחוב תשבי 25 ב תל-אביב-יפו, בגוש 6135 חלק מחלקה 110 ומצאנו את המימצאים הבאים :-

- א. קומת הקרקע של המבנה זהה גם בשנת 1980 ו-1981 למצב כיום.
- ב. בשנת 1981 לא היה למבנה קומה שניה למעט חדר יציאת מדרגות בגודל 2x4 מטרים ממוקם וצמוד לקיר המערבי של הכית. הגג היה מוקף מעקה.
- ג. גם הגדר, המקיפה את החצר שבצפון הכית, לא הייתה קיימת בשנת 1981.

2. בברכה.


שלמה בן יוסף
מנהל המחלקה