

①

עמוד מס. 1 מתוך 4 עמודים	שם האתר: בית פרטי	תאריך הוצאה: 28/05/2014	קוד הפרויקט: 37444 Q
1. פרטי האתר:			
כתובת האתר: תל אביב - רחוב אביטל 22	גוש: 6135	חלקה: 44	מגרש: -
תאור הבניין: בית מגורים	מס' יחידות: 3		
2. פרטי הלקוח:			
שם המזמין: בן אלחנן אביה ומיכל חדד	מס' הסכם: 29700		
כתובת המזמין: ויצמן 6, אזור			
שם הקבלן המזמין:			
שם קבלן למערכת גפ"מ: יוסי כהן מס' רישיון 632429	שניר 050-2282602		
שם נציג הקבלן שהיה נוכח בבדיקה:	תפקידו: בעל הבית		
שם החברה המתקינה של מערכת הגפ"מ: יוסי כהן מס' רישיון 632429			
3. תיאור המערכת:			
תאור המערכת שבבדיקה: מתקן דירתי של גפ"מ עם מיכלים נפרדים של הלקוח.			
מיקום הבדיקה נבחר על-ידי: בא כוח המעבדה			


4. מהות הבדיקה:	
הבדיקה הינה בדיקה: ראשונה	התאמת מערכת גפ"מ לדרישות תקן ישראלי 158 על כל חלקיו בהתאם לדרישות נספח ב' בת"י 158 חלק 4 (2004) "בדיקה ראשונית של מתקן גפ"מ חדש ע"י מעבדה מאושרת".
סוג הבדיקה: בדיקת התקנה של מערכת גפ"מ	
5. תוצאות הבדיקה: תוצאות הבדיקה מפורטות להלן: לפי דרישות סעיף התקן.	

מסקנה:
במסגרת הבדיקות המדגמיות שנערכו, נמצאה שהתקנת מערכת האספקה של גפ"מ מתאימה לדרישות סעיף התקנים שלפיהן היא נבדקה.

הערות:

1. חלקי מערכת האספקה של גפ"מ כוסו לפני הבדיקה. נערכה בדיקה חזותית של החלקים הגלויים בלבד.
2. "ל.ר." - לא רלוונטי.

מסמך מס' באיכות נמוכה

שם הבודק: גרגורי גרדוב	תאריך הבדיקה: 28/05/2014
שם מאשר ותפקידו: מנהל תחום מערכות בניין - אינג' אלברט גולדברג	חתימה:
	
הצהרות: הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו, בוצעו בהתאם לתקנים הישימים. התוצאות מתייחסות לפריט שבבדק בלבד. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.	
טופס 5011-06	

- | | |
|--|---------------------------------|
| משרדי הנדסה: מארץ 4, יפאק טכנולוגי יבנה בנין 3, יבנה 81225 | טל: 08-9420537, פקס: 08-9426738 |
| סניף מרכז הירמך 1, ימול חצומתי, יבנה 81220 | טל: 08-9422322, פקס: 08-9421333 |
| סניף זרז: יחידה הנדסה 3, באר-שבע | טל: 08-6209240, פקס: 08-6209240 |
| סניף ירושלים: משק 107, מושב אורה 90880 | טל: 02-6430507, פקס: 02-6430507 |
| סניף חיפה: יחונן הסנדלר 20, א.ת. ציק מיסט (בנין שטרן) | טל: 04-8400363, פקס: 04-8400364 |
| סניף השרון: רחי קומבה 2, א.ת. חדרה | טל: 04-6322513, פקס: 04-6341367 |
| סניף אילת: רחי התבונה 10, אילת | טל: 08-6378948, פקס: 08-8650757 |

876471 'on

תאריך הוצאה: 28/05/2014

עמוד מס. 2 מתוך 4 עמודים

37444 Q **קוד הפרוייקט:**

שם האתר: **בית פרטי**

בדיקות לפי ת"י 158.1

מס' הסעיף בתקן	כותרת הסעיף או המשא	תוכן הסעיף	התאמה לדרישות התקן	הערות
2.1.1	המכלים ואבזריהם	מכלים מיטלטלים מתאימים לדרישות התקן הישראלי ת"י 70		טרם בוצע
2.4.1 2.4.2		אבזרי המכלים מתאימים למפרט בטבלה 1		טרם בוצע
3.1	מכלים מיטלטלים מיקום מכלים	המכלים ואבזריהם הותקנו על משטח יציב במקום נגיש ומאוורר; המכלים נמצאים במרחקים מתאימים ממקומות שיש אפשרות להצטברות גז בהם (פתחי ביוב, בורות, מקלטים וכדומה)	מתאים	
3.2	מרחק ממקור חום או מניצוצות	המכלים ואבזריהם נמצאים במרחק שאינו קטן מ-0.7 מ' ממקור חום או ניצוצות, ולא במרחק קטן מ-1.7 מ' מאש גלויה	מתאים	
3.3	הגנת מכלים המותקנים מחוץ לבניין	המכלים ואבזריהם, המותקנים מחוץ לבניין שלא בתוך מבנה מגן, מוגנים כדרש		טרם בוצע
3.4	שילוט אזהרה	הותקן שילוט אזהרה, כמפורט בסעיף 3.6.9 במקום גלוי לעין.		
3.5 3.5.1	מאגר בבניין מגורים	מספר מכלים 2 גודל המכלים כל אחד 12		
3.5.2	מאגר שאינם בבניין מגורים	מספר מכלים גודל המכלים כל אחד	לר.	

დავ. იმ. მკრ. ცხელ

הצהרות:

הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו, בוצעו בהתאם לתקנים הישימים.

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

יש להת"חס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

טופס 5011-06

- | | | | | |
|------------|------|------------|----|--|
| 08-9426738 | פקס: | 08-9420537 | טל | משרד התחלתו: מארן 4, "מארג טכנולוגי יבנה" בנין 3, יבנה 81225 |
| 08-9421333 | פקס: | 08-9422322 | טל | סניף מרכז הירשדן 1, "ימל הנומתי", יבנה 81220 |
| 08-6209240 | פקס: | 08-6209238 | טל | סניף דרום: יחדות התנוסם 3, באר-שב |
| 02-6430507 | פקס: | 02-6430504 | טל | סניף ירושלים: משק 107, משק אורה 90880 |
| 04-8400364 | פקס: | 04-8400363 | טל | סניף חיפה: יחדות התנוסד 20, א.ת. ציק פוסט (בנין שסרן) |
| 04-6341367 | פקס: | 04-6322513 | טל | סניף השוון רח קומבה 2, א.ת. חדדה |
| 08-8650757 | פקס: | 08-6378948 | טל | סניף אילת: רחי התבוטה 10, אילת |

עמוד מס. 3 מתוך 4 עמודים
 שם האתר: בית פרטי
 תאריך הוצאה: 28/05/2014
 קוד הפרויקט: 37444 Q

בדיקות לפי ת"י 158.2

מס' הסעיף בתקן	כותרת הסעיף או תנושא	ממצא הבדיקה	הערה	תוצאה
2.1	חומרים ומבנה	במעבר בין קטעי צנרת העשויים מחומרים שונים (כגון: נחושת ופלדה), מותקן מחבר חיץ (מחבר מבדד) למניעת שיתוך	ל.ר.	
2.2		אין שימוש באבזרי צנרת העשויים מיציקת ברזל. כל האבזרים מתאימים לדרישות התקנים הישראלים החלים עליהם	ל.ר.	
3.1.1	המערכת ללחץ ראשוני	חומרי הצינורות מתאימים למפרט בסעיף	מתאים	
3.1.4		על כל מאסף מותקן ברז ראשי	ל.ר.	
3.1.6		שסתומי בטיחות הידרוסטטיים מותקנים בקטע צינור המכיל גז "מ נחל" בין כל שני ברזים	ל.ר.	
3.2		הצינורות מותקנים כך שיהיו מוגנים מפגיעה פיזית מאיידים, אם ישנם, מתאימים לכל הדרישות בסעיף זה	מתאים	
3.4		מסננים ומלכודות נוזל כוללים יציאת ניקוז עם 2 ברזים. פתח הניקוז מופנה לכיוון הרחוק מהמאיד, ונמצא במרחק 5 מ' מכל מקור ניצוץ ומפתחי בבניין	ל.ר.	
3.5		וסת לחץ הגז מלחץ ראשוני ללחץ ביניים מותקן כנדרש	ל.ר.	
4.2	מערכת ללחץ ביניים	צינורות ואבזריהם מתאימים למפרט בסעיפים	ל.ר.	
4.3.1		קיימים ברזים נגישים לניתוק שלוחות עיקריות	ל.ר.	
4.3.2		מותקנים שסתומים וברזים, המאפשרים ניתוק בין קטעים העיקריים וניתוק של קווי שלוחות	ל.ר.	
4.3.2.2		קווי צינורות מחוץ לבניין ובתוך הבניין מותקנים כנדרש	ל.ר.	
4.4		קווי צינורות גז בשטחים ציבוריים וברשות הרבים מקובעים לקיר תומך. הקיבוע מבטיח הצמדה נאותה נמנעת כניסת מים בין הצינור לשרוול המגן	ל.ר.	
4.4.6		המוצא של צינור תת-קרקעי אל פני הקרקע מסומן	ל.ר.	
4.4.7		קווי גז על-קרקעיים הם יציבים ומוגנים	ל.ר.	
4.4.8		הצינורות בתוך הבניין מתאימים למפרט בסעיף	ל.ר.	
4.4.10		יש חיבור הארקה אל קו השוואת הפוטנציאלים	ל.ר.	
4.5		בתחילת כל שלוחה המתפצלת ממאגר הגז "מ מותקן ברז ניתוק. אם הצנרת או אחת השלוחות מחוברת למאגר גז "מ נוסף, מותקן שלט המציין עובדה זו. בסמוך למבוא צינור הספקת גז "מ לתוך בניין שבו כמה צרכנים מותקן ברז ניתוק ראשי לפני ההסתעפות הראשונה באותו בניין	ל.ר.	

הצהרות:

הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו, בוצעו בהתאם לתקנים הישימים.
 התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים.

טופס 5011-06

- משרדי הנחלה: פארק 4, ייפארק טכנולוגי יבנה בנין 3, יבנה 81225
- סניף מרכז הירמיהו 1, ייטל חצומתי, יבנה 81220
- סניף זרם: יחדה הנחלת 3, באר שבע
- סניף ירושלים: משק 107, משב אורה 90880
- סניף חיפה: ירחן חסנדלר 20, א.ת. ציק מסט (בנין שדרן)
- סניף השדרן: רח' קומבה 2, א.ת. חדרה
- סניף אילת: רח' התבונה 10, אילת
- טל: 08-9426738, פקס: 08-9420937
- טל: 08-9421333, פקס: 08-6209240
- טל: 02-6430507, פקס: 02-6430506
- טל: 04-8400364, פקס: 04-8400363
- טל: 04-6341367, פקס: 04-6322513
- טל: 08-8650757, פקס: 08-6378948

מסמך מקור באיסוף נמצא

עמוד מס. 4 מתוך 4 עמודים
שם האתר: בית פרטי
תאריך הוצאה: 28/05/2014
קוד הפרויקט: 37444 Q

מס' הסעיף בתקן	כותרת הסעיף או הנושא	ממצאי הבדיקה	התאמה לדרישות התקן	הערות
4.7	מערכת ללחץ ביניים (המשך)	התקן לסגירה אוטומטית של הגז בבניין מגורים בעת רעידת אדמה הותקן בכניסה הראשית של צינור לאספקת הגז, מחוץ לבניין, או בתוך הבניין בחדר גז ייעודי, או בפיר מוגן, באופן שקטע צינור האספקה אל השסתום והשסתום יהיו מוגנים מפני פגיעה בעת קריסת הבניין.	ל.ר.	
5.2	מערכת ללחץ שימושי	לווסת לחץ שבתוך בניין יש צינור המחובר את פתח פורק הלחץ שבווסת אל אוויר החוץ	ל.ב.	
5.3		מונה גז דירתי מותקן אך ורק בקו צינורות ששורר בו לחץ שימוש.	ל.ר.	
5.3.4		מונים דירתיים מותקנים בהתאם להוראות היצרן ומוגנים מפני פגיעות חיצוניות ופגעי מזג אוויר	ל.ר.	
5.4		הצינורות עשויים נחושת, בהתאם לסעיף 3.1.1 (מותר לשימוש צינור פלדה עם תפר)	מתאים	
5.5.1 5.5.2		בתוך הקיר אין צינורות אופקיים בתחום שבין 30 ס"מ מתחת לתקרה. בתוך קיר או מתחת לרצפה מושחלים צינורות נחושת בשרוול פלדה או פלסטיק, או מצופים במעטה פלסטיק. השרוול או הציפוי הם בגוון צהוב. קצותיהם של השרוולים פתוחים וכולטים 20 מ"מ לפחות מכל קיר	מתאים	
5.5.4		החיבורים בתוך קיר או רצפה עשויים בריתוך או בהלחמה קשה בלבד	מתאים	
5.5.5		ברז גז על קיר נמצא תמיד ברום נמוך מזה של כל חיבור חשמלי הנמצא בטווח 50 ס"מ ממנו	טרם בוצע	
5.6.1		לכל דירה יש ברז ניתוק נפרד	ל.ר.	
5.6.2		עבור מכשיר נוסף הצורך גפ"מ מותקן ברז ניתוק שלוחה תקני בתחילת הצינור סעיפי	ל.ר.	
5.6.3 5.3 (ת"י 158.3)		ברז ניתוק לכל מכשיר צורך גפ"מ מותקן בקו ההספקה, בקרבת המכשיר. במפלס הרצפה במקום זה מתקיים רצף אופקי, המאפשר את פיצור הגז	ל.ר.	
5.6.4		כאשר ברז הניתוק מיועד למכשיר מיטלטל לשימוש עונתי, הברז הוא שסתום ניתוק-חיבור מהיר, ולפניו, בצמוד אליו, מותקן ברז ידני	ל.ר.	
		ממצאים נוספים לפי דרישות התקן	ל.ר.	

הערה:
בהעדר תקן ישראלי החל על אזור, האזור ייחשב מתאים לתקן זה אם התאים לדרישותיו של תקן אירופי (EN) או של תקן לאומי החל עליו במדינות אלה: ארה"ב (ANSI), בריטניה (BSI), צרפת (NF), גרמניה (DIN), יפן (JIS).

הצהרות:
הבדיקה שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו, בוצעו בהתאם לתקנים הישמיים.
התוצאות מתייחסות לפרטי שנבדק בלבד.
יש להתייחס למסמך החלטה ויש להוסיף חתום למסמך זה.

חופש 5011-06

משרדי הנחלה: פארן 4, יפאק טכנולוגי יבנה" בנין 3, יבנה 81225
סניף מרכז: חירמון 1, ימל הצומתי, יבנה 81220
סניף דרום: ירחוד תחנת 3, באר-שבע
סניף ירושלים: משק 107, מושב אורה 90880
סניף חיפה: יחזקאל הסגול 20, אג. ציק מסט (בניין שדרן)
סניף השרון: רח"ק קומבה 2, אג. חדרה
סניף אילת: רח"ק התבונה 10, אילת

טל: 08-9420537, פקס: 08-9426738
טל: 08-9422322, פקס: 08-9421333
טל: 08-6209238, פקס: 08-6209240
טל: 02-6430506, פקס: 02-6430507
טל: 04-8400363, פקס: 04-8400364
טל: 04-6322513, פקס: 04-6341367
טל: 08-6378948, פקס: 08-8650757