



עיריית תל-אביב - יפו
ח'י'נ'ה'ל'ה'נ'ד'ם'ה'
המח'ל'פקוח'על'ה'ב'נ'י'ה'
ש'ר'י'ב'ן-ג'ו'ר'י'ו'ן'
ט'ל'פ'ו'ן' 437437

רשום עם אשור חסירה

05-1390

23.4.90
6991

חאריך:
רופ-פב-

לכבוד

- (1) מר יעקב וסרי - רח' יקוויאל 46, ת"א - 67739
- (2) יעקב וסרי - רח' סטרוק 5, ת"א
- (3) מר' חלפס - שר' ירושלים 45, יפו - מר' סטרוק קולובסקי (ליריעה)

הנדון: הודעה לפי סעיף 3 לחוק העזר לתל-אביב-יפו
(הריסת חבנים מסוכנים), החש"ב - 1971.

1. בהתאם לדו"ח חיום 18.4.90 שנמסר לי ע"י מהנדס מטעם העירייה שהוסמך לכך, הבנין ברח' וילון מס' 3 גוש 6135 חלקה שבבעלותך (להלן - "הבנין") מהווה סכנה לחיזיקים בו או לצבור.

הינך נדרש תוך 30 ימים מתאריך הודעה זו, לבצע בכנין את העבודות המפורטות להלן:

א. לחזק ולתקן את המרפסות שבחזית לב' וילון.

ב. לחזק ולתקן את חזית המבנה.

ג. לחזק ולתקן את כל החיציות. (ד) לתקן את החיציות.

(ה) לרעם את הקיר קומה שנייה סביב ותגב נהרס.

2. זכותך לפי סעיף 4א' לחוק העזר לח"א-יפו (הריסת חבנים מסוכנים), החש"ב-1971 להשיג על הדרישה לביצוע העבודות המפורטות לעיל בפני מהנדס העירייה תוך 10 ימים מיום שהובאה ההודעה ליריעתך.

להשגה יש לצרף חו"ר בכתב מאת מהנדס (פרטי); כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים בתש"ח-1958 ולחסרה בלשכת מהנדס העיר, שר' בן-גוריון 68, ת"א-יפו.

3. אם ההודעה לא תבוטל ע"י ראש העירייה ולא תחוקן בעקבות השגתך ואם לא תחל את הדרישות המפורטות לעיל או לא תבצע את העבודות באופן המפורט בהודעה זו, תהיה העירייה רשאית לבצע את העבודות ולגבות מחך את ההוצאות עבור הביצוע.

4. כ"כ אי קיום הדרישות או קיומן שלא באופן הנדרש בהודעה זו, מהווה עבירה על סעיף 490 (7) לחוק העונשין, תשל"ז 1977 והעונש הצפוי הינו מאסר חודש ימים או - 3,000 ש"ח קנס.

5. רצ"ב העתק הדו"ח שנערך ע"י המהנדס.

6. אין מתן הוראה זו מחיר לך לבצע ללא היתר עבודות בניה והחייבות היתר לפי חוק התכנון והבניה.

א. לתקוני שדר (קונסטרוקציה) יש להוציא היתר לפי חוק התכנון והבניה תחת פקוחו ואחריותו של מהנדס/הנדסאי בנין מוסמך.

ב. לשפוצים - יש להוציא היתר שיפוץ כנדרש בחוק העזר העירוני.

7. לפרטים נוספים וקבלת חידע בענין זה יש לפנות למחלקת פקוח על הבניה - חדר מסכנים מסוכנים במינהל ההנדסה, שר' בן גוריון 68-ת"א, חדר 125 בשעות קבלת קהל.

לחאום וחעקב ביצוע הבודד יש להתקשר לטלפון 03-5611492

לכבוד רב,

א"נ'ג' ש. חובל
מנ' המח' פקוח על הבניה
ב/מהנדס העיר

העחק: מנהל אגף הנכסים בעיריית ת"א
51 385

קבלת קהל בימים א-ה בשעות: 07.30 - 09.00 1 - 13.30 - 15.00

ארכיון נמורה



עיריית זל-אביב-יפו

מינהל המנדט

המחלקה לפיקוח על הבניה

סדי בן-גוריון 68, טל' 437008

תאריך: 19.4.90

מספר: 6991

הנדון: ביקורת מבנה - דו"ח בודק

המבנה הנדון

רחוב וילון

זל-אביב-יפו

חלקה

מט 3

כיום 18.4.90 ביקר מהנדס מטעמי ההד"ס מטר, בבנין הנדון.

א. ממצאים ואזהרות:

קיים בנין בן 2 קומות, קירות בלוקים, תקרות בטון.
בעקבות צו מ-14.5.89 בעל-הבית הרס את הקומה השלישית, כולל גג הרעפים;
הקומה השניה ריקה ופרוצה.
קומת הקרקע תפוסה ע"י מחסנים.
הבנין במצב רע ודורש שיפוץ יסודי.
בקירות החיצוניים ישנם סדקים והטיח מתקלף.
בקירות חדר המדרגות ישנם סדקים וקילופי טיח.
בתקרות ישנם סדקים, קילופי טיח והרלסים גלויים וחלודים.
מרפסות קומה שניה שבחזית לרח' וילון - סדוקות, נופלים גושי טיח ובטון
והרלסים גלויים וחלודים.

ב. פרוט העבודות שיש לבצע מיידית:

לחזק ולתקן את המרפסות שבחזית לרח' וילון.
לחזק ולתקן את חדר המדרגות.
לחזק ולתקן את כל התקרות.
לתקן את החזיתות.
לזפת את תקרת קומה שניה מאחך, והגג נהרס.

מבנה זל-אביב-יפו
מנהל המנדט
מספר 6991

1. חיק מבנה
2. ש' שחר - מנהל אגף עבודות מיוחדות
3. מדור רישום
4. מר חסל

איכות נמכת