

856

טכ/

לכבוד
מר ע. קנריוטי,
בן יהודה 45 (ק.ד.),
חל-אביב.

אנדון: הבית בשכ' החקוקה רח' ס"ג מס' 3.

א"נ

איכות נמוכה

חריני להפנות את תשומת לבך למשטח
של חדר המדרגות בביחך הנ"ל שמעל המחסן של
חדיירת הגרת בקומה א'.

במשטח זה התחווה חור ונתגלו הברזלים.
יש הכרח לחוק לסתם את החור בבטון ולחזק
את המשטח יחד עם זאת עליך לצקת חגורה מעל
מעקה הגג ולחקן את הסדקים שבמעקה.

בכבוד רב,



מהנדס העיר

חוק 3666 יפו
שג/כב