เอกสารประกอบการสาธิต

สรุปการซ่อมบ้าน 19/8 · ตัวอย่าง

ชลธาร ทาวน์โฮม · รอบ RND0012

ตรวจยืนยันการซ่อมผนังไม้ด้านหน้าและเก็บผิวรอบเฉลียงเรียบร้อย



ก่อนซ่อม



หลังซ่อม

Sameer-123 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

ชุดข้อมูลสมมติสำหรับการสาธิตระบบตรวจและส่งมอบบ้าน