

Dirección General del Sistema Penitenciario

Carretera Guanajuato Juventino Rosas km 7.5 Col Yerbabuena, C.P. 36251 Guanajuato, GTO Teléfono:473 733 19 63 ext. 14055

USO INTERNO	
REPORTE No.	ID 66
FECJHA DE REPORTE	18/10/24
FECHA DE COMPROMISO ENTREGA / REVISIÓN	18/10/2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO	

FORMATO DE REPORTE

A ser llenado por la autoridad interesada con Firma, Nombre, sello y número de teléfono.						
CENTRO DEL RI	EPORTE	CENTRO IRAPUA	ТО			
DESCRIPCIÓN DEL REPORTE (Sea claro y detallado)						
ADUANAS INTELIGENTES						1 REPORTES
el equipo de IONS pues a la hora de y no permite el av	realizar la verific	ación de limpieza a	lo fallas en su fu Irroja la leyenda	incionamiento nuevame "VERIFICACIÓN FALL	ente, IDA"	
	V.			Observaciones		Total 2 REPORTES
EVIDENCIA FOTOGRA	ÁFICA:	NA NA I	RIDA	NOMBRE DE QUIEN ESTA REALIZANDO EL REPORTE	ALBERT HERNAN	TO BUSTOS IDEZ
on rificación	IONS			TELÉFONO Y/ EXT.	14206	
e const	ONSCAN 600		FIRMAY FECHA (Digitalizada)			

ESPECIFICAR SI SE REQUIERE HERRAMIENTA Y/O ACCESOS ESPECIALES:

Se requiere que para la reparación el proveedor tenga en cuenta llevar refacciones.

DETALLE Y PASOS DEL PROCESO DE REPORTE

S.No.	Proceso	Área	Inicio Fecha/	Término Fecha/	Observaciones
			Hora	Hora	
1	Reporte A Oscar DGSP	DGSP	18/10/24 10:15 AM		
2	Oscar Reporta a SERMEX	SERMEX	18/10/2024		Atencion física por parte de SERMEX
3					
4					
5					



