

 		Dirección General del Sistema Penitenciario Carretera Guanajuato Juventino Rosas km 7.5 Col Yerbabuena, C.P. 36251 Guanajuato, GTO Teléfono: 473 733 19 63 ext 14055		USO INTERNO	
REPORTE No.		ID 67		FECHA DE REPORTE	
FECHA DE COMPROMISO ENTREGA / REVISIÓN		31/10/24		FECHA DE CUMPLIMIENTO	
FORMATO DE REPORTE					
A ser llenado por la autoridad interesada con Firma, Nombre, sello y número de teléfono.					
CENTRO DEL REPORTE		CENTRO SAN MIGUEL DE ALLENDE			
DESCRIPCIÓN DEL REPORTE (Sea claro y detallado)					CANTIDAD
Por medio de la presente ficha informativa se da a conocer el estatus de la reparación del SOTER BODY SCANNER, el cual presenta una falla en el software, ya se está trabajando en dicha falla se están haciendo pruebas con personal de San Miguel - puede ser tema de Software, se han enviado estas fotos a fábrica como evidencia, esperamos recibir respuesta a más tardar mañana, indicándoles más adelante las acciones a tomar.					(1) REPORTES
				Observaciones	Total 2 REPORTES
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:		NOMBRE DE QUIEN ESTA REALIZANDO EL REPORTE		ALEJANDRO ROSENDO GONZALEZ	
 		TELÉFONO Y/ EXT.		14702	
		FIRMA Y FECHA (Digitalizada) Oscar Ignacio Miranda Olmos			
ESPECIFICAR SI SE REQUIERE HERRAMIENTA Y/O ACCESOS ESPECIALES: Se requiere que para la reparación el proveedor este contactándose con la fabrica para su reparación.					

DETALLE Y PASOS DEL PROCESO DE REPORTE

S.No.	Proceso	Área	Inicio Fecha/Hora	Término Fecha/Hora	Observaciones
1	Reporte A Oscar DGSP	DGSP	30/10/24 09:05 AM		
2	Reporte SERGMAN	DGSP -> SEGMAN	31/10/2024		
3					
4					
5					



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ

