

 		Dirección General del Sistema Penitenciario Carretera Guanajuato Juventino Rosas km 7.5 Col Yerbabuena, C.P. 36251 Guanajuato, GTO Teléfono: 473 733 19 63 ext 14055		USO INTERNO	
		REPORTE No.		ID 65	
		FECHA DE REPORTE		30/10/24	
		FECHA DE COMPROMISO ENTREGA / REVISIÓN			
		FECHA DE CUMPLIMIENTO			
<h2>FORMATO DE REPORTE</h2>					
A ser llenado por la autoridad interesada con Firma, Nombre, sello y número de teléfono.					
CENTRO DEL REPORTE		CENTRO CELAYA			
DESCRIPCIÓN DEL REPORTE (Sea claro y detallado)					CANTIDAD
-SE SOLICITA QUE SE REVISE EL PIN 95903, QUE CORRESPONDE AL PPL "LUIS FELIPE SILVA MENDOZA" DEL DORMITORIO 1, YA QUE NO SE HA PODIDO COMUNICAR CON SU PAREJA YA QUE EL NÚMERO AL QUE MARCA SE CUELGA CUANDO SE ENLAZA LA LLAMADA. TAMBIÉN SUSTITUIR UN TELÉFONO DEL DORMITORIO 1 YA QUE SE LE PEGAN LAS TECLAS. -REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS TELÉFONOS DEL DORMITORIO 3, YA QUE AL ENLAZAR LA LLAMADA, EN OCASIONES SE ESCUCHA MUCHO RUIDO TANTO QUE DEL OTRO LADO DE LA LÍNEA NO SE ENTIENDE. POR LO QUE LAS PPL REPORTAN ESTA FALLA SOLICITANDO SE CORRIJA POR QUE ES MOLESTO HABLAR EN ESTE ESTADO.					2 REPORTES
			Observaciones	Total 2 REPORTES	
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:			NOMBRE DE QUIEN ESTA REALIZANDO EL REPORTE	JOEL MOSQUEDA PUENTES	
			TELÉFONO Y/ EXT.	14406	
			FIRMA Y FECHA (Digitalizada)		
ESPECIFICAR SI SE REQUIERE HERRAMIENTA Y/O ACCESOS ESPECIALES: Se requiere que para la reparación el proveedor tenga en cuenta llevar refacciones para los teclados de los teléfonos.					

DETALLE Y PASOS DEL PROCESO DE REPORTE

S.No.	Proceso	Área	Inicio Fecha/Hora	Término Fecha/Hora	Observaciones
1	Reporte A Oscar DGSP	DGSP	29/10/24 17:20 PM		
2	REPORTE SERMEX MARTIN	DGSP→SERMEX	30/10/2024 9:47 AM		
3					
4					
5					



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PAZ

