



# Informe de Evaluación

### **Antecedentes generales**

Fecha ingreso	ОТ	Técnico	Fecha emisión
2022-01-05	10395		2022-01-05 17:39:30

## Descripción

#### **COMANDO INCOMPLETO**

MUESTRAS DE CORROSIÓN, COMPENSADOR DE TAPA ENTRADA INCRUSTADO, PIEZAS FALTANTES Y SELLOS ENDURECIDOS.

#### **Notas**

TRAE ADAPTADORES.