

Informe de Evaluación

Antecedentes generales

Fecha ingreso	OT	Técnico	Fecha emisión
2022-01-06	10396	Manuel Espinoza	2022-01-07 14:56:03

Descripción

AL DESARMAR COMANDO CGV.
ENCONTRAMOS ADAPTADORES GOLPEADOS, SELLOS ENDURECIDOS Y SPOOL CON RAYAS LEVES.

Notas

TRAE ADAPTADORES, TES POINT Y TAPONES.